



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCANADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUE LAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMAIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,368168	-77,916268	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 292+807 - KM 292+827	Ocurrencia : 22/01/2019 Inicio de Trabajo : 23/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 3 CAMION VOLQUETE - 1 RETROEXCAVADORA - 1 CARGADOR FRONTAL	SECTOR TINGO KM 292+787 - 292+827, CARGUÍO Y COLOCACIÓN DE ROCA CON MAQUINARIA DEL MURO SECO. SE CUENTA CON (01) RETROEXCAVADORA Y (03) VOLQUETE, ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,383880	-77,902984	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 290+015 - KM 290+033	Ocurrencia : 25/01/2019 Inicio de Trabajo : 25/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR TINGO KM 290+015- 290+033, CARGUÍO Y COLOCACIÓN DE ROCA CON MAQUINARIA, SE CUENTA CON (01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE, ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,223247	-77,853097	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHACHAPOYAS- MOLINOPAMPA SECTOR : EL PROSTIBULO KM 330+620 - KM 330+720	Ocurrencia : 05/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 6 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADA - 2 CAMION VOLQUETE PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN	SECTOR EL PROSTIBULO KM 330+620 - KM 330+720, SE VIENE REALIZANDO REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA TMC 48 , CARGUÍO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE AFIRMADO, CON 01 EXCAVADORA ALQUILADA Y 02 C. VOLQUETE DE PVN Y 01 CARGADOR FRONTAL PVN ,ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA POR DETERIORO Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLA TMC 48, RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y ENSANCHE MEDIANTE CORTE DE TALUD SUPERIOR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL POR UN COSTADO DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	-5,293045	-78,382035	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CASUAL - DURAN SECTOR : CAMPO SEIS KM 78+100	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- 1 CAPATAZ TERCEROS - 2 PEON TERCEROS	- 1 CAMION VOLQUETE TERCEROS - 1 RETROEXCAVADORA TERCEROS	SECTOR CAMPO SEIS DEL KM 78+100, SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE ALUDES DE LODO, ARBOLES Y PIEDRAS CON MAQUINARIA POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACIÓN MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONA Y LA SC)
	-5,288017	-78,381767	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CASUAL - DURAN SECTOR : CAMPO SEIS KM 77+050	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- 1 CAPATAZ TERCEROS - 2 PEON TERCEROS	- 1 CARGADOR FRONTAL TERCEROS	SECTOR CAMPO SEIS DEL KM 77+050, SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE ALUDES DE LODO, ARBOLES Y PIEDRAS CON MAQUINARIA POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACIÓN MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONA Y LA SC)
	-4,930925	-78,137979	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : WAWICO - SIASME SECTOR : PAANTAM KM 160+000	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- 1 CAPATAZ TERCEROS - 2 PEON TERCEROS	- 1 CARGADOR FRONTAL TERCEROS	SECTOR PAANTAM DEL KM 160+000, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACIÓN MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONA Y LA SC)
	-5,437371	-78,472139	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CASUAL - DURAN SECTOR : ARAMANGO KM 42+900 - KM 42+900	Ocurrencia : 12/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 1 CAPATAZ TERCEROS - 2 PEON TERCEROS	- 1 RETROEXCAVADORA TERCEROS	SECTOR ARAMANGO KM 42+900, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE ALUDES DE LODO, ARBOLES Y PIEDRAS POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACIÓN MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONA Y LA SC)
	-5,273370	-78,376905	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CASUAL - DURAN SECTOR : ALMENDRO KM 81+600 - KM 81+600	Ocurrencia : 12/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 1 CAPATAZ TERCEROS - 2 PEON TERCEROS	- 1 CARGADOR FRONTAL TERCEROS	SECTOR ALMENDRO DEL KM 81+600, SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE ALUDES DE LODO, ARBOLES Y PIEDRAS POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACIÓN MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONA Y LA SC)
<b>CAJAMARCA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3ND</b> EMP. PE-3N (CUTERVO) - SOCOTA - SAN ANDRÉS DE CUTERVO - SANTO TOMÁS - PIMPINGOS - EMP. PE-04 C (CUYCA)	-6,207092	-78,737597	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : SAN ANDRES - SANTO TOMAS SECTOR : EL SURO KM 58+700 - KM 80+000	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR EL SURO KM 58+700 - KM 80+000, SE VIENE EVALUADO LA ZONA PARA SU INTERVENCIÓN, NO SE PUEDE INTERVENIR AÚN DEBIDO A QUE EL HUAYCO SIGUE ACTIVADO, A LA ESPERA DE LA ESTABILIZACIÓN, YA QUE TODO PRODUJO EL COLAPSO DE PLATAFORMA POR LA CAÍDA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LA CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA DEL NORTE. SE CUENTA CON UNA RUTA ALTERNIA INGRESANDO POR CUTERVO - SANTO DOMINGO LA CAPILLA - CHIPLE. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-6,147789	-78,712279	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS SECTOR : LA RINCONADA KM 80+390 - KM 80+430	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO.	SECTOR LA RINCONADA KM 80+390 - 80+430, CONTINÚA CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE PARCIALMENTE PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD, SE CUENTA 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETES, TODO ESTO PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA DEL NORTE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL POR UN COSTADO DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-6,156643	-78,728817	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN ANDRES - SANTO TOMAS SECTOR : PALMA CENTRAL KM 73+707 - KM 73+734	Ocurrencia : 09/02/2019 Inicio de Trabajo : 09/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO.	SECTOR PALMA CENTRAL KM 73+707 - KM 73+734, CONTINÚA CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE PARCIALMENTE PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD, SE CUENTA 01 C. FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA Y 02 C. VOLQUETES, TODO ESTO PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA DEL NORTE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,529266	-77,398732	<b>HUAYCO</b> <b>TRANSITO INTERRUPTO</b>	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR : SUCHIMAN KM 128+400	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 2 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR SUCHIMAN KM 128+400, VÍA AFECTADA POR HUAYCO MAYOR (LODO Y PIEDRA) Y DERRUMBE, ESTO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE ORIGINO ESTE DESLIZAMIENTO; SE PRECISA QUE EL DRENAJE DEL EMBALSE DE DICHO RIO, SE VIENE REALIZANDO POR SU PROPIA NATURALEZA, EL CONTRATISTA CONSERVADOR CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. FRONTAL DEL CONSORCIO EN EL TRAMO, ASI COMO 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS QUE VIENE LLEGANDO A LA ZONA DE EMERGENCIA. SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA INGRESANDO POR MAMAHUAJE-HUANCASPATA-TAYABAMBA-URPAY-QUICHES-HUAYLLABAMBA-SIHUAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,639347	-77,876567	<b>DERRUMBE</b> <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS SECTOR : RANGUAS KM 21+200	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019			SECTOR RANGUAS KM 21+200, SE CULMINÓ LA ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,059944	-78,297569	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY SECTOR : SHOREY KM 1032+427 - KM 1032+900	Ocurrencia : 22/01/2019 Inicio de Trabajo : 23/01/2019	- 1 OPERADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA  - 1 OPERADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI PARA TRANSPORTE DE PERSONAL (CONSORCIO ALVAC - JOHESA)	EMERGENCIA VIAL N°001: ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS SECTOR SHOREY KM 1032+427 - KM 1032+900, ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, SE REALIZARA EL TRASLADO DE EL MATERIAL AFIRMADO DE LA CANTERA UBICADA EN EL KM 1024+120, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE RELLENO EN EL TERRAPLEN, SE VIENE REALIZANDO UN CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN COMO SEGURIDAD VIAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-10,134339	-77,172300	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : MOJON-AQUIA SECTOR : HUACACORRAL KM 474+025 - KM 474+150	Ocurrencia : 20/01/2019 Inicio de Trabajo : 25/01/2019			CON FECHA 11.02.2019 EN EL TRANSURSO DE LA TARDE DEL DIA DE AYER (05.30 PM) SE CULMINÓ LA EMERGENCIA VIAL POR EROSIÓN DE PLATAFORMA SECTOR HUACACORRAL KM 474+025 - KM 474+150, SE TIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-3NA</b> EMP. PE-3N (DV. PTE. HUAROCHIRI) - PTE. HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (PE-12 A) - LA PAMPA - DV. CORONGO - BAMBAS - EMP. PE-3N (TAUCA)	-8,695012	-77,965846	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI -SIHUAS SECTOR : PUENTE HUAROCHIRI KM 3+100	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHAS	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR HUAROCHIRI KM 3+100, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>SAN MARTIN</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-7,753463	-76,663833	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : PIZARRON - SAN JUAN KM 721+400 - KM 721+600	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADAS PARA EMERGENCIA  - 2 TRACTORES SOBRE ORUGAS ALQUILADAS PARA EMERGENCIA  - 1 MOTONIVELADORA (ASENTAMIENTO), TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN, SE VIENE REALIZANDO EL PASE VEHICULAR DE MANERA RESTRINGIDA MEDIANTE HORARIOS POR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA. CARRETERA EN REHABILITACIÓN A CARGO DEL CONSORCIO INTEGRACIÓN VIAL. (SUPERVISADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS)	SECTORES PIZARRON-SAN JUAN KM 721+400 - KM 721+600, SE VIENE REALIZANDO EL LASTRADO DE PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN LOS ACCESOS (RAMPAS), SE CUENTA CON 02 EXCAVADORAS, 02 TRACTOR ORUGAS, 04 C. VOLQUETES Y 01 MOTONIVELADORA (MAQUINARIA DE TERCEROS), ASIMISMO SE VIENE MOVILIZANDO 01 RODILLO LISO PARA EL COMPACTADO RESPECTIVO; TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA (ASENTAMIENTO), TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN, SE VIENE REALIZANDO EL PASE VEHICULAR DE MANERA RESTRINGIDA MEDIANTE HORARIOS POR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA. CARRETERA EN REHABILITACIÓN A CARGO DEL CONSORCIO INTEGRACIÓN VIAL. (SUPERVISADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS)
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,294969	-76,459712	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. CARRETERAS MARAVILLAS - MONZON SECTOR : MARAVILLAS KM 344+740 - KM 344+780	Ocurrencia : 28/01/2019 Inicio de Trabajo : 29/01/2019	- 1 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A  - 1 ING. SUPERVISOR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C  - 1 CAPATAZ CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A  - 1 OFICIAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	- 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A  - 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	SECTOR MARAVILLAS KM 344+740 - KM 344+780, SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE CORTE, ELIMINACIÓN DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE BANQUETA, Y CARGUÍO DE MATERIAL, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 EXCAVADORA Y 03 C. VOLQUETES, EN LA ZONA AFECTADA, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA (TALUD INFERIOR), PRODUCTO DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR TRABAJOS DE RELLENO ESTRUCTURAL, REPARACIÓN DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C)
<b>RUTA NACIONAL PE-18</b> EMP. PE-1N (OV. RÍO SECO) - EL AHORCADO - STA ROSA - SAYÁN (PE-1N E) - CHURIN (VÍA DE EVITAMIENTO) - OYÓN (JR. CAJATAMBO, AV HUÁNUCO) - ABRA UCHUCHACACUA - YANAHUANCA - EMP. PE-3N (AMBO)	-10,412629	-76,430492	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 235+000	Ocurrencia : 30/01/2019 Inicio de Trabajo : 30/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 235+000, DONDE COLAPSO DE PLATAFORMA POR EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS EN A ZONA. SE REALIZO LA CONFORMACION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,304352	-76,326042	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA</b> <b>TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : PARCOY KM 258+800	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARCOY K 258+800, TRABAJOS PENDIENTES POR PRIORIDAD A OTROS SECTORES, LUEGO SE RETOMARÁN LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-18</b> EMP. PE-1N (OV. RÍO SECO) - EL AHORCADO - STA ROSA - SAYAN (PE-1N E) - CHURÍN (VÍA DE EVITAMIENTO) - OYÓN (JR. CAJATAMBO, AV HUÁNUCO) - ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - EMP. PE-3N (AMBO)	-10,416077	-76,433746	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 234+400	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 06/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 234+400, COLAPSO DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN, SE REALIZO LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA, CON CORTE DE TALUD SUPERIOR. TODO ESTO DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,416581	-76,437177	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 234+000	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 06/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	KM 234+000, COLAPSO DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN SE REALIZO LA CONFORMACION DE PLATAFORMA. TODO ESTO DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	-10,426353	-76,474423	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : UYLUPAMPA KM 229+000	Ocurrencia : 30/01/2019 Inicio de Trabajo : 30/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ PVN - 2 OPERADOR PVN - 0 PERSONAL DE TERCEROS TERCERO (INCLUYE MOVILIDAD)	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN	CAÍDA DE HUAYCO SECTOR UYLUPAMPA KM 229+000. SECTOR DONDE QUEDO ENTERRADO UN PONTÓN POR LA CAÍDA DE HUAYCO, SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL HUAYCO TODO ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,410336	-76,427208	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 236+900	Ocurrencia : 31/01/2019 Inicio de Trabajo : 31/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 236+900, SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN, SE REALIZO LA RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA POR EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,483752	-76,498079	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : YANAHUANCA KM 221+800	Ocurrencia : 31/01/2019 Inicio de Trabajo : 31/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR PVN	SECTOR YANAHUANCA KM 221+800, COLAPSO DE PLATAFORMA, POR EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, POR EL MOMENTO SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACION. ESTE SECTOR ESTA UBICADO EN EL TRAMO 2: DV CERRO DE PASCO - DV CHACAYAN DEL PROYECTO OYON - AMBO, TRAMO 2 QUE ESTA A CARGO DEL CONSORCIO CARRETERO DEL PERU.
	-10,407213	-76,425874	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA-AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 237+300	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 237+300, SE REALIZO TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA POR EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,403323	-76,422267	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA-AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 237+900 - KM 238+300	Ocurrencia : 02/02/2019 Inicio de Trabajo : 02/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 237+900 - 238+300, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION. SE REALIZO LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA CON CORTE DE TALUD SUPERIOR, TODO ESTO DEBIDO AL DESBORDE DE RIO EL CUAL HIZO COLAPSAR LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,362649	-76,413366	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : UCHUCCHACUA- YANAHUANCA-AMBO SECTOR : SANTA RITA KM 243+100	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 06/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR SANTA RITA KM 243+100, SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN, SE REALIZO LA CONFORMACION DE PLATAFORMA CON CORTE DE TALUD SUPERIOR, TODO ESTO DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHILCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AMBO - SAN RAFAEL SECTOR : HUALLA KM 206+560 - KM 206+800	Ocurrencia : 16/08/2018 Inicio de Trabajo : 16/08/2018	- 1 PERSONAL PROFESIONAL PVN - 1 PERSONAL TECNICO PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS PVN (SEÑALEROS 4 TURNO DÍA Y 4TURNO NOCHE)	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN	SECTOR HUALLA KM 206+560 - KM 206+800, SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL MURO ENROCADO, SE CUENTA CON 01 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA DE PVN; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, ADEMÁS SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,131543	-76,199798	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - HUANUCO SECTOR : AMBO (PEAJE) KM 209+000	Ocurrencia : 08/01/2019 Inicio de Trabajo : 08/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR AMBO KM 209+000, SE PRESENTO LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS, COBERTURA EN TRÁMITE, ESTO PARA DAR SOLUCIÓN A LAS FILTRACIONES DE AGUAS SUB SUPERFICIALES, QUE VIENE AFECTANDO A LAS CASETAS DE LA UNIDAD DEL PEAJE DE AMBO, PONIENDO EN PELIGRO DE RIESGO ELÉCTRICO A LOS TRABAJADORES, ASIMISMO SE PRODUCIDO EL COLAPSO DE LAS LOSAS DE CONCRETO POR FILTRACIONES SUPERFICIALES, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RESTITUCIÓN DE DICHA LOSA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-9,826279	-76,802106	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA UNIÓN - HUALLANCA SECTOR : RIPAN KM 365+745 - KM 365+702	Ocurrencia : 12/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR RIPAN KM 365+745, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACION CON MAQUINARIA PESADA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL PUENTE, PRODUCTO DE LA CRECIDA DEL RIO VIZCARRA, POR ELLO SE HA PROPUESTO PROTEGER LOS ESTRIBOS DEL PUENTE, SE RESTRINGE EL PASO VEHICULAR Y PEATONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN, (SUPERVISADO POR LA UZ HUANUCO Y LA UGC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,137831	-76,197153	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUAYLLA - PEAJE AMBO SECTOR : PEAJE AMBO KM 208+200	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 06/02/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR PEAJE AMBO KM 208+200. SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL.
	-10,254366	-76,150449	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TECTE - ORCO TUNA SECTOR : TECTE KM 192+200	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR TECTE KM 192+200. SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE ELIMINACION DE DERRUMBE, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR, 02 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
	-10,095108	-76,213314	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AYANCOCHA - HUANCACHUASI SECTOR : HUANCACHUASI KM 213+450	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA - 1 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR HUANCACHUASI KM 213+450. SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR, 01 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
	-10,310696	-76,173975	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - INDEPENDENCIA SECTOR : INDEPENDENCIA KM 184+500 - KM 184+800	Ocurrencia : 09/02/2019 Inicio de Trabajo : 09/02/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR INDEPENDENCIA DESDE EL KM 184+500 AL KM 184+800. SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR, 02 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,187846	-75,573074	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 104+940	Ocurrencia : 12/12/2018 Inicio de Trabajo : 12/12/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR Consorcio Vial Selva Central	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR Consorcio Vial Selva Central	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 104+940. SE CONTINÚA CON LA LIMPIEZA DE LA VÍA CON MAQUINARIA Y PERSONAL DEL CONSERVADOR (RETROEXCAVADORA), TRAS EL DERRUMBE OCASIONADO POR LAS FRECUENTES PRECIPITACIONES SOBRE LA ZONA. SE RECALCA QUE SE ENVIARON LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES LOCALES ANUNCIÁNDOLES EL CIERRE DE LA CARRETERA POR LOS MOTIVOS INDICADOS. SE RECOMIENDA A LOS USUARIOS TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO, EVITANDO PASAR POR DICHA RUTA DURANTE LA NOCHE. SE MANTIENE EL PASO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO INCA).
	-9,810525	-75,530277	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : POZUZO - CODO DEL POZUZO SECTOR : PLAYA GRANDE KM 160+490	Ocurrencia : 19/01/2019 Inicio de Trabajo : 21/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR Consorcio Vial Selva Central	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR Consorcio Vial Selva Central	SECTOR PLAYA GRANDE KM 160+490. SE ESTÁN REALIZANDO -SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITAN- TRABAJOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANCHO DE LA PLATAFORMA EROSIONADA CON PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONSERVADOR (CARGADOR Y EXCAVADORA); POR LOS DESLIZAMIENTOS DE TALUD INFERIOR; RESULTADO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. POR TAL MOTIVO SE HA DISPUESTO REALIZAR CORTE DE TALUD SUPERIOR Y ENSANCHE DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO INCA).
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,205560	-75,807939	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE PUMAHUASI - PTE CHINO SECTOR : SAN AGUSTIN KM 455+400	Ocurrencia : 05/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR SAN AGUSTIN KM 455+400 (CLIMA NUBLADO). CONTINUA LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE RECARGA CON MATERIAL GRANULAR. SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 01 RODILLO LISO, 01 MOTONIVELADORA, 04 C. VOLQUETES Y 01 MINIVAN, ASI COMO PERSONAL 01 OPERARIO, 02 PEONES, 02 VIGIAS Y 01 VIGILANTE, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LA BAJA ESTABILIDAD DEL SUELO ORIGINADO POR LA FILTRACION DE LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUSO EJECUTAR LOS TRABAJOS DE RECARGA CON MATERIAL GRANULAR Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE BASE. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
	-8,856315	-75,121089	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN ALEJANDRO - NESHUYA SECTOR : ASUNCIÓN DEL AGUAYTILLO KM 337+200	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR ASUNCIÓN DEL AGUAYTILLO KM 337+200 (CLIMA DESPEJADO). CONTINUA LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE RECARGA CON MATERIAL DE PRESTAMO, LLEGANDO CON EL RELLENO A NIVEL DE LA RASANTE. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 04 C. VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION, 02 VIBROPISONADORES Y 01 PLANCHA COMPACTADORA, ASI COMO PERSONAL 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 04 PEONES Y 02 VIGIAS, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUSO EJECUTAR LOS TRABAJOS DE RECARGA CON MATERIAL DE PRESTAMO Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE BASE, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-22B</b> EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA - PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR - PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERÍA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,211314	-75,489714	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TARMA - PUENTE REITER SECTOR : YANANGO KM 77+100	Ocurrencia : 22/01/2019 Inicio de Trabajo : 22/01/2019	- 1 CAPATAZ CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 8 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 1 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	SECTOR YANANGO KM 77+100. CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE VÍA ALTERNATIVA AL TÚNEL YANANGO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL X - JUNIN-PASCO Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-22B</b> EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA - PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZUCAR - PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERÍA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,213453	-75,493194	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER SECTOR : YANANGO KM 76+600 - KM 76+600	Ocurrencia : 26/01/2019 Inicio de Trabajo : 26/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC.	- 5 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 1 RETROEXCAVADORA CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 2 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	EN EL SECTOR DE YANANGO, CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL TÚNEL YANANGO TRAMO VII : TARMA - PUENTE REITER . SE EMPLEA MAQUINARIA DEL CONSERVADOR. TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC
<b>RUTA NACIONAL PE-24A</b> EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - STA. ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP. PE-5S (SATIPO)	-11,490977	-74,804632	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : EMP. - 3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - SATIPO SECTOR : YUNCANBADO KM 143+550 - KM 143+800	Ocurrencia : 19/01/2019 Inicio de Trabajo : 29/01/2019	- 1 PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE DE SUPERVISION PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO DE OPERADOR DE TRACTOR NEUMÁTICO CATERPILLAR 814F REG. TLL-027 - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR	- 1 Tractor Neumático - Caterpillar TRACTOR NEUMATICO PVN (REG. TLL 027) - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere EQUIPO MECANICO ALQUILADO	SECTOR YUNCANBADO KM 143+550 AL KM 143+800, SE HA LIBERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE MANERA PARCIAL, ASIMISMO LA EXCAVADORA ALQUILADA VIENE REALIZANDO ENROCADO EN EL KM 143+800, ASIMISMO SE CUENTA CON 01 TRACTOR NEUMÁTICO DE PVN EN APOYO QUE VIENE REALIZANDO LIMPIEZA DE DERRUMBES, TODO ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR EROSIÓN PRODUCTO DE LA CAÍDA DE HUAICOS, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR EL MOMENTO SE TIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-11,731203	-75,070976	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COMAS - MARIPOSA SECTOR : TULLOR KM 56+800 - KM 56+800	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 1 INGENIERO Ingeniero Residente	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar Apoyo de Municipalidad de Comas	SECTOR TULLOR KM 56+800, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO SEMI - ROCOSO, CON 01 TRACTOR SOBRE ORUGA DE LA MUNICIPALIDAD DE COMAS CON COMBUSTIBLE DE PROVIAS NACIONAL, TODO ESTO DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR EROSIÓN, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR EL MOMENTO SE TIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-24B</b> EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,428464	-75,255501	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAMON - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 40+600 - KM 42+000	Ocurrencia : 20/12/2018 Inicio de Trabajo : 02/01/2019	- 0 PERSONAL DE TERCEROS PVN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN	SECTOR UCHUBAMBA KM 38+500 - KM 42+000, SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL KM 41+900 CON LA ACTIVIDAD DE ENROCADO, CON 01 EXCAVADORA DE PVN, ESTO DEBIDO A EVENTOS POR LA PERDIDA DE PLATAFORMA COMPLETA, POR EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, ORIGINADO POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-28C</b> EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - PICHARI - PEDRO RUIZ - TRINCAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - PUERTO ENE - PUERTO ANAPATI - MENCORIARI - CUBANTIA - SAN MARTIN DE PANGO - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	-11,807512	-74,090395	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUERTO YOYATO - PUENTE ALTO ANAPATI SECTOR : LA JOYA KM 169+000 - KM 169+146.75	Ocurrencia : 17/01/2019 Inicio de Trabajo : 17/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- 3 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR LA JOYA KM 169+000 - KM 169+146.75, SE VIENE EJECUTANDO ACTIVIDADES DE CORTE DE TALUD SUPERIOR EN ROCA FIJA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-11,810287	-74,070440	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUERTO YOYATO - PTE ALTO ANAPATI SECTOR : MAURICIO KM 165+050	Ocurrencia : 17/01/2019 Inicio de Trabajo : 17/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC - 1 ING. SUPERVISOR	- 2 PENDIENTE POR ASIGNAR CVSC	SECTOR MAURICIO KM 165+050, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 COMBI, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE ROCA Y MATERIAL DE TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS FRECUENTES LLUVIAS SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,616616	-75,111308	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN JUAN DE CACAZU - PTO. BERMUDEZ. SECTOR : PUELLAS KM 82+700	Ocurrencia : 07/01/2019 Inicio de Trabajo : 31/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADO	SECTOR PUELLAS KM 82+700, LA MAQUINARIA EXCAVADORA HIDRAULICA (ALQUILADA), CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA DEL RIO PUELLAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO.
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,899986	-75,115737	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE REITHER - KIVINAKI SECTOR : MARANQUIARI KM 26+980	Ocurrencia : 10/02/2019 Inicio de Trabajo : 10/02/2019	- 1 CAPATAZ CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 3 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 2 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	- 1 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 1 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	SECTOR MARANQUIARI KM 26+980, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR POR INESTABILIDAD Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
<b>LIMA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-22</b> EMP. PE-1N (I.V. LA MENACHO) - PTE. CARLOS GRAÑA - I.V. HUACHIPA - PTE. HUACHIPA - DV. STA. ANITA (AV. LAS TORRES - AV. NICOLAS AYLLÓN) - STA. CLARA - PTE. LOS ANGELES - CHOSICA (AV. NICOLAS AYLLÓN) - RICARDO PALMA - PTE. RICARDO PALMA - PTE. ESPERANZA - PTE. LA CASCADA - PTE. SURCO - PTE. EDUARDO DE HABICH - PTE. COLLANA - PTE. MATUCANA - MATUCANA - SAN MATEO - PTE. CHICLA - ABRA ANTICONA - MOROCOCHA - PTE. PACHACHACA - SANTA ROSA DE SACCO - EMP. PE-3 (REPARTICIÓN LA OROYA)	-11,923738	-76,679883	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA SECTOR : QUEBRADA RAYOS DEL SOL KM 37+830 - KM 37+865	Ocurrencia : 11/01/2019 Inicio de Trabajo : 11/01/2019	- 2 PERSONAL PROFESIONAL 01 Ing. Supervisor, 01 Asistente de Supervisión - 6 PERSONAL DE TERCEROS 01 Capataz, 01 Operarios herrero, 04 Ayudantes	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES 01 Radial, 01 Tronzadora - 1 RETROEXCAVADORA 01 Retroexcavadora	SECTOR QUEBRADA RAYOS DEL SOL KM 37+830 - KM 37+865, SE REALIZA LA HABILITACIÓN DE ACERO PARA LOSA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO EN CONEXIONES DE LA VÍA DEL BADEN Y PAVIMENTO, COLOCACIÓN DE ASFALTO, EXCAVACIÓN PARA ENROCADO RÍO ABAJO DEL BADEN, HABILITACIÓN PARA ENCOFRADO DE LOSA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>ICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28A</b> EMP. PE-1S E (DV. HUAYTARÁ) - INDEPENDENCIA - HUMAY - HUANCANO - PAMPANO (PE 28 D) - PTE. HUAYTARA - PTE. CUYAHUASI - PTE. TULLPA - PTE. DOS DE MAYO - PTE. MUCHIC - PTE. ANA TERESA - PTE. TSEJ TSI - PTE. TRANCA - HUAYTARÁ - PTE. SUYACUNA - PTE. MOLLEPAYANA - PTE. CARNICERIA - PTE. SATAN - PTE. SAN RAFAEL - PTE. SAN MIGUEL - ABRA YUNCACCARA - PTE. RUMICHACA 1 - RUMICHACA (PE-28 E) - JICAPA - ABRA APACHETA GRANDE - PTE. NIÑACHA - NIÑACHACA - ABRA YANABAMBA - SOCOS - EMP. PE-3S (AYACUCHO)	-13,579356	-75,514953	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PACRA - PUENTE SUYACUNA SECTOR : PUENTE PACRA - HUAYTARÁ KM 83+800 - KM 98+500	Ocurrencia : 07/01/2019 Inicio de Trabajo : 07/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL 37	SECTOR PUENTE PACRA - HUAYTARÁ (KM 83+800 - KM 98+500), CONTINUA LOS TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAYTARA, SE CUENTA CON EL APOYO DE 01 EXCAVADORA, ESTO A CONSECUENCIA DE LA COLMATACION DEL CAUCE DEL RIO Y CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL RIESGO DE DESBORDE DEL RIO EN EPOCA DE LLUVIA, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL CONTROLADO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL XI ICA Y LA SC)
	-13,612435	-75,468602	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PACRA - PUENTE SUYACUNA SECTOR : HUAYTARÁ KM 91+000	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUAYTARÁ KM 91+000, SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA DE HUAYCO (LODO Y PIEDRAS), SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ LA ACTIVACION DEL BADÉN, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
	-13,567212	-75,521632	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PACRA - PUENTE SUYACUNA SECTOR : PACRA KM 82+000	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- 2 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL 37	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL 37	SECTOR PACRA KM 82+000, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON EL APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
	-13,634435	-75,690897	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA SECTOR : HUANCANO KM 58+700	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUANCANO KM 58+700, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
	-13,629014	-75,682939	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA SECTOR : HUANCANO KM 59+100	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUANCANO KM 59+100, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
	-13,628078	-75,676988	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA SECTOR : HUANCANO KM 59+800	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUANCANO KM 59+800, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
	-13,626064	-75,672033	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA SECTOR : HUANCANO KM 60+400	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUANCANO KM 60+400, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
	-13,615699	-75,657609	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA SECTOR : HUANCANO KM 62+400	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUANCANO KM 62+400, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)
-13,611394	-75,646609	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA SECTOR : HUANCANO KM 63+700	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL 37	SECTOR HUANCANO KM 63+700, SE VIENE ATENDIENDO SU LIMPIEZA CON APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LO QUE ORIGINÓ EL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCOS), SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ICA Y LA SC)	
<b>RUTA NACIONAL PE-30D</b> EMP. PE-1S (PALPA) - BUENAVISTA - CHICCHITARA - TACARPO - CAMATA - LLAUTA - PUCARÁ - UYRUTAMBO - INGAHUASI - TIPIORCCO - HUANCA SANCOS - DV. CARAPO - DV. HUAMANQUIQUIA - DV. SARHUA - CCATUMARCCO - POMABAMBA - PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32 A (CHALCO)	-14,395831	-75,109031	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PALPA - LLAUTA (TRAMO I) SECTOR : CHICCHITARA KM 20+400 - KM 31+517	Ocurrencia : 09/02/2019 Inicio de Trabajo : 09/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL TAMBILLO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL TAMBILLO	SECTOR CHICCHITARA (KM 20+500 - KM 31+517), SE CONTINUA CON LA ATENCION A LA EMERGENCIA VIAL, SE PROCEDE LA LIMPIEZA DE LA VIA CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO AL MATERIAL PRESENTE POR EL DESBORDE DEL RIO EN LA PLATAFORMA, ESTE FENOMENO OCURRE DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN DICHO SECTOR QUE PRODUCE EL AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO. TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL TAMBILLO. (SUPERVISADO POR LA ZONAL ICA Y LA SC)
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26A</b> EMP. PE-26 (TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28 D (CASTROVIRREYNA)	-13,294840	-75,385538	<b>HUAYCO TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : MOLLEPAMPA - COCAS SECTOR : TACMA KM 93+660 - KM 94+380	Ocurrencia : 03/02/2019 Inicio de Trabajo : 04/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR  - 2 PEON	- 1 CARGADOR FRONTAL EQUIPO DE PVN	SECTOR TACMA KM 93+660 AL KM 94+380, SE CULMINO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HUAYCOS, SE RESTABLECIO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANCVELICA, EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,006181	-74,721372	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SECCLLA - LIRCAY (TRAMO II) SECTOR : LIRCAY, KM 77+580 - KM 78+219	Ocurrencia : 04/01/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 1 CAPATAZ TRABAJOS DE DIRECCION DE NIVELACION Y EXCAVACION PARA MURO DE MAMPOSTERIA - 2 OPERARIO TRABAJOS DE TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO - 2 PEON PERSONAL DE APOYO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJA - 2 PEON CONTROL DE TRANSITO - 1 PEON VIGILANCIA TURNO NOCHE - 1 OPERADOR OPERADOR DE CAMION BARANDA Y CAMIONETA RURAL	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES TRANSPORTE DE MINICARGADOR - 1 CAMIONETA TRANSPORTE DE PERSONAL - 1 OTROS EQUIPOS MENORES ESTACION TOTAL PARA TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION EN TERRENO	SECTOR LIRCAY, ENROCADOS DE PROTECCION CONTRA EROSION DEL RIO SICRA EN LOS SECTORES DEL KM 77+580 AL KM 77+596, KM 77+630 AL KM 77+660, 77+665 AL KM 77+685 Y KM 78+186 AL KM 78+219 DEL TRAMO II: SECCLLA - LIRCAY, EL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS PARA MURO DE MAMPOSTERIA DEL KM 78+186 AL KM 78+219 DE ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA. PARA ESTE TRABAJO SE CUENTA CON 11 TRABAJADORES. COMO EQUIPO MECANICO SE TIENE: 01 MEZCLADORA DE 11P3, 01 MINIVAN. ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR EROSION DE TALUD INFERIOR PRODUCTO DEL CRECIMIENTO DEL CAUDAL DE RIO SICRA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS CONTINUAS EL CUAL VIENE GENERANDO EFECTOS DE EROSION EN EL SECTOR, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA RECUPERAR EL ANCHO ORIGINAL DE LA PLATAFORMA Y PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-28D</b> EMP. PE-28 A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - ABRA LLIHUACCASA - STA. INES - ABRA CHONTA - PUCAPAMPA - EMP. PE-26 (LACHOJ)	-13,524028	-75,487949	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPANO - TICRAPO SECTOR : PARACAS KM 7+660 - KM 7+720	Ocurrencia : 12/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR - 1 OPERADOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar	LIMPIEZA DE HUAYCOS KM 7+660 RUTA PE-28D SECTOR PARACAS, TRANSITO RESTRINGIDO. EQUIPO MECANICO: - 01 CARGADOR FRONTAL - PROPIEDAD DE PVN- CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII-HVCA, EJECUTADO POR AD, SOLO PARA LA INTERVENCION DE EMERGENCIAS VIALES.
<b>RUTA NACIONAL PE-3SM</b> EMP. PE-3S (MCAL. CACERES LA MEJORADA) - JULLPACANCHA - PISCOMARCA - MOLINOS PACCHO - DV. ANDABAMBA - PUCACRUZ - TORORUMI - ACOBAMBA - CAJA - PALOMA - MARCAS - EMP. PE-3S (DV. MARCAS)	-12,878733	-74,479686	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ACOBAMBA - PTE. ALLCOMACHAY SECTOR : CAJA ESPIRITU KM 92+545 - KM 117+455	Ocurrencia : 21/01/2019 Inicio de Trabajo : 21/01/2019	- 1 CAPATAZ DIRECCION EN EXTRACCION DE ROCA, COLOCACION DE ROCA, PREPARACION Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 Y RELLENO ESTRUCTURAL. - 2 OPERARIO TRABAJOS EN COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA, COLOCACION DE CONCRETO Y RELLENO ESTRUCTURAL. - 3 PEON APOYO EN COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA, PREPARACION DE CONCRETO Y RELLENO ESTRUCTURAL. - 2 PEON CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR. - 3 OPERADOR OPERACION DE EQUIPOS: COMBI, RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLQUETE.	- 1 RETROEXCAVADORA EXTRACCION, SELECCION Y DE ROCA, COLOCACION Y TRANSPORTE DE CONCRETO, CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO. - 1 VOLQUETE 6X4 TRANSPORTE DE MATERIAL. - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, PREPARACION DE CONCRETO - 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA COMPACTACION DE RELLENO ESTRUCTURAL. - 1 CAMIONETA TRANSPORTE DE PERSONAL.	SECTOR CAJA ESPIRITU: KM 92+545 - KM 117+455 (KM 92+545 AL KM 92+560), (KM 92+660 AL KM 92+670), (KM 97+775 AL KM 97+785), (KM 115+015 AL KM 115+025) Y (KM 117+440 AL KM 117+455). EL DIA DE HOY SE REALIZAN LABORES DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO, COLOCACION DE ROCA, COLOCACION DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 Y RELLENO ESTRUCTURAL EN EL MURO DE MAMPOSTERIA KM 92+545 - KM 92+560. ASI MISMO SE REALIZA LA EXTRACCION DE ROCA PARA EL MURO DE MAMPOSTERIA KM 92+660 - KM 92+670. PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON 08 PERSONALES DE CONSTRUCCION CIVIL Y 03 OPERADORES DE EQUIPO, ADEMÁS SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE 10M3, 01 MEZCLADORA DE 11PIES, 01 VIBROPAISADOR Y 01 CAMIONETA RURAL. ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR EROSION DE TALUD INFERIOR, ORIGINADO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA RECUPERAR EL ANCHO ORIGINAL DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y SC)
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,696112	-73,878871	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO (78+500) - SAN FRANCISCO (173+250) SECTOR : NUEVA UNION KM 142+000 - KM 147+000	Ocurrencia : 12/11/2018 Inicio de Trabajo : 12/11/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar CVSC - 2 Camión Volquete - Mercedes Benz CVSC - 1 CAMIONETA CVSC - 1 CAMIONETA SUPERVISION	SECTOR NUEVA UNIÓN KM 142+000 - KM 147+000, CONTINUA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, MEDIANTE LA ELIMINACION DE DERRUMBES POR LAS CONSTANTES LLUVIAS A UN DME, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y 01 COMBI. ESTO ES POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VIAL PARCIAL. EL DIA DE HOY EXISTIO VARIOS DERRUMBES EN EL TRAMO DECLARADO QUE SE ESTA INTERVINIENDO, SE ESTAN MOVLIZANDO DOS VOLQUETES. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-12,729534	-73,944740	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO KM 128+200 - KM 129+000	Ocurrencia : 18/01/2019 Inicio de Trabajo : 18/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC - 1 ING. SUPERVISOR	- 2 CARGADOR FRONTAL CVSC - 1 CAMIONETA CVSC - 3 CAMION VOLQUETE CVSC - 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CVSC	SECTOR TUTUMBARO KM 128+200 - KM 129+000, PERDIDA DE PLATAFORMA POR DESBORDE DE RIO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE PLATAFORMA CON TRABAJOS DE RE CONFORMACION DE TERRAPLENES, CON 02 CARGADORES, Y 03 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, PARA TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO, SE ESTA HACIENDO LA INTERVENCION EN LA ZONA CON CORTE DE TERRENO Y RECONFORMACION DE TERRAPLENES Y SE NORMALICE EL TRANSITO QUE SE ENCUENTRA RESTRINGIDO SEGUN EL HORARIO COMUNICADO A LOS USUARIOS DE LA VIA CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - JURUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,761486	-73,996664	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : CCANO-CALICANTO KM 110+000 - KM 125+000	Ocurrencia : 19/01/2019 Inicio de Trabajo : 19/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO SELVA CENTRAL.	- 1 CARGADOR FRONTAL CVSC  - 1 CAMIONETA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC  - 1 CAMIONETA CVSC  - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz CVSC	SECTOR CCANO - CALICANTO KM 110+000 AL KM 125+000. SE REALIZA LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBES CONSTANTES EN LA PLATAFORMA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 03 VOLQUETES HACIA UN DME. ESTO POR EL DESLIZAMIENTO DE ROCA Y MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA. SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-12,725824	-73,918916	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : MACHENTE KM 132+000 - KM 140+000	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC	- 1 CARGADOR FRONTAL CVSC  - 2 CAMION VOLQUETE CVSC  - 1 CAMIONETA CVSC	SECTOR MACHENTE KM 133+200. CONTINÚA LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBES CONSTANTES EN LA PLATAFORMA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 02 VOLQUETES. ESTO POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA. SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-12,724728	-73,938562	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO KM 129+300	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO SELVA CENTRAL.	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CVSC	SECTOR TUTUMBARO KM 129+300, SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE DESMOLMATAción DEL PUENTE OCHO, CON 02 EXCAVADORA, ESTO POR PRESENCIA DE MATERIAL, Y POSIBLE COLAPSO DE ESTRUCTURA DE PUENTE, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. SE HA TRABAJADO A DOBLE TURNO POR PRESENCIA MAYOR DE MATERIAL, SE CONTINUA CON LAS LABORES. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
<b>RUTA NACIONAL PE-28I</b> EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTIN - CHIOQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUÑUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	-12,695890	-73,771783	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANTA ROSA-SAN FRANCISCO SECTOR : SAN AGUSTIN KM 12+700 - KM 13+200	Ocurrencia : 23/01/2019 Inicio de Trabajo : 23/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR SAN AGUSTÍN KM 12+700 - KM 13+200, TRABAJOS PENDIENTE DEBIDO A LA PRIORIDAD DE LAS EMERGENCIAS DEL KM 49+470 EN EL CUAL EL TRANSITO ESTA INTERRUMPIDO, SUPERADO ESTE EVENTO SE RETOMARÁN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, SE VIENE COORDINANDO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PARA APOYO CON MAQUINARIA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,705100	-73,678314	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAMUGARI-SANTA ROSA SECTOR : CHAMAYRUCHAYOCC KM 31+900	Ocurrencia : 23/01/2019 Inicio de Trabajo : 23/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	SECTOR CHAMAYRUCHAYOCC KM 31+900, SE VIENE REALIZANDO EL RELLENO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON MATERIAL GRANULAR CON APOYO DE 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,798789	-73,639090	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO : SAMUGARI-SAN ANTONIO SECTOR : PICHIWILLCA KM 49+470 - KM 49+710	Ocurrencia : 29/01/2019 Inicio de Trabajo : 29/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 INGENIERO ASISTENTE CONTRATADO	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN  - 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADA	SECTOR PICHIWILLCA KM 49+470 - KM 49+710, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE HUAYCOS PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN Y 01 RETROEXCAVADORA ALQUILADA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, TODO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA POR DERRUMBE MAYOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA U.Z. AYACUCHO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	-12,684502	-73,781396	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAMUGARI-SAN ANTONIO SECTOR : NUEVA JERUSALEN KM 15+200 - KM 15+300	Ocurrencia : 29/01/2019 Inicio de Trabajo : 29/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR NUEVA JERUSALEN KM 15+200 - KM 15+300. SE HA ELIMINADO EL MATERIAL DE DERRUMBE PRODUCTO DE DESLIZAMIENTO CON 01 EXCAVADORA ALQUILADA. REQUIERE TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODADURA DEBIDO A QUE EL MATERIAL CORTADO GENERA LODO Y AHUELLAMIENTOS. SE VIENE COORDINANDO EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA Y/O EL TRASLADO DE CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE DE LA ENTIDAD UNA VEZ HAYAN CULMINADO LOS TRABAJOS EN EL KM 49+470 - 49+710, ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA U.Z. AYACUCHO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,676999	-73,041671	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KISHUARA - PUENTE SAHUNTO SECTOR : SOTAPA KM 723+050	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PEON-VIGIAS  - PERSONAL DEL CONSERVADOR PEON  - PERSONAL DEL CONSERVADOR OPERARIO	- 2 CAMION VOLQUETE VOLQUETE DE 15 M3  - 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA 58 HP	SECTOR UBICADO EN EL KM 723+050 AL KM 723+200. SE CONTINUA REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 01 RETROEXCAVADORA Y 02 C. VOLQUETE DE 15 M3, CON PERSONAL CONSERVADOR. LAS LLUVIAS INTENSAS CONTINÚAN, LO CUAL VIENE OCASIONANDO EL DESLIZAMIENTO DE DERRUMBE (MASA DE TIERRA, ROCAS, LODO Y PIEDRAS), DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE TALUD SUPERIOR.  SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUNTO, SUPERVISADO POR LA ZONAL XIII - AYACUCHO Y SC.
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-16,388857	-73,258026	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : ATICO - OCOÑA SECTOR : PESCADORES KM 756+300	Ocurrencia : 28/01/2019 Inicio de Trabajo : 28/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S. A.	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR S. A.  - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR S. A.	SECTOR BADÉN PESCADORES KM 756+300, CONTRATISTA CONSERVADOR REALIZA LABORES DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA PESADA : 01 RETROEXCAVADORA + 02 CARGADOR FRONTAL. SE CUENTA CON CONTROL DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE VIGIAS. TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA Y LA SC)





## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1SD</b> EMP. PE-1S (DV. QUILCA) - QUILCA - HUATA - ISLAY (PE-34) - MOLLEDO (VIA DE EVITAMIENTO) - PTE. FREYRE - PUNTA DE BOMBON - FUNDICION SOUTHERN - ILO (AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. JOSE OLAYA) TACAHUAY - SAMA - PTE. LOS BANOS - EL POZO - EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)	-17,133412	-71,773367	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUNTA DE BOMBON – ILO SECTOR : PUENTE FREYRE KM 247+800	Ocurrencia : 13/12/2018 Inicio de Trabajo : 13/12/2018	- 4 PEON VIGIAS POR EMERGENCIA	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR PUENTE FREYRE KM 247+800, CONTINUA EL CONTROL DE TRANSITO, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTRUCTURA CON PERSONAL DE VIGIAS LAS 24 HORAS HASTA EL INICIO DE CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA, ASIMISMO POR DISPOSICION DE LA SUPERIORIDAD DEL MTC, LOS VEHICULOS LIGEROS CONTINUAN TRANSITANDO SOBRE EL PUENTE. DEBIDO AL COLAPSO DEL PUENTE MONTALVO UBICADO EN LA PANAMERICANA SUR, AUMENTA EL FLUJO VEHICULAR, CABE PRECISAR QUE SE HA HABILITADO EL PASE VEHICULAR POR EL PUENTE NUEVO PARA VEHICULOS PESADOS, EL CUAL CUENTA CON VIGIAS EN ACCESOS A PUENTE NUEVO PARA GUIAR A CONDUCTORES DE VEHICULOS PESADOS, SE CUENTA CON APOYO POLICIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA, POR ADMINISTRACION DIRECTA.
	-17,375784	-71,395867	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUNTA DE BOMBON - ILO SECTOR : PLATANALES KM 206+000	Ocurrencia : 31/01/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR S. A. - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR S. A.	INGRESO DE HUAYCO A 01:00 AM HORAS DEL DIA 02/02/2019, ACTIVACION DE DISTINTAS QUEBRADAS, ENTRE EL KM. 201+000 Y 211+000. SE CUENTA CON PERSONAL +01 CARGADOR FRONTAL + 01 RETROEXCAVADORA, QUIENES REALIZAN ELIMINACION LATERAL PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A. Y SUPERVISADA POR PROVIAS NACIONAL - ZONAL AREQUIPA
<b>RUTA NACIONAL PE-1SI</b> EMP. PE-1S (YAUCA) – STA. ROSA – CHICCHILLA – JAQUI – PAMPA NUEVA – COÑICA – SAN JUAN – CCACCILLA – CONDORARMA – PAICHQUI – OTCUNE – EMP. PE-32 (CORACORA)	-15,237394	-74,136751	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN LUIS - PIEDRA BLANCA SECTOR : TRAPICHE KM 79+100	Ocurrencia : 24/01/2019 Inicio de Trabajo : 15/02/2019	- 1 CAPATAZ - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - 1 OPERADOR EXCAVADORA S/ RUEDAS-CONCAR S.A. - 7 PEON CONCAR S.A. - 2 CHOFER CAMION DE 4TN - 2 PEON SEÑALEROS - CONCAR S.A. - 2 OPERADOR VOLQUETES	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR S.A. - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONCAR S.A. - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CAMION DE 4TN - 2 Camión Volquete - Mercedes Benz CONCAR S.A.	SECTOR TRAPICHE, KM 79+100, EL DIA DE HOY SE REALIZÓ EL VACIADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 Y TAMBIEN EL CARGUIO DE LAS PIEZAS METALICAS DEL PUENTE, SE CUENTA CON DOS VOLQUETES, UNA EXCAVADORA, UNA RETROEXCAVADORA, 01 TOPOGRAFO, UN CAPATAZ, DOS SEÑALEROS, 7 PEONES, DOS CAMIONES BARANDA DE 4TN. ESTA EMERGENCIA SE SUSCITO POR EL COLAPSO DE LA VIA POR ACCION DE UN HUAYCO EN LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, PARA LA SOLUCION DE ESTA EMERGENCIA SE PROPUSO LA INSTALACION DE UN PUENTE MODULAR,SE ESTABLECIÓ TRANSITO RESTRINGIDO EN LA VIA. CARRETERA A CARGO DE LA CONTRATISTA CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-16,050107	-72,488892	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : APLAO KM 66+245 - KM 66+600	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 10/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC-JOHESA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR VOLQUETE DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	HUAYCO Y EROSION LATERAL KM.66+245 AL KM.66+600 LADO DERECHO,SECTOR APLAO,SE VIENE REALIZANDO COLOCACION MATERIAL DE RELLENO PROPIO EN ZONAS EROSIONADAS PRODUCTO A LAS FUERTES LLUVIAS SE HAN IDENTIFICADO PUNTOS CRITICOS, ANTE ESTA SITUACION SE MOVILIZO 01 RETROEXCAVADORA Y 01 CARGADOR FRONTAL,SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAÇONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,731298	-72,500925	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : UTCUTA - COSCOTA SECTOR : TIPAN KM 32+650 - KM 22+650	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 3 OPERARIO CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 OFICIAL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 10 PEON CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 Cargador Frontal - Caterpillar CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR ANDAMAYO , VIRACO, AYO KM 0 – KM 173+766 (TRAMO VI KM 218+330 - 341+595 TRAMO VII KM 341+595 - KM 367+837 , TRAMO VIII KM 367+837 - 392+168 DEL CONSORCIO VIZCACHANE); SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ENTRE EL KM 350+500 AL 351+000, LIMPIEZA DE MATERIAL SEDIMENTADO EN LAS ENTRADAS DE BADENES Y ALCANTARILLAS ; ESTO DEBIDO A BLOQUEOS DE LA VIA EN SU TOTALIDAD PRODUCTO DE HUAYCOS Y DERRUMBES POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE VIENEN PROLONGANDO , POR ELLO SE REALIZA LA LIMPIEZA Y ELIMINACION DE LOS DERRUMBES PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA , SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISION POR LA UGC)
	-15,719013	-72,504398	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : JOLIPA - MANYAURA SECTOR : TIPAN KM 46+900	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	SECTOR TIPAN KM 45+500 – KM 45+550, (KM 343+420 DEL CONSORCIO VIZCACHANE); SE MOVILIZA EQUIPO 01 EXCAVADORA (EN 01 CAMABAJA) HACIA LA CANTERA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 373+000 APROX. PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBTENCION, ACOPIO Y SELECCION DE ROCA PARA SER TRASLADADOS POSTERIORMENTE HACIA EL PUENTE TIPAN; ESTO DEBIDO A LA SOCAVACION DEL ESTRIBO DEL PUENTE TIPAN , PRODUCTO DE INCREMENTO DE CAUDAL DEL RIO POR PRESENCIA DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PROTECCION PARA LOS ESTRIBOS DEL PUENTE AGUAS ARRIBA (20 ML) Y ABAJO (10 ML), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISION POR LA UGC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARJO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,731297	-72,500605	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COTCOTA - JOLPPA SECTOR : TIPAN KM 48+395	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 OPERADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 PEON CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR TIPAN KM 48+395 (TRAMO VII KM 345+200 DEL CONSORCIO VIZCACHANE); SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS CON MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (01 EXCAVADORA, 01 VOLQUETES), PERSONAL; SE VIENE EJECUTANDO LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE HUAICOS Y LODOS; ESTO DEBIDO A BLOQUEOS DE LA VÍA EN SU TOTALIDAD PRODUCTO DE HUAICOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE VIENEN PROLONGANDO, POR ELLO SE REALIZA LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE LOS HUAICOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA.  CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN POR LA UGC)
	-15,622921	-72,015629	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CABANAONDE - HUAMBO SECTOR : CABANAONDE KM 225+900 - KM 225+900	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	SECTOR CABANAONDE KM 225+900 - KM 225+900, SE VIENE REALIZANDO AL ACOPIO DE PIEDRA MEDIANA, EL TRANSPORTE DE ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA Y MATERIAL PARA EL ENCOFRADO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA PARCIAL DE CALZADA, ORIGINADA POR LAS EROSIONES PRODUCIDAS POR LLUVIAS INTENSAS, POR ELLO SE PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERIA, PARA PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (CON SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
<b>TACNA-MOQUEGUA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-17,215696	-70,973323	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO : AREQUIPA - MOQUEGUA SECTOR : PUENTE MONTALVO KM 1146+000	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 0 PERSONAL TECNICO CONCESIONARIA COVINCA.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR CONCESIONARIA COVINCA.	PUENTE MONTALVO KM 1146+000, SE MOVILIZANDO LA NUEVA ESTRUCTURA DEL PUENTE MODULAR A LA ZONA, ESTO POR DESBORDE DEL RÍO MOQUEGUA, LO CUAL ORIGINÓ EL COLAPSO DEL PUENTE MONTALVO, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SE ENCUENTRA EN LA ZONA APOYANDO CON LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, CARRETERA A CARGO DE LA CONCESIONARIA COVINCA. (SUPERVISADO POR OSITRAN)
	-17,261294	-70,985996	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AREQUIPA - MOQUEGUA SECTOR : LAS PAMPAS KM 1144+100	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 0 PERSONAL DE TERCEROS CONCESIONARIA COVINCA.	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS CONCESIONARIA COVINCA.	SECTOR LAS PAMPAS KM 1144+100, EMPRESA CONCESIONARIA HABILITÓ UN PASE PROVISIONAL POR UN COSTADO DE LA VÍA, ASIMISMO SE VIENE EVALUANDO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, ESTO PRODUCTO DE UN HUAICO, POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS, LO CUAL ORIGINÓ EL COLAPSO DE LA PLATAFORMA DE 40 M DE LONGITUD, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SE ENCUENTRA EN LA ZONA APOYANDO CON LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, CARRETERA A CARGO DE LA CONCESIONARIA COVINCA. (SUPERVISADO POR OSITRAN)
<b>RUTA NACIONAL PE-1SD</b> EMP. PE-1S (DV. QUILCA) - QUILCA - HUATA - ISLAY (PE-34) - MOLLENDO (VIA DE EVITAMIENTO) - PTE. FREYRE - PUNTA DE BOMBON - FUNDICIÓN SOUTHERN - ILO (AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. JOSE OLAYA) TACHAHUAY - SAMA - PTE. LOS BAÑOS - EL POZO - EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)	-17,906859	-70,957473	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : ILO - TACNA SECTOR : ITE KM 294+950 - KM 295+565	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 09/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 7 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 10 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ITE KM 294+950 AL KM 295+565, HOY MARTES SE CONTINUA CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE, ESTO DEBIDO CAÍDA DE HUAYCO EL DIA 08.02.19, EL CUAL AFECTO LA INFRAESTRUCTURA VIAL (01 PUENTE, 01 PONTON, GUARDAVIAS, HITO, CALZADA Y BERMA), EN 600 METROS. SE TIENE UNA PYME REALIZANDO ESTOS TRABAJOS DE LIMPIEZA HOY 12.02.19, SE TIENE TRANSITO RESTRINGIDO, SE TIENE HABILITADO UN CARRIL. SE ESTA PROCEDIENDO A ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA: RECUPERAR BARANDA Y PROTEGER LOS ESTRIBOS DEL PUENTE ITE, TAMBIÉN RECUPERACIÓN DE CALZADA (PAVIMENTO Y BERMAS), REINSTALAR GUARDAVIAS DESTRUIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA.
<b>RUTA NACIONAL PE-40</b> EMP. PE-1S (TACNA) - PACHÍA - PALCA - ALTO PERÚ - ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-17,966018	-70,188246	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TACNA - PALCA SECTOR : CALANA KM 12+300	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN		SECTOR PUENTE PIEDRA BLANCA (CALANA) KM 12+300, HOY 12.02.2019 SE MANTIENE TERRAPLEN DE PROTECCIÓN ANTE POSIBLE DESBORDE DE RÍO SOBRE EL PUENTE. SE ESPERA A QUE CESEN LAS LLUVIAS A FIN DE INTERVENIR EN ZONA DE PUENTE.  SE TIENE MAQUINARIA EN ESPERA ANTE CUALQUIER ALERTA. TRANSITO RESTRINGIDO EN LA PE-40 A LA ALTURA DEL KM. 12+300 (PUENTE PIEDRA BLANCA), CARRETERA A CARGO DE LA ZONAL TACNA-MOQUEGUA.
	-17,864192	-70,079710	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TACNA - PALCA SECTOR : PALCA KM 29+000 - KM 42+000	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO PVN - 4 PERSONAL DE TERCEROS PYME M.R. - 1 PERSONAL TECNICO TOPOGRAFO - 1 CHOFER PYME M.R. - 1 CHOFER CAMION VOLQUETE PVN - 1 OPERADOR MINICARGADOR PVN	- 1 RETROEXCAVADORA ALQ. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES ESTACION TOTAL - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIONETA RURAL PYME - 1 MINICARGADOR PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PALCA KM 29+500 AL KM 37+700, SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE ACCESOS PROVISIONALES Y CUNETAS DE DRENAJE EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, TAMBIÉN SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES Y HUAYCOS CON 01 RETROEXCAVADORA (ALQ.), 01 MINICARGADOR (PVN) Y 01 CAMIÓN VOLQUETE (PVN), ASÍ MISMO SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CUANTIFICAR LA INTERVENCIÓN EN LA RECONFORMACIÓN DE LOS TERRAPLENES DE LA PLATAFORMA SOCABADOS EN LOS CUATRO (04) PUNTOS CRÍTICOS KM 30+350, KM. 32+950, KM 35+500 Y KM 37+700.  SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA.  CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) - AZATA - BAJO AZATA - ALTO AZATA	-14,171027	-69,080113	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO SECTOR : HUAYRURUNI KM 317+115 - KM 317+145	Ocurrencia : 09/01/2019 Inicio de Trabajo : 10/01/2019	- 1 CAPATAZ ICCGSA. - 2 PEON ICCGSA	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYRURUNI KM 317+115 - KM 317+145, SE REALIZA TRABAJOS DE CONTROL DE TRANSITO CON VIGIAS, NO SE ARA TRABAJOS EN PLATAFORMA YA QUE POR FUERZA MAYOR DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS SE DESPRENDIÓ MÁS LA PLATAFORMA EN LA EMERGENCIA DEL KM 304+000 Y LOS EQUIPOS TUVIERON QUE IR ATENDER LA EMERGENCIA PREVIA COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN, ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA PARCIAL DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO PARA RECUPERAR EL ANCHO DE LA VÍA ORIGINAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL.  CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVACIÓN ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC).



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	-14,194522	-69,247688	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO SECTOR : YANACOCCHA 2 KM 273+925 - KM 273+975	Ocurrencia : 15/01/2019 Inicio de Trabajo : 16/01/2019	- 1 CAPATAZ ICCGSA - 6 PEON ICCGSA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere ICCGSA - 1 CARGADOR FRONTAL ICCGSA	SECTOR YANACOCCHA 2 KM 273+925 - KM 273+975, TRABAJOS DE RELLENO Y CONFORMADO DE PLATAFORMA CON 01 EXCAVADORA Y 01 CARGADOR FRONTAL. ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO PARA RECUPERAR EL ANCHO DE LA VÍA ORIGINAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVACIÓN ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC).
	-14,210248	-69,149976	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO (TRAMO VI) SECTOR : CHALLUMA KM 303+965 - KM 304+035	Ocurrencia : 30/01/2019 Inicio de Trabajo : 30/01/2019	- 1 CAPATAZ - 4 PEON	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere ICCGSA - 1 CARGADOR FRONTAL ICCGSA - 2 CAMION VOLQUETE ICCGSA	SECTOR CHALLUMA KM 303+965 AL KM 304+035 SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE LA CANTERA PAJCHANI Y PERFILADO DE PLATAFORMA, CONTROL DE TRANSITO CON VIGIAS, ESTO DEBIDO A LA EROSION DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO PARA RECUPERAR EL ANCHO DE LA VÍA ORIGINAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVACIÓN ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC).
	-14,828956	-69,658283	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUTINA - ANANEA SECTOR : CHILLAPALCA KM 118+300 - KM 118+370	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR CHILLAPALCA KM 118+300 AL 118+370, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y ENROCADO DEL TALUD DE LA PLATAFORMA CON MAQUINARIA 01 EXCAVADORA 01 CARGADOR FRONTAL, PERSONAL 01 SUPERVISOR DE FRENTE 02 OPERADORES 02 VIGIAS CONTROL DE TRANSITO 01 VIGILANTE 01 CONTROLADOR, ESTO DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD DE LA PLATAFORMA Y COLAPSO PARTE DE LA PLATAFORMA, ESTO PRODUCTO DE LA CRECIDA DEL CAUDAL DE RIO, POR ELLO SE A DISPUESTO LA EJECUCIÓN DEL ENROCADO PARA PROTEGER LA EROSIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR AGRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C Y LA SC)
	-15,255075	-69,873439	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : JULIACA - DV. PUTINA SECTOR : RAMIS KM 41+852 - KM 41+977	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES ICCGSA.	SECTOR RAMIS KM 41+852 AL KM 41+977 SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE TRANSITO CON PERSONAL 2 VIGIAS 1 SUPERVISOR DE FRENTE 1 ESTO DEBIDO A LA ANTIGUEDAD Y DESGASTE POR EL ALTO TRANSITO POR EL PUENTE, RECUPERAR LO PERDIDO Y COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE, POR ELLO SE A DISPUESTO A PICAR EL CONCRETO ANTIGUO REFORZAR EL ACERO Y COLOCAR CONCRETO DE f' c = 280 kg/cm2 Y USO DE ADHESIVO EPOXICO Y ADITIVOS ACELERANTE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA, SUPERVISOR EXTERNO AGRUTA Y TAPIA INGENIEROS SAC. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-14,844942	-69,657476	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUITNA - ANANEA SECTOR : CHILLAPALCA KM 116+450 - KM 116+600	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 06/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR CHILLAPALCA KM 116+450 AL 116+600, SE VIENE REALIZANDO EL ACOPIO DE PIEDRA CON 01 EXCAVADORA Y 01 CARGADOR PERSONAL 1 SUPERVISOR DE FRENTE 2 OPERADORES 2 VIGIAS PARA EL CONTROL DE TRANSITO Y UN VIGILANTE DE TURNO NOCHE, ESTO DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD DE LA PLATAFORMA, RECUPERAR LO QUE SE HA PERDIDO POR EROSIÓN Y COLAPSO PARTE DE LA PLATAFORMA ESTO PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO POR ELLO SE A DISPUESTO A EJECUTAR ENROCAR EL TALUD Y LA EJECUCIÓN DE ESPIGÓN PARA PROTEGER EL TALUD DE LA PLATAFORMA PODER RECUPERAR EL ANCHO DE LA VÍA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-34L</b> EMP. PE-34 H (CHAQUIMINAS) - ANANEA - PAMPABLANCA - APACHETA – SUCHEs - PUNIUNI - COJATA - HUAYCHUNE - SOROCOTO - VILQUE CHICO - EMP. PE-34 I (COASIA)	-15,087392	-69,461243	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TIQUITQUI - COJATA SECTOR : COJATA KM 76+420	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 2 OPERADOR operador de retroexcavadora y camión volquete - 2 PEON para señalización, cuadradores - 1 CHOFER para señalización, cuadradores - 1 INGENIERO ingenieros encargos del frente	- 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz construcción y administración - 1 CAMIONETA construcción y administración	SECTOR COJATA KM 76+420, CONTINÚAN LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (SIENDO RECURRENTE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EL FIN DE SEMANA) SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL BADÉN Y PLATAFORMA , CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA POR LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS, LO QUE HA ORIGINADO DAÑOS EN EL BADÉN, REALIZAN TRABAJOS PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-15,083668	-69,456141	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TIQUITQUI - COJATA SECTOR : COJATA KM 75+640	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 2 OPERADOR operador de retroexcavadora y camión volquete - 2 PEON para señalización, cuadradores - 1 CHOFER para camioneta - 1 INGENIERO ingenieros encargos del frente	- 1 RETROEXCAVADORA Construcción y Administración S.A. - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz Construcción y Administración S.A. - 1 CAMIONETA Construcción y Administración S.A.	SECTOR COJATA KM 75+640, CONTINÚAN LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (SIENDO RECURRENTE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EL FIN DE SEMANA) SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL BADÉN Y PLATAFORMA , CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA POR LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS, LO QUE HA ORIGINADO DAÑOS EN EL BADÉN, REALIZAN TRABAJOS PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34L</b> EMP. PE-34 H (CHAQUIMINAS) - ANANEA - PAMPABLANCA - APACHETA - SUCHEs - PUNUNI - COJATA - HUAYCHUNE - SOROCOTO - VILQUE CHICO - EMP. PE-34 I (COASIA)	-14,811944	-69,357612	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHEs - COJATA SECTOR : SUCHEs KM 35+470 - KM 35+430	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 9 OPERARIO operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR DE SUCHEs EN EL KM 35+430. SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLIMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-14,812412	-69,357713	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHEs - COJATA SECTOR : SUCHEs KM 36+150 - KM 36+320	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 CAMION VOLQUETE construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHEs KM 36+150. SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLIMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-14,814523	-69,358127	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHEs - COJATA SECTOR : SUCHEs KM 36+400 - KM 36+460	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 3 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 CAMION VOLQUETE construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHEs KM 36+600. SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE PERSONAL, ESTO DEBIDO A LAS INCLIMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34L</b> EMP. PE-34 H (CHAQUIMINAS) - ANANEA - PAMPABLANCA - APACHETA - SUCHES - PUNUNI - COJATA - HUAYCHUNE - SOROCOTO - VILQUE CHICO - EMP. PE-34 I (COASIA)	-14,823770	-69,359988	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 37+640 - KM 37+790	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 CAMION VOLQUETE construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHES KM 37+640, SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-14,841860	-69,363628	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 39+160 - KM 39+280	Ocurrencia : 06/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 3 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo - 2 PERSONAL TECNICO mecánico	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 CAMION VOLQUETE construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 3 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHES KM 39+160, SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-14,821551	-69,359535	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 37+160 - KM 37+280	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 07/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, cargador frontal, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 3 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 CAMION VOLQUETE construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHES KM 37+160, SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34L</b> EMP. PE-34 H (CHAQUIMINAS) - ANANEA - PAMPABLANCA - APACHETA - SUCHES - PUÑUNI - COJATA - HUAYCHUNE - SOROCOTO - VILQUE CHICO - EMP. PE-34 I (COASIA)	-14,821551	-69,359535	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 37+160 - KM 37+000	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR DE SUCHES KM 37+000. SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-14,811944	-69,357612	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 35+700 - KM 35+660	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHES KM 35+700. SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
	-14,816435	-69,358523	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 36+770 - KM 36+600	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHES KM 36+600. SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 12, febrero 2019

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34L</b> EMP. PE-34 H (CHAQUIMINAS) - ANANEA - PAMPABLANCA - APACHETA - SUCHES - PUÑUNI - COJATA - HUAYCHUNE - SOROCOTO - VILQUE CHICO - EMP. PE-34 I (COASIA)	-14,820325	-69,359301	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCHES - COJATA SECTOR : SUCHES KM 36+840 - KM 36+780	Ocurrencia : 04/02/2019 Inicio de Trabajo : 05/02/2019	- 9 OPERADOR operador de excavadora, volquetes, retroexcavadora, camabaja - 7 PEON para señalización, vigilantes, cuadradores, guardianes. - 2 CHOFER para camionetas - 3 INGENIERO ingenieros responsables del frente - 1 PERSONAL TECNICO topógrafo	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS construcción y administración SA - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz construcción y administración SA - 1 RETROEXCAVADORA construcción y administración SA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 construcción y administración SA - 2 CAMIONETA construcción y administración SA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE construcción y administración SA - 1 CARGADOR FRONTAL construcción y administración SA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. construcción y administración SA	SECTOR SUCHES KM 36+780 SE CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE RÍO, Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y HOMBRO DE CON 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO. 01 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE, 03 C. VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN PLATAFORMA, 01 TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL PARA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, ESTO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS OCASIONADO POR EL DESBORDE DEL RÍO Y QUE HA AFECTADO EROSIONANDO Y SOCAVANDO LA PLATAFORMA DE LA VÍA, SE REALIZAN TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ORIENTAL Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-38</b> EMP. PE-1S (TACNA) - QUILLA - ESTIQUE PAMPA - TARATA - ABRA LIVINI - CAPAZO - CORACORA - PTE. CALACUNO - EMP. PE-36 A (MAZOCRUZ)	-17,445335	-69,995134	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARATA - CAPAZO (TRAMO VII) SECTOR : TARATA KM 106+800 - KM 118+800	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL SANTA ROSA	- 1 MINICARGADOR CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL SANTA ROSA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL SANTA ROSA	SECTOR TARATA KM 106+800 - KM 118+800, SE VIENE REALIZANDO LIMPIEZA DE ALUDES DE LODO Y PIEDRA POR CAIDA DE HUAYCO CON 01 MINICARGADOR EN LOS KM 106+800, KM 118+500 Y KM 118+800 DEL TRAMO TARATA – CAPAZO, ESTO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DE LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SANTA ROSA. (SUPERVISADA POR LA UNIDAD ZONAL PUNO Y LA SC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) – KITENI - CHAHUARES (DV, QUELLOJUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE – MARANURA – CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-13,003859	-72,512655	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUILLABAMBA - HUACARPAY SECTOR : CHOQUELLOHUANCA (PUENTE) KM 502+941	Ocurrencia : 21/12/2018 Inicio de Trabajo : 21/12/2018	- 2 INGENIERO SUPERVISOR, ASISTENTE - 13 PERSONAL DE TERCEROS Servicio de M.O. para montaje de nariz lanzamiento de puente modular y desplazamiento aguas abajo (incluye conductor de combi) - 2 PERSONAL DE TERCEROS Servicio de topografía incluido estación total y nivel de ingeniero - 10 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONDUCTOR, AUXILIARES, OPERADORES, ALMACENERO, GUARDIAN - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO DE PUENTES	- 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADO - 2 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 CAMIONETA PVN - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADO	SECTOR CHOQUELLOHUANCA KM 502+941, COLOCACIÓN DE PISOS DEL PUENTE MODULAR ACROW, TRANSPORTE DE ROCAS, ENROCADO DE LA MARGEN IZQUIERDA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01 CAMION PLATAFORMA, 01 CAMIONETA DE PVN, 01 RETROEXCAVADORA, 01 EXCAVADORA ALQUILADA, SE MANTIENE EL CONTROL DE TRANSITO DURANTE 24 HORAS, GUARDIANA NOCTURNA Y CONTROL TOPOGRÁFICO. SE CUENTA CON ASESORIA TÉCNICA PERMANENTE DE LA SUB DIRECCIÓN DE PUENTES, POR EL MOMENTO EL TRANSITO ES RESTRINGIDO DURANTE EL DÍA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-13,003859	-72,512655	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUILLABAMBA - HUACARPAY SECTOR : CHOQUELLOHUANCA (VARIANTE) KM 502+945 - KM 502+945	Ocurrencia : 15/01/2019 Inicio de Trabajo : 15/01/2019	- 2 INGENIERO supervisor, asistente - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS 01 Conductor	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 CAMIONETA PVN - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN	SECTOR CHOQUELLOHUANCA KM 502+945, CONTINÚA LA LIMPIEZA DE HUAYCO Y REPARACIÓN DEL ACCESO PROVISIONAL CON EL APOYO DE 01 C. FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA DE PVN, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO AMAYBAMBA QUE PROVOCO DAÑOS AL ACCESO PROVISIONAL (BADEN HABILITADO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA "COLAPSO DE PUENTE"), POR LO QUE EL TRANSITO ESTA RESTRINGIDO DURANTE EL DÍA Y POR LA NOCHE EL TRANSITO ESTA INTERRUMPIDO POR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES INTENSAS DE LA ÉPOCA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC.
	-12,763780	-73,386048	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI – KEPASHIATO SECTOR : TALANCATO KM 267+150	Ocurrencia : 29/01/2019 Inicio de Trabajo : 31/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	EN EL SECTOR DE TALANCATO KM 267+150, SE VIENE REALIZANDO DE PASE PEATONAL CON APOYO DE LA CUADRILLA DE LA PIME ESTO PRODUCTO DE LA PERDIDA DE PLATAFORMA, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDO CARRETERA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC DE PVN. SE ESTA EN LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DE UNA EXCAVADORA Y EVALUACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PUENTES.
	-13,255712	-72,269626	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO SECTOR : OLLANTAYTAMBO KM 603+000 - KM 691+952	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR OLLANTAYTAMBO KM603+000 – KM 691+952, VÍAS BLOQUEADAS DEBIDO AL PARO DE 48 HORAS, CONVOCADO POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y LA JUNTA DE USUARIOS DEL AGUA, LOS MISMO QUE VIENEN SOLICITANDO QUE EL AGRO SEA DECLARADO EN EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-28F</b> EMP. PE-3S (POROY) - CACHIMAYO - CHINCHERO - EMP. PE-28 B (URUBAMBA). INCLUYE EL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHEROS	-13,489471	-72,052994	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : EMP. POROY - URUBAMBA SECTOR : POROY KM 0+000 - KM 44+948	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR POROY KM 0+000 - KM 44+948, VÍAS BLOQUEADAS DEBIDO AL PARO DE 48 HORAS, CONVOCADO POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y LA JUNTA DE USUARIOS DEL AGUA, LOS MISMO QUE VIENEN SOLICITANDO QUE EL AGRO SEA DECLARADO EN EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 01:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28G</b> EMP. PE-3S (CUSCO) - DV. TARAY - EMP. PE-28 B (PISAC)	-13,519374	-71,961393	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUPTO</b>	TRAMO : CUSCO - PISAC SECTOR : CUSCO KM 02+500 - KM 33+660	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CUSCO KM 02+500 – KM 33+660, VÍAS BLOQUEADAS DEBIDO AL PARO DE 48 HORAS, CONVOCADO POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y LA JUNTA DE USUARIOS DEL AGUA, LOS MISMO QUE VIENEN SOLICITANDO QUE EL AGRO SEA DECLARADO EN EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE CUSCO. (SUPERVISADO POR ZONAL CUSCO – APURIMAC Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,673827	-71,632506	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUPTO</b>	TRAMO : URCOS - QUIQUIJANA SECTOR : URCOS KM 1019+600 - KM 1040+000	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 12/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR URCOS KM 1019+600 -1040+000, VÍAS BLOQUEADAS DEBIDO AL PARO DE 48 HORAS, CONVOCADO POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y LA JUNTA DE USUARIOS DEL AGUA, LOS MISMO QUE VIENEN SOLICITANDO QUE EL AGRO SEA DECLARADO EN EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE CUSCO. (SUPERVISADO POR ZONAL CUSCO – APURIMAC Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,687788	-72,358151	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS SECTOR : COTABAMBAS KM 352+200	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR S.A.  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR S.A.	SECTOR DE COTABAMBAS KM 352+200, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE GAVIONES, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE ESTÁ USANDO 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DEL CONSERVADOR, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-13,880208	-72,784351	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA (TRAMO I) SECTOR : LAMBRAMA KM 46+420 - KM 46+470	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 46+470 AL KM 46+800, SE VIENEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ESCOMBROS CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 01 CARGADOR FRONTAL, 03 CAMIÓN VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DE PISO (VIGIAS DE CONTROL DE TRANSITO), ESTO DEBIDO A LOS DERRUMBES PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS, LO CUAL ESTÁN GENERANDO DESLIZAMIENTOS EN LA ZONA, ASIMISMO SEL ÁREA SE HA SEÑALIZADO PARA PREVENIR INCIDENTES VIALES, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR INTERRUPTO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR CSSTY)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTO	10
TRANSITO RESTRINGIDO	26
TRANSITO NORMAL	1
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTO	10
TRANSITO RESTRINGIDO	102
TRANSITO NORMAL	3