



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, marzo 2020

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1NR</b> EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-4,930129	-80,337763	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TAMBOGRANDE - CHULUCANAS SECTOR : TAMBOGRANDE KM 2+390 - KM 2+410	Ocurrencia : 27/02/2020 Inicio de Trabajo : 27/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR TAMBOGRANDE KM 2+390 - KM 2+410 (PUENTE BONAPIRA), NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA EMERGENCIA VIAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE POR EL CONSTANTE FLUJO VEHICULAR PESADO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08C</b> EMP. PE-08 B (DV. CACLIC) - CACLIC - CHURUJA - EMP. PE-5N (PTE. INGENIO)	-5,992664	-77,964235	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS SECTOR : QUICHCUSHPA KM 33+000	Ocurrencia : 27/03/2020 Inicio de Trabajo : 27/03/2020	- 1 CAPATAZ - 3 PEON	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMION BARANDA DE 5TN - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI DE 15 PASAJEROS	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR QUICHCUSHPA KM 33+000 SE VIENE ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS LIMPIEZA DE DERRUMBE CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA Y PERSONAL DE CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TALUD POR INTENSAS LLUVIAS PRESENTADA EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,510114	-78,551212	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CASUAL - DURAN SECTOR : RENTEMA KM 29+000	Ocurrencia : 27/04/2019 Inicio de Trabajo : 27/04/2019	- 3 PEON PERSONAL EN TRABAJOS DE VIGÍA (TURNO DÍA) - 3 PEON PERSONAL EN TRABAJOS DE VIGÍA (TURNO NOCHE)	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR RENTEMA KM 29+000, CONTINUA EL CONTROL DE TRÁFICO (TURNO DÍA Y NOCHE CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN), ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACIÓN MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONAS Y LA SC)
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-10C</b> EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-8,183347	-77,346841	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUAYLILLAS - TAYABAMBA (TRAMO 07) SECTOR : PUENTE CHACAS KM 213+500	Ocurrencia : 19/12/2019 Inicio de Trabajo : 19/12/2019	- 1 PEON VIGILANCIA	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE CHACAS KM 213+500 (TRAMO 7), SE HACE TRABAJOS DE MONITOREO DE SU ESTADO, EN ESE FRENTE SE ENCUENTRA 01 GUARDIÁN PARA LAS ESTRUCTURAS Y MAQUINARIA, SE PRECISA QUE EN ESTE SECTOR EL TRANSITO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO MOMENTANEAMENTE, TAMBIEN SE ESTÁ A LA ESPERA DE FORMALIZAR DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE ÁREAS A AFECTAR EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL PUENTE NUEVO Y SE VIENEN EFECTUANDO ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALES PARA EL DISEÑO DEL MISMO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SAUSACOCCHA Y LA SC)
	-8,498395	-77,282226	<b>COLAPSO DE BERMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV.S. CHALLAS - PTE. MAMAHUAJE (TRAMO 10) SECTOR : C.P. MAMAHUAJE KM 333+850	Ocurrencia : 02/03/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- 1 PEON vigilante	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR C.P MAMAHUAJE KM 333+850 (TRAMO 10), SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE EQUIPOS, ESTO DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA decretado mediante D.S. N°044-2020-PCM, SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA, POR EL COLAPSO DE BERMAS, LAS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LEVANTADO EL ESTADO DE EMERGENCIA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCCHA Y LA SC)
	-8,271131	-77,300653	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TAYABAMBA - KM 08 TAYABAMBA (TRAMO 08) SECTOR : C.P. LA UNIÓN KM 230+200 - KM 230+210	Ocurrencia : 18/03/2020 Inicio de Trabajo : 18/03/2020	- 1 CAPATAZ COORDINADOR DE LOS TRABAJOS - 2 PEON Control de transito - 2 PEON Auxiliar de campo	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CAMIONETA RURAL - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO. MURO DE MAMPOSTERIA - 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CAMION BARANDA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR C.P LA UNIÓN KM 230+200 (TRAMO 08), SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE MURO SECO, AMPLIACIÓN DE TMC Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 CAMIÓN BARANDA Y 01 TROMPO; ESTO DEBIDO A LA PERDIDA PARCIAL DE PLATAFORMA Y LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR LO QUE SE HA CONSIDERADO RECUPERAR LA CALZADA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCCHA Y LA SC)
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,518272	-77,295150	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO SECTOR : PUENTE MAMAHUAJE KM 142+800	Ocurrencia : 11/02/2020 Inicio de Trabajo : 11/02/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE MAMAHUAJE KM. 172+800, SE VIENE REALIZANDO MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO, EN LA ACTIVIDADES DE RETIRANDO DEL PUENTE ANTIGUO COLAPSADO A CONSECUENCIA DE LAS MÁXIMAS ORECIDAS OCURRIDAS EN EL AÑO 2019, LAS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LEVANTADO EL ESTADO DE EMERGENCIA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,523647	-76,490006	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUACRACHUCO - UCHIZA SECTOR : PUENTE BOMBONAJE KM 310+200	Ocurrencia : 12/12/2019 Inicio de Trabajo : 12/12/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE BOMBONAJE KM. 310+200, A LA ESPERA DE MAQUINARIA, SE REALIZA MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DEL PUENTE ARTESANAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL POR LLUVIAS, EN LA FECHA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,613808	-76,694662	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO : HUACRACHUCO - UCHIZA SECTOR : SANTA ROSA DE OSO KM 274+800	Ocurrencia : 19/12/2019 Inicio de Trabajo : 19/12/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN  - 1 CAMION VOLQUETE PVN  - 1 RETROEXCAVADORA TERCEROS	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SANTA ROSA DE OSO KM 274+800 AL KM 275+050, SE CONTINUA CON EL ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA, EN EL DIA SE CONTINUA CON LA MISMA ACTIVIDAD, SE CUENTA CON UN TRACTOR SOBRE ORUGA Y UN CAMIÓN VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL Y PERSONAL OBRERO POR TERCEROS, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR CRECIDA DEL RIO CHONTAYACU, SE HA PRESENTADO UN PLAN DE TRABAJO SOLICITANDO LA ATENCION DE LA EMERGENCIA, LOS USUARIO HACEN TRANSBORDO MEDIANTE UNA PASE PEATONAL, EL TRANSITO ESTA INTERRUMPIDO CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,582763	-77,621852	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PASACANCHA - SIHUAS SECTOR : COLPA KM 79+900 - KM 91+000	Ocurrencia : 06/01/2020 Inicio de Trabajo : 06/01/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN  - 1 CAMION VOLQUETE PVN	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR COPLA KM 79+900 AL KM 91+000, MANTENIMIENTO DE TRANSITO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA DEBIDO A UN ASENTAMIENTO EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS FUERTES PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, EL TRANSITO VIAL ES RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,611477	-76,684327	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUACRACHUCO - UCHIZA SECTOR : SANTA ROSA DE OSO - UCHIZA KM 276+000 - KM 318+000	Ocurrencia : 27/02/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL ALQUILADO	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SANTA ROSA DE OSO-UCHIZA KM 276+000 AL KM 318+000, SE REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y RELLENO DE PLATAFORMA, ESTO POR PERDIDA DE PLATAFORMA POR LA EROSION DE LAS AGUAS PLUVIALES, SE PRECISA QUE LA EMERGENCIA SE ESTA ATENDIENDO DESDE EL DIA 02-03-2020, EN LA CUAL SE HA REALIZADO LA MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,529199	-77,396499	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO- UCHIZA SECTOR : SUCHIMAN KM 128+600	Ocurrencia : 10/03/2020 Inicio de Trabajo : 07/03/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN  - 1 CAMION VOLQUETE PVN	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SUCHIMAN KM 128+600, EXTRACCION Y HABILITADO DE MADERA, SE CUENTA CON EQUIPOS DE PROVIAS NACIONAL: 01 VOLQUETE, 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL OBRERO TERCEROS, ESTO DEBIDO A LAS CONTINUAS DESCARGAS A DEBILITADO LA BASE DEL PUENTE, RESTRINGIENDO EL TRANSITO SOLO PARA VEHICULOS LIGEROS, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI - ANCASH, POR ADMINSTRACION DIRECTA.
<b>SAN MARTIN</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-9,187453	-75,947196	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PORONGO - DV. TINGO MARÍA (TRAMO VIII) SECTOR : TULUMAYO KM 478+830 - KM 478+960	Ocurrencia : 04/01/2020 Inicio de Trabajo : 04/01/2020	- 1 PEON VIGILANTE DIURNO  - 1 PEON VIGILANTE NOCTURNO	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR TULUMAYO KM 478+830 AL KM 478+960, DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO MEDIANTE D.S. N°044-2020-PCM, SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE RIO TULUMAYO, LAS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LEVANTADO EL ESTADO DE EMERGENCIA, ASIMISMO LA MAQUINARIA QUEDAN A RESGUARDO Y/O VIGILANCIA DIURNA (12 H) Y NOCTURNA (12 H), SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN Y LA SC)
	-8,376468	-76,330098	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PORONGO - DV. TINGO MARIA SECTOR : PUENTE HUAYNABE KM 599+800 - KM 599+800	Ocurrencia : 26/03/2020 Inicio de Trabajo : 26/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS COSAPI S.A.	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR DEL PUENTE HUAYNABE KM 599+800, SE PROCEDERÁ A LOS TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAYNABE, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, ESTO PARA ASI MITIGAR LA EROSION DEL TALUD INFERIOR ACTUAL EXISTENTE QUE ES LO QUE VIENE AFECTANDO A LA PLATAFORMA DE LA VÍA PONIENDO EN PELIGRO INMINENTE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON LA PÉRDIDA DE LA PLATAFORMA, ESTO DISPUESTO POR LA O.S. EMITIDA POR LA SUPERVISIÓN EN DONDE SE DETALLA LA CAUSAL "EROSIÓN DE PLATAFORMA", SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN Y LA SC)
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-9,106800	-75,745031	<b>DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 01/07/2019 Inicio de Trabajo : 03/07/2019	- 2 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU"  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRÁNSITO, SE CUENTA CON 02 PEONES TURNO DIA, ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS A UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
	-8,826918	-75,228839	<b>DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 01/07/2019 Inicio de Trabajo : 03/07/2019	- 2 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU"  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRÁNSITO, SE CUENTA CON 02 PEONES TURNO DIA, ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS A UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
	-9,197554	-75,795326	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. PUMAHUASI - PTE. CHINO SECTOR : LA CUMBRE KM 455+300 - KM 455+400	Ocurrencia : 03/02/2020 Inicio de Trabajo : 03/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR LA CUMBRE (DIVISORIA) KM 455+300 - KM 455+400 (CLIMA NUBLADO), DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO MEDIANTE D.S. N°044-2020-PCM, SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE TALUD PARA BANQUETA Y CONTROL DE TRANSITO MEDIANTE VIGÍAS, EL CUAL SE VENIA REALIZANDO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA, SE EVALUARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS CUANDO SE REQUIERA CONFORMACIÓN DE RELLENO EN LA PLATAFORMA , SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, marzo 2020

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,301558	-76,006841	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CUEVA DE LA LECHUZAS - TINGO MARIA SECTOR : PUENTE CORPAC KM 424+990 - KM 425+600	Ocurrencia : 21/02/2020 Inicio de Trabajo : 21/02/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 4 PERSONAL DE TERCEROS VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE CORPAC KM 424+990 - KM 425+600, SE SUSPENDE TEMPORALMENTE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN EN PROTECCIÓN AL PUENTE CON VIGÍAS, ESTO DEBIDO AL CLAMOR DE LA POBLACIÓN DE AL ZONA CON EL TEMOR DE QUE PUEDA COLAPSAR DICHA ESTRUCTURA, ASIMISMO A LA ESPERA DE LAS PRUEBAS DE CARGA PARA PODER EVITAR CAUSAR DAÑOS A LA ESTRUCTURA POR EL SOBREPESO DE VEHICULOS DE CARGA PESADA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PESADO RESTRINGIDO. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-9,205955	-76,943674	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : C.P. UCO - DV. PAUCAS SECTOR : PARIACANCHA KM 141+250 - KM 141+280	Ocurrencia : 04/02/2020 Inicio de Trabajo : 04/02/2020	- 4 PEON	- 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHIA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PARIACANCHA KM 141+250 - KM 141+280, SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES EN LA EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA, DEBIDO A LA PERDIDA PARCIAL DE PLATAFORMA, POR LA EROSIÓN DE TALUD INFERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-18B</b> EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAQ - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-SNA (DV. CODO DEL POZUJO)	-9,889935	-75,973566	<b>COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : PANAQ KM 46+000	Ocurrencia : 30/01/2020 Inicio de Trabajo : 30/01/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PANAQ KM 46+000 (PUENTE PUNTIN), PONTÓN DE ROLLIZOS DE MANERA INSTALADO DE MANERA PROVISIONAL PARA EL PASE VEHICULAR, SE SUSPENDE TEMPORALMENTE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO A NIVEL NACIONAL EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DEL PUENTE ARTESANAL POR EL DETERIORO DE LOS ROLLIZOS DE MADERA DEL PUENTE POR EFECTOS DEL TIEMPO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS PESADOS, POR EL MOMENTO SE TIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,340665	-76,182959	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHICRIN - HUANUCO (TRAMO II) SECTOR : SAN RAFAEL KM 180+300	Ocurrencia : 30/12/2019 Inicio de Trabajo : 30/12/2019	- 4 PEON VIGIAS - MOTA ENGL.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SAN RAFAEL, KM 180+300, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACIÓN Y EL CONTROL DEL TRANSITO PERMANENTE EN ESTE PUNTO CON LA COLOCACIÓN DE 02 CASETAS Y 04 VIGÍAS (02 DE DÍA Y 02 DE NOCHE), ESTO DEBIDO AL CONSTANTE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS DEL TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD DEL MATERIAL Y LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENGL. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
	-9,861885	-76,870706	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LA UNIÓN - HUALLANCA SECTOR : COLPA KM 376+000	Ocurrencia : 03/02/2020 Inicio de Trabajo : 03/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR COLPA KM 376+000, EL DÍA DE HOY SE MANTIENE SEÑALIZADO LA EMERGENCIA VIAL "PERDIDA DE PLATAFORMA- ENROCADO KM 376+000", CON EL SIGUIENTES PERSONAL: 02 GUARDIANES, ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA POR EROSIÓN EN EL TALUD INFERIOR A CAUSA DE EVENTOS ANTERIORES, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL VIII HUÁNUCO Y LA SC)
	-9,862416	-76,874730	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LA UNIÓN - HUALLANCA SECTOR : COLPA KM 376+900	Ocurrencia : 07/02/2020 Inicio de Trabajo : 07/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR COLPA KM 376+900, EL DÍA DE HOY SE MANTIENE SEÑALIZADO LA EMERGENCIA VIAL "PERDIDA DE PLATAFORMA- ENROCADO KM 376+900", CON EL SIGUIENTE PERSONAL: 01 GUARDIÁN, ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA POR EROSIÓN EN EL TALUD INFERIOR A CAUSA DE EVENTOS ANTERIORES, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL VIII HUÁNUCO Y LA SC).
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-22B</b> EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA -PTE.YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR- PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERIA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,185122	-75,461186	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER SECTOR : LA VIRGEN KM 82+360	Ocurrencia : 20/02/2020 Inicio de Trabajo : 21/02/2020	- 0 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	- 0 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR LA VIRGEN KM 82+360, SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LOS LABORES ANTE EL DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO EMERGENCIA NACIONAL POR LA GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIAS DEL BROTE DE COVID-19, SE MANTIENE PARALIZADO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA CONTINUA, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNÍN PASCO Y LA SC)
	-11,244857	-75,527033	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER SECTOR : SAN PEDRO KM 71+130	Ocurrencia : 02/01/2020 Inicio de Trabajo : 24/01/2020	- 2 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS VIGIAS - CONALVIASCONSTRUCCIONES SAC.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR DE SAN PEDRO KM 71+130, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONTROL DE TRÁFICO TURNO DE DIA PARA RESTRICCIÓN VEHICULAR A UN SOLO CARRIL Y EL TURNO NOCTURNO SE SUSPENDE POR ORDEN LA SUPERVISIÓN. ESTO A CONSECUENCIA QUE EL SECTOR DE BADEN SE ENCUENTRA SOCAVADO CON MUROS DE CONTENCIÓN FISURADOS. ESTO SE REALIZA MEDIANTE CON 02 CONTROLADORES DE TRÁFICO (02 DIURNOS Y 02 NOCTURNOS), SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-24A</b> EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - STA. ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP. PE-5S (SATIPO)	-11,487230	-74,874597	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) SECTOR : TOLDO PAMPA KM 138+800	Ocurrencia : 18/03/2020 Inicio de Trabajo : 18/03/2020	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL COMAS  - 10 PEON CONSORCIO VIAL COMAS	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL COMAS  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL COMAS	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR TOLDO PAMPA KM 138+800, SE VIENE REALIZANDO EL CORTE DE TALUD SUPERIOR PARA EL ENSANCHE DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA , SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL COMAS (SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SATIPO Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, marzo 2020

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAËN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,845228	-75,289065	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE REITHER - VILLA RICA (TRAMO 1) SECTOR : PAUCARTAMBO KM 17+400 - KM 17+500	Ocurrencia : 06/02/2020 Inicio de Trabajo : 06/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PAUCARTAMBO KM 17+400 - KM 17+650, DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO MEDIANTE D.S. N°044-2020-PCM, SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EL COLAPSO PARCIAL, LAS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LEVANTADO EL ESTADO DE EMERGENCIA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO OXAPAMPA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,311477	-75,540493	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : OXAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO SECTOR : AGUA SALADA KM 86+000	Ocurrencia : 13/03/2020 Inicio de Trabajo : 13/03/2020	- 1 INGENIERO POR TERCEROS	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN PROPIO  - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN PROPIO  - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN PROPIO  - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN PROPIO  - 1 CAMION VOLQUETE PVN PROPIO  - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN PROPIO  - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE PVN PROPIO	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR AGUA SALADA KM 86+000, VIA AFECTADA POR LA CAIDA DE PIEDRAS DEL TALUD SUPERIOR, CONTINUAN LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE DERRUMBES, SE CUENTA CON UNA EXCAVADORA, DOS TRACTORES ORUGA, UN TRACTOR NEUMÁTICO, UN VOLQUETE, UN CARGADOR FRONTAL Y LA CISTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOFA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,958286	-74,824226	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KIVINAKI - SATIPO SECTOR : BAJO ALDEA KM 65+900	Ocurrencia : 28/02/2020 Inicio de Trabajo : 28/02/2020	- 2 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	- 0 RETROEXCAVADORA CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC  - 0 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR DE BAJO ALDEA KM 65+900, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONTROL DE TRÁFICO CON 02 CONTROLADORES DE TRÁFICO PARA TURNO DIURNO Y EL TURNO NOCTURNO, ASIMISMO DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO MEDIANTE D.S. N°044-2020-PCM, SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA, LAS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LEVANTADO EL ESTADO DE EMERGENCIA, LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN CON 04 CONTROLADORES DE TRÁFICO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
<b>LIMA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-18</b> EMP. PE-1N (OV. RÍO SECO) - EL AHORCADO - STA ROSA - SAYÁN (PE-1N E) - CHURIN (VÍA DE EVITAMIENTO) - OYÓN (JR. CAJATAMBO, AV HUÁNUCO) - ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - EMP. PE-3N (AMBO)	-10,925985	-77,017923	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAYAN - CHURÍN SECTOR : MIRAHUAY KM 82+990 - KM 83+045	Ocurrencia : 24/02/2020 Inicio de Trabajo : 27/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR MIRAHUAY KM 82+990 - KM 83+045, LABORES SUSPENDIDAS POR DECRETO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL, ASIMISMO SE EVALUARA POSTERIORMENTE EL INICIO DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CARGUIO DE ROCA DEL KM 96+600 AL KM 83+000, ESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA CALZADA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-20</b> EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,858347	-77,130341	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : ZAPALLAL - VENTANILLA SECTOR : MI PERU KM 03+813 - KM 03+922	Ocurrencia : 06/11/2019 Inicio de Trabajo : 07/11/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR MI PERÚ KM 3+813 - KM 3+922, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL D.S. 044-2020-PCM, QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19, SE DISPUSO LO SIGUIENTE: - PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A CONSERVACIÓN DE LA AVENIDA, QUEDANDO UNA CUADRILLA DE MONITOREO DE LA VÍA MEDIANTE RECORRIDOS DE INSPECCIÓN PARA DETECTAR LA OCURRENCIA DE ALGUN HECHO QUE DEMANDE ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA. - SE DESMOLVILIZÓ EL PANEL INFORMATIVO LUMINOSO A LAS 11:30 A.M. DEL DÍA LUNES 16, CON LO CUAL SE HA CESADO A LOS EFECTIVOS PNP QUIENES VENÍAN EFECTUANDO EL RESGUARDO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL CONTROL DEL TRANSITO. - DE SUCEDER ALGÚN HECHO QUE OBLIGUE NUESTRA INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA, SE CUENTA CON PERSONAL STAND BY PRESTO A ACUDIR A LAS ZONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN (DERRAMES, ACCIDENTES, DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, ETC). SE HA DISPUESTO EJECUTAR TRABAJOS DE EMERGENCIA MEDIANTE LA PROPUESTA DE LA COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE MURO DE SUELO REFORZADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ALVAC S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL LIMA Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-20A</b> EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,466069	-76,621180	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CANTA KM 91+771 - KM 112+771	Ocurrencia : 24/02/2020 Inicio de Trabajo : 24/02/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR EMPRESA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION	- 2 MINICARGADOR CHINA ROAD BRIDGE CORPORATION.  - 1 CAMION VOLQUETE CHINA ROAD BRIDGE CORPORATION.	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR CANTA KM 91+771 (00+000) AL KM 111+771 (21+000), SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PRESENTE EN LA VÍA; SE CUENTA CON 02 MINICARGADORRes Y 01 C. VOLQUETES DE 15M3, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA DESDE LAS 08:00 HORAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CHINA ROAD BRIDGE CORPORATION. (SUPERVISADO POR CESEL S.A. Y LA SC)





## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, marzo 2020

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,424730	-75,033765	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : IMPERIAL - IZCUCHACA SECTOR : CUENCA KM 180+480 - KM 180+495	Ocurrencia : 02/03/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO  - 7 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR CUENCA KM 180+480 - KM 180+495, SE TERMINÓ LOS TRABAJOS DE VACIADO DEL MURO EN LA PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA EROSIONADA DEL MARGEN DERECHO DE LA VÍA, FALTANDO SOLO COLOCAR UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL,PERO POR DS 044-2020 PCM DONDE SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DEL BROTE DEL COVID-19 SE SUSPENDIÓ LAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE EMERGENCIA. LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS NO PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS, PORQUE YA SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE REFORZADO DEL TALUD, FALTANDO SOLO LA COLOCACIÓN DE UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE PARA DAR POR CONCLUIDO LA ACTIVIDAD. SE CUENTA CON 01 JEFE DE CUADRILLA, 10 AUXILIARES, 01 COMBI Y CAMIÓN, 01 VOLQUETE Y 01 RETROEXCAVADORA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA Y LA SC)
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 G) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737312	-73,965633	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : CALICANTO KM 122+050	Ocurrencia : 25/03/2020 Inicio de Trabajo : 25/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC	- 1 RETROEXCAVADORA CVSC  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CVSC  - 1 CAMION VOLQUETE CVSC	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR CALICANTO KM 122+050, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01 COMBI Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC. Y LA SC)
	-12,646835	-73,850799	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : MONTEERRICO KM 152+300	Ocurrencia : 25/03/2020 Inicio de Trabajo : 25/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC	- 2 CAMION VOLQUETE CVSC  - 1 CARGADOR FRONTAL CVSC  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CVSC	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR MONTEERRICO KM 152+300, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 02 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN BARANDA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	-12,729325	-73,945024	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO KM 128+000 - KM 129+000	Ocurrencia : 13/10/2019 Inicio de Trabajo : 13/10/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CVSC	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR TUTUMBARO, EN EL KM 128+200 AL KM 129+000, SE VIENE REALIZANDO LA ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATAción DEL RÍO Y RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 02 EXCAVADORA, Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DEL RÍO Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA DESCOLMATAción, ENCAUZAMIENTO DEL RÍO Y RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	-12,803248	-73,993356	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : PANTI KM 99+500	Ocurrencia : 09/03/2020 Inicio de Trabajo : 09/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PANTI KM 99+500, LA MAQUINARIA 01 CARGADOR FRONTAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO, POR MOTIVO DE FALLA MECANICA, LUEGO SE RETOMARON LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC.Y LA SC)
	-12,815626	-73,998323	<b>DERRUMBE TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : PANTI KM 97+600	Ocurrencia : 25/03/2020 Inicio de Trabajo : 25/03/2020			Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PANTI KM 97+600, AYER 26/03/20 SE CULMINÓ CON LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBES, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-28H</b> EMP. PE-28 B (ROSARIO) - CANAYRE - UNIÓN MANTARO - JOSÉ OLAYA - YAVIRO - CENTRO TZOMAVENI - ALTO CHICHIRENI - TRES UNIDOS MATERENI - EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	-12,351010	-73,973468	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO : SIVIA - CANAYRE SECTOR : MAYAPO KM 66+930 - KM 67+180	Ocurrencia : 22/02/2020 Inicio de Trabajo : 22/02/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - CAS  - 1 INGENIERO CONTRATADO - RESPONSABLE DE EMERG. VIAL  - 0 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTRATADO - CONTROL DE TRANSITO  - 1 PERSONAL TECNICO APOYO TÉCNICO DE CAMPO - CONTRATADO PVN  - 1 CHOFER APOYO - CONTRATADO PVN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADO DE MUNICIPALIDAD SIVIA (INC. OPER)  - 1 CAMIONETA 4X4 PROVIAS NACIONAL  - 1 MOTONIVELADORA ALQUILADO DE MUNICIPALIDAD SIVIA (INC. OPER)	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR MAYAPO KM 66+900 - KM 67+250, CARRETERA AFECTADA POR EROSIÓN Y PERDIDA DE PLATAFORMA POR INCREMENTO DEL CAUDAL Y DESBORDE DEL RÍO APURIMAC PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA, SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD SUPERIOR Y AMPLIACIÓN DE SECCIÓN (EN MATERIAL COMPACTO Y ROCA) EN KM. 67+180 AL 67+220, ADEMAS PERFILADO DE PLATAFORMA EN KM 67+000 CON UNA MOTONIVELADORA CAT 140K ALQUILADA, A FIN DE RECONSTRUIR LA PLATAFORMA PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD EN LA VÍA, POR LAS RESTRICCIONES DEL DECRETO DE URGENCIA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL SE REDUCE EL PERSONAL MÍNIMO. POR EL MOMENTO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ESTA INTERRUPTIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-28I</b> EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN - CHIQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUNUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	-12,698330	-73,691689	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN FRANCISCO - SAMUGARI SECTOR : CHAMAYRUCHAYOCC KM 29+150 - KM 32+100	Ocurrencia : 17/03/2020 Inicio de Trabajo : 17/03/2020	- 1 INGENIERO INGENIERO ASISTENTE ZONAL AYACUCHO	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PROVIAS NACIONAL  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROVIAS NACIONAL  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROVIAS NACIONAL  - 1 Motoniveladora - John Deere PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR CHAMAYRUCHAYOCC KM 29+150 - KM 32+100, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PLATAFORMA Y DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VÍA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y 01 MOTONIVELADORA DE PROVIAS NACIONAL. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-16,487116	-73,013338	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : OCOÑA - DV. QUILCA SECTOR : KM. 790 KM 791+000 - KM 798+000	Ocurrencia : 27/03/2020 Inicio de Trabajo : 27/03/2020	- 1 CAPATAZ - 6 PEON	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS - 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR OCOÑA - CAMANÁ, KM 791+000 - KM 798+000, SE VIENE REALIZANDO EL DESARENADO DE CALZADA Y BERMAS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 C. VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR POR ACCIÓN DE LOS FUERTES VIENTOS, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. EL CARGADOR FRONTAL SE TRANSPORTÓ EN CAMABAJA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL AREQUIPA Y LA SC)
	-15,210272	-73,346663	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : SAN SABASTIÁN DE SACRARA KM 422+625 - KM 422+640	Ocurrencia : 10/02/2020 Inicio de Trabajo : 10/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SAN SABASTIÁN DE SACRARA KM 422+625 AL KM 422+640, SE PARALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE REFUERZO DE BADÉN CON CONCRETO F' C=210 KG/CM2 DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DISPUESTO POR EL GOBIERNO. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA. (SUPERVISADO POR HOB CONSULTORES Y LA SC)
	-15,169088	-73,311019	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : COLTA KM 396+580 - KM 396+625	Ocurrencia : 02/03/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR COLTA, KM. 396+580 AL KM. 396+625 SE PARALIZARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO CICLOPEO F' C=175 KG/CM2 +30% P.M DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DISPUESTO POR EL GOBIERNO CENTRAL. SE MANTIENE EL TRÁNSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA, SUPERVISADO POR HOB CONSULTORES Y LA SC
<b>RUTA NACIONAL PE-1SL</b> EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLÉS - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,174497	-73,196584	<b>DERRUMBE TRANSITO INTERRUPTO</b>	TRAMO : CORCULLA - COLTA SECTOR : LACCORA KM 364+340 - KM 364+375	Ocurrencia : 27/03/2020 Inicio de Trabajo : 27/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIONETA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR LACCORA, KM. 364+340 AL KM. 364+375, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE CON 01 CARGADOR FRONTAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS DEL SECTOR, ANTE ESTA SITUACIÓN SE MOVILIZÓ EQUIPO PARA REALIZAR LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE Y RESTABLECER EL TRÁNSITO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. EL TRÁNSITO SE ENCUENTRA INTERRUPTO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA (SUPERVISADO POR HOB CONSULTORES Y LA SC)
	-15,177465	-73,218584	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CORCULLA - COLTA SECTOR : POMACOCCHA - LACCORA KM 370+000 - KM 391+350	Ocurrencia : 20/03/2020 Inicio de Trabajo : 20/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR POMACOCCHA - LACCORA, KM. 370+000 AL KM. 391+350 SE CONTINUA LA LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON 01 CARGADOR FRONTAL, ESTO DEBIDO A QUE NUEVAMENTE SE PRODUJO LA CAÍDA DE HUAYCOS Y PIEDRAS PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS, POR LO QUE SE MOVILIZÓ EQUIPO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y RESTABLECER EL TRÁNSITO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. EL TRÁNSITO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA (SUPERVISADO POR HOB CONSULTORES Y LA SC)
	-15,232387	-72,984609	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COTAHUASI - CHARCANA SECTOR : ANDAMARCA - AYAPALLPA KM 274+000 - KM 290+000	Ocurrencia : 24/03/2020 Inicio de Trabajo : 24/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR ANDAMARCA - AYAPALLPA KM 274+000 AL KM 290+000, SE VIENE REALIZANDO LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO A LA INTRANSITABILIDAD POR CAÍDA DE HUAYCOS Y PIEDRAS PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS DEL SECTOR, POR LO QUE SE MOVILIZÓ EQUIPOS AL SECTOR PARA REALIZAR LA LIMPIEZA RESPECTIVA Y RESTABLECER EL TRÁNSITO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. EL TRÁNSITO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA (SUPERVISADO POR HOB CONSULTORES Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,643793	-71,750458	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PATAHUASI - MACA SECTOR : MACA KM 289+953	Ocurrencia : 18/02/2020 Inicio de Trabajo : 18/02/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR MACA KM 289+953 (PROGRESIVA DE PROYECTO KM 102+155), SE PARALIZÓ LOS TRABAJOS EL DÍA DE HOY DEBIDO AL DECRETO DE URGENCIA EN CUAL SE DECLARA EL ESTADO EMERGENCIA SE VIENE COORDINANDO CON LA SUPERVISIÓN LA FORMA DE ATENCIÓN DE ESTAS EMERGENCIAS, PARALELAMENTE SE VIENE SUPERVISANDO EL ESTADO DE ESTE PUNTO, DESPLAZAMIENTOS, ASENTAMIENTOS Y FILTRACIONES QUE HAN PRODUCIDO EROSIÓN EN LOS TALUDES QUE SIRVEN DE APOYO A LAS BASES DEL PUENTE MACA Y BASE DEL CAUCE; EROSIÓN ADYACENTE A LA PLATAFORMA, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO SU ATENCIÓN, SE MANTIENE LA VÍA CON TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ANDAMAYO Y LA SC)
	-15,693235	-72,201637	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUAMBO - AYO SECTOR : CANCO KM 199+108 - KM 179+414	Ocurrencia : 26/02/2020 Inicio de Trabajo : 26/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR HUAMBO 194+048 - 194+308 (PROGRESIVA DE PROYECTO KM 202+108 AL KM 179+414 (KM 190+000 AL KM 212+694) LABORES SUSPENDIDAS POR DECRETO DE URGENCIA EN CUAL SE DECLARA EL ESTADO EMERGENCIA, SE VIENE COORDINANDO CON LA SUPERVISIÓN POSTERIORMENTE EL INICIO DE LA ATENCIÓN DE ESTAS EMERGENCIAS, ASIMISMO SE VIENE SUPERVISANDO EL ESTADO DE ESTE PUNTO, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO SU ATENCIÓN, SE MANTIENE LA VÍA CON TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ANDAMAYO Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-34E</b> EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE) - VIZCACHANE - PULPERA - NEGRO MAYO - DV. TINTAYA (PE-3S K) - QUELLO - EMP. PE-3S G (YAURI)	-16,044580	-71,402250	<b>COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PATAHUASI - PAMPA CAÑAHUAS SECTOR : PATAHUASI KM 01+500	Ocurrencia : 17/03/2020 Inicio de Trabajo : 17/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PATAHUASI KM 01+500 EL DÍA DE HOY SE PROGRAMÓ ENCAUSE DE QUEBRADA AGUAS ARRIBA DE LA ALCANTARILLA COLAPSADA, CONTROL DE TRANSITO CON VIGÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, SOCAVACIÓN Y EROSIÓN EN LA ALCANTARILLA DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO SU ATENCIÓN, SE MANTIENE LA VÍA CON TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL ANDAMAYO Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, marzo 2020

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>TACNA-MOQUEGUA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-36A</b> EMP. PE-1S - DV. MOQUEGUA - SAMEGUA - DV. TORATA - DV. PUNO (PE-36 B) - STA. ROSA - MAZOCRUZ - PTE. HUENQUE - PTE. PROVIDENCIA - VILUYO - PTE. LA MABERA - PTE. HUACASUMA - PTE. LOMAJAHUIRA - PTE. LLOROCO - PTE. CCALLACCAME - EMP. PE-3S (DV. DESAGUADERO)	-17,187305	-70,915351	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : MOQUEGUA - SAMEGUA SECTOR : AV. ANDRES A. CACERES - OVALO EL ÁNGEL KM 9+600 - KM 11+580	Ocurrencia : 26/02/2020 Inicio de Trabajo : 27/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR AV. ANDRES A. CACERES - OVALO EL ÁNGEL KM. 9+600 - KM. 11+400; (ENTRADA A MOQUEGUA KM 1+900 A CARGO DE PVN SE HA PARALIZADO EN CUMPLIMIENTO D.S 044-2020, LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA VIAL POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL, AL DECLARARSE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 15 DIAS EN TODO EL PERÚ; EMERGENCIA VIAL DEBIDO AL INGRESO DE HUAYCOCOS POR LA QUEBRADA CEMENTERIO EN MOQUEGUA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, SE ATIENDE POR EMERGENCIA VIAL DESDE EL KM. 9+600 HASTA KM. 11+400, EN LA RUTA PE-36A. CARRETERA A CARGO DE LA ZONAL TACNA - MOQUEGUA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,350767	-69,476215	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. CHUQUINE - SANDIA SECTOR : SANDIA KM 221+700 - KM 222+300	Ocurrencia : 14/02/2020 Inicio de Trabajo : 14/02/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- 1 CARGADOR FRONTAL ICCGSA.	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SANDIA KM 221+700 – KM 222+300, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE MANERA PRELIMINAR A LOS TRABAJOS DEFINITIVOS. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, PRODUCTO DE LA LLUVIAS INUSUALES, EN EL TRAMO DE CARRETERA QUE UNE CUYO CUYO CON SANDIA, POR EL MOMENTO SE TIENE TRANSITO RESTRINGIDO, TAMBIÉN SE ESTÁ COLOCANDO SEÑALIZACIÓN Y ORIENTANDO A LOS USUARIOS DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,269918	-69,419610	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 235+350 - KM 235+520	Ocurrencia : 18/02/2020 Inicio de Trabajo : 20/02/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR DE ICCGSA	- 1 CARGADOR FRONTAL DE ICCGSA - 1 MOTONIVELADORA DE ICCGSA - 1 CAMION VOLQUETE DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR HUANCALUQUE KM 235+350 – KM 235+520, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE PRECISA QUE CONTINUA EL DESLIZAMIENTO DE TALUD DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, PRODUCTO DE LA LLUVIAS INUSUALES, SE PRECISA QUE LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTÁ SUPEDITADO A LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DEL RIO, POR EL MOMENTO SE TIENE TRANSITO RESTRINGIDO PASE SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,316410	-69,456607	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : SANDIA KM 228+360 - KM 228+460	Ocurrencia : 22/02/2020 Inicio de Trabajo : 22/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 CARGADOR FRONTAL DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SANDIA KM 228+360 – KM 228+460, SE VIENE TRABAJANDO EN MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CON UN CARGADOR FRONTAL, ESTO PARA DAR LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA, TAMBIÉN SE HA ESTÁ COLOCADO SEÑALIZACIÓN Y ORIENTANDO A LOS USUARIOS DE LA VÍA PARA EVITAR ACCIDENTES. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,210132	-69,407209	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : IPARO KM 243+240 - KM 243+360	Ocurrencia : 14/02/2020 Inicio de Trabajo : 05/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE ICCGSA - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar DE ICCGSA - 1 CARGADOR FRONTAL DE ICCGSA - 1 CAMION VOLQUETE DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR IPARO KM 243+240 – KM 243+360, SE PRECISA QUE CONTINUA EL DESLIZAMIENTO DE TALUD DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, PRODUCTO DE LA LLUVIAS INUSUALES, EL DIA 04.03.20 SE EMPEZO CON LOS TRABAJOS PARA DAR TRANSITO RESTRINGIDO, POR EL MOMENTO EL TRANSITO ESTÁ RESTRINGIDO A VEHICULOS LIVIANOS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,203754	-69,408870	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : IPARO KM 244+000 - KM 244+140	Ocurrencia : 14/02/2020 Inicio de Trabajo : 09/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR DE ICCGSA	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar DE ICCGSA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE ICCGSA - 1 CARGADOR FRONTAL DE ICCGSA - 1 CAMION VOLQUETE DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR IPARO KM 244+000 – KM 244+140, CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS CON MAQUINARIA, ASIMISMO SE PRECISA QUE CONTINUA EL DESLIZAMIENTO DE TALUD DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INUSUALES POR EL MOMENTO EL TRANSITO ESTÁ RESTRINGIDO PASE VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,170709	-69,302628	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : QUIQUIRA KM 261+800 - KM 262+600	Ocurrencia : 14/02/2020 Inicio de Trabajo : 09/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR QUIQUIRA KM 261+800 – KM 262+600, SE PRECISA QUE CONTINUA EL DESLIZAMIENTO DE TALUD DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INUSUALES, POR EL MOMENTO EL TRANSITO ESTÁ RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,218690	-69,404987	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : IPARO KM 242+200 - KM 243+000	Ocurrencia : 14/02/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar DE ICCGSA - 1 MOTONIVELADORA DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR IPARO KM 242+200 – KM 243+000, SE PRECISA QUE CONTINUA EL DESLIZAMIENTO DE TALUD DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INUSUALES, SE CONTINUA LOS TRABAJOS CON TRACTOR ORUGA Y MOTONIVELADORA, SE MANTIENE TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, marzo 2020

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCAÑE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCU (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,174224	-69,373033	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : IPARO KM 251+320 - KM 251+390	Ocurrencia : 24/03/2020 Inicio de Trabajo : 24/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR DE ICCGSA	- 1 CARGADOR FRONTAL DE ICCGSA - 1 CAMION VOLQUETE DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR IPARO KM 251+320 AL 251+390, SE VIENE REALIZANDO EL ENSANCHE DE LA PLATAFORMA ENTRANDO AL TALUD SUPERIOR, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA Y EL LASTRADO PARA DAR TRANSIBILIDAD DEL TRAMO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, DAÑOS OCASIONADOS POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INUSUALES, SE PRECISA QUE LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTÁ SUPEDITADO A LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DEL RÍO, ASÍ COMO SE VIENE COORDINANDO, LA UBICACIÓN DE CANTERA DE ROCAS, EL PROCESO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ROCAS PARA EL TRABAJO DE ENROCCADO Y DEFENSA RIBERENA, PARA POSTERIOR REALIZAR EL PROCESO DE RELLENO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, POR EL MOMENTO EL TRANSITO ES RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,364393	-69,479148	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DIV. CHUQUINE - SANDIA SECTOR : SANDIA KM 216+720 - KM 216+760	Ocurrencia : 26/03/2020 Inicio de Trabajo : 26/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR DE ICCGSA	- 1 CARGADOR FRONTAL DE ICCGSA - 1 RETROEXCAVADORA DE ICCGSA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR SANDIA KM 216+720 - KM 216+760, SE TRABAJO EN RESTABLECER LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR PRODUCIDA POR EL DERRUMBE QUE CUBRIO PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INUSUALES, EN EL TRAMO DE CARRETERA QUE UNE CUYO CUYO CON SANDIA, AL FINALIZAR LA JORNADA SE DIO TRANSITO NORMAL TAMBIÉN ESTÁ COLOCANDO SEÑALIZACIÓN Y ORIENTANDO A LOS USUARIOS DE LA VÍA CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-34P</b> EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	-14,112203	-69,273856	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. SAN JOSÉ - MASSIAPO (TRAMO 01) SECTOR : PUCARMAYO KM 8+920 - KM 8+960	Ocurrencia : 21/03/2020 Inicio de Trabajo : 21/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUCARMAYO KM 08+920 - Km. 08+960, VÍA AFECTADA POR PERDIDA DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO INAMBARÍ, EL CUAL DEBILITÓ EL PIE DE TALUD CAUSANDO INESTABILIDAD, Y COMO CONSECUENCIA EL DERRUMBE DEL MISMO. SE VIENE APERTURANDO UNA VÍA ALTERNA HACIA EL TALUD SUPERIOR CON 1 EXCAVADORA Y 1 RETROEXCAVADORA. EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 67. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CONSERVADOR PUNO I)
<b>RUTA NACIONAL PE-36E</b> EMP. PE-36 A (DV. VILACALLA) - VILACALLA - POQUE - AMOTIRE - PISACOMA - HUALLAPAMPA - PALCATE - EMP. PE-38 (CAPAZO)	-16,943523	-69,396907	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PISACOMA - CAPAZO SECTOR : PISACOMA KM 44+900 - KM 44+925	Ocurrencia : 13/03/2020 Inicio de Trabajo : 13/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PISACOMA KM 44+900 - KM 44+925, SE HA PARALIZADO LOS TRABAJOS DE LA EMERGENCIA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO DE LA CANTERA DE ROCA NO PERMITE CIRCULAR POR SUS ACCESOS NI EXTRACCIÓN HASTA QUE PASE LA EMERGENCIA NACIONAL ORDENADA POR EL GOBIERNO, EL TRANSITO EN LA ZONA DE EMERGENCIA SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC- ARAMSA. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR PALERMO Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-36F</b> EMP. PE-36 A (DV. AZANCALLANE) - AZANCALLANE - CACHICUCHO - L.D. TACNA (QUIULLIRE)	-16,913423	-70,087240	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. AZANCALLANE - QUIULLIRE SECTOR : AZANCALLANE KM 6+910 - KM 6+925	Ocurrencia : 21/02/2020 Inicio de Trabajo : 22/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR AZANCALLANE KM 6+910 - KM 6+925, SE VIENE EJECUTANDO LA EMERGENCIA HASTA EL 15 DE MARZO DE 2020, ESE MISMO DÍA EL GOBIERNO CENTRAL MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA 026-2020, DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO A LA PROPAGACION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) EL CUAL SUSPENDE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LIBRE TRANSITO, POR LO QUE LA EMERGENCIA EN MENCIÓN QUEDA EN ESPERA, HASTA QUE EL GOBIERNO CENTRAL LEVANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, SE MANTIENE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC- ARAMSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO PALERMO Y LA SC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUJARES (DV. QUELLOJINO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARIANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,781272	-72,662569	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : QUILLABAMBA - ECHARATE SECTOR : LA BOVEDA KM 448+250 - KM 448+300	Ocurrencia : 22/03/2020 Inicio de Trabajo : 22/03/2020	- 0 CAPATAZ PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 CARGADOR FRONTAL MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR LA BOVEDA KM 448+250 - KM 448+300 (KM 243+050 - KM 243+100), DEBIDO A DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR DISPOSICIÓN DE PERSONAL POLICIAL Y LAS FF.AA., EL DÍA DE HOY SOLO SE REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO 2 (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC Y LA SC)
	-12,775396	-72,654448	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : QUILLABAMBA - ECHARATE SECTOR : CONDORMOCCO KM 446+900 - KM 446+920	Ocurrencia : 22/03/2020 Inicio de Trabajo : 22/03/2020	- 1 CAPATAZ PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR CONDORMOCCO KM 446+900 - KM 446+920 (KM 244+400 - KM 244+420), DEBIDO A DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19 Y POR DISPOSICIÓN DE PERSONAL POLICIAL Y LAS FF.AA., EL DÍA DE HOY SOLO SE REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO 2 (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-28F</b> EMP. PE-3S (POROY) - CACHIMAYO - CHINCHERO - EMP. PE-28 B (URUBAMBA). INCLUYE EL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHEROS	-13,318321	-72,112598	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CACHIMAYO - URUBAMBA SECTOR : URUBAMBA KM 38+870 - KM 38+890	Ocurrencia : 05/03/2020 Inicio de Trabajo : 05/03/2020	- 2 PEON PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR URUBAMBA KM 38+870 - KM 38+890, DEBIDO A DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA Y POR DISPOSICIÓN DE PERSONAL POLICIAL Y LAS FF.AA., EL DÍA DE HOY SOLO SE REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO 2. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-28G</b> EMP. PE-3S (CUSCO) - DV. TARAY - EMP. PE-28 B (PISAC)	-13,457509	-71,880516	<b>DERRUMBE TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO : CUSCO-PISAC SECTOR : HUANACALLE KM 24+750 - KM 24+770	Ocurrencia : 27/03/2020 Inicio de Trabajo : 27/03/2020			





## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,999781	-71,461134	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : URCOS - PUENTE COMBAPATA (TRAMO I) SECTOR : CHECACUPE KM 1069+460 - KM 1069+470	Ocurrencia : 27/03/2020 Inicio de Trabajo : 27/03/2020	- 1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA  - 2 PEON VIGIA  - 1 INGENIERO PREVENICIONISTA DE RIESGO  - 1 CAPATAZ JEFE DE CUADRILLA  - 2 PEON AUXILIAR DE CAMPO  - 2 OPERADOR OPERADOR DE EQUIPO  - 2 OPERADOR CONDUCTOR DE CAMIONETA	- 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO.  - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO.  - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIONETA 4X4 - CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO.	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR CHECACUPE KM 1069+440 - KM 1069+460. SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE. ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA. POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SG</b> EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOPUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RIO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,523374	-71,821649	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALLHUAHUACHO - EMP. NVA CARRETERA MINA SECTOR : VELILLE KM 159+470 - KM 159+505	Ocurrencia : 09/03/2020 Inicio de Trabajo : 09/03/2020	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR KM 159+470 AL KM 159+505. SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. VOLQUETE Y PERSONAL. ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA A CONSECUENCIAS DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SANTO TOMAS - YAURI Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SJ</b> EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,138385	-72,596612	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO : SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA SECTOR : PUENTE SAUCIPAMPA KM 25+150 - KM 25+250	Ocurrencia : 23/02/2020 Inicio de Trabajo : 23/02/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 27/03/2020 SECTOR PUENTE SAUCIPAMPA KM 25+150 - KM 25+250, DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO MEDIANTE D.S. N°044-2020-PCM, SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA, LAS CUALES SE REINICIARÁN UNA VEZ LEVANTADO EL ESTADO DE EMERGENCIA, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DEL PUENTE A CAUSA DE UN ALUVIÓN, POR ELO SE DISPUSO LA INSTALACIÓN DEL NUEVO PUENTE, LA VÍA SE ENCUENTRA CON TRANSITO INTERRUMPIDO. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUMPIDO	5
TRANSITO RESTRINGIDO	28
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUMPIDO	5
TRANSITO RESTRINGIDO	63
TRANSITO NORMAL	1