



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-1NL EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS -DV SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ(FRONTERA CON ECUADOR)	-4,398250	-79,970575	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TAMBOGRANDE - MACARÁ (TRAMO X) SECTOR : SUYO KM 126+650 - KM 127+220	Ocurrencia : 27/03/2021 Inicio de Trabajo : 27/03/2021	- 1 CAPATAZ - 2 PEON VIGIAS - 6 PEON - 1 OPERARIO TOPOGRAFIA - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - 1 OPERADOR RODILLO BERMERO - 1 CHOFER MINIBUS	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 RODILLO BERMERO - 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIBUS - 1 OTROS EQUIPOS MENORES NIVEL DE INGENIERO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SUYO KM 127+220 (KM 1159+010 TRAMO X TAMBOGRANDE - MACARA), SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO PARA CUNETAS Y BERMAS, PERFILADO Y COMPACTACION DE BERMA, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 RODILLO BERMERO, 01 NIVEL DE INGENIERO, 01 CAPATAZ, 02 VIGIAS, 06 PEONES, 01 TOPOGRAFO, 01 CONDUCTOR DE MINIBUS, 01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, 01 OPERADOR DE RODILLO BERMERO, 01 MINIBUS, ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA (BERMA DERECHA), ORIGINADA POR LA EROSION DEL AGUA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS REGISTRADAS EN EL SECTOR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-1NM EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARA)	-4,444928	-79,939524	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHIRINOS - SURPAMPA SECTOR : CHIRINOS KM 4+625	Ocurrencia : 13/04/2021 Inicio de Trabajo : 13/04/2021	- 1 CAPATAZ - 2 PEON VIGIAS - 7 PEON AUXILIARES - 1 OPERARIO TOPOGRAFO - 1 CHOFER MINIBUS - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIBUS - 1 RETROEXCAVADORA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES ESTACION TOTAL - 1 OTROS EQUIPOS MENORES NIVEL DE INGENIERO - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO. - 2 OTROS EQUIPOS MENORES VIBROAPISONADORES	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CHIRINOS KM 4+625 (TRAMO XI: DV. LA TINA - DV. MACARÁ, KM 9+580 - KM 9+600), SE VIENE REALIZANDO EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, CARGUO DE ROCA PARA MURO CICLOPEO, CONFORMACION Y COMPACTACION, VACIADO DE MURO CICLOPEO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 ESTACION TOTAL, 01 NIVEL DE INGENIERO, 01 TROMPO MEZCLADOR, 02 APISONADORES, 01 CAPATAZ, 02 VIGIAS, 07 PEONES, 01 TOPOGRAFO, 01 CONDUCTOR DE MINIBUS, 01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, 01 MINIBUS, ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA (BERMA DERECHA), ORIGINADA POR LA EROSION DEL AGUA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS REGISTRADAS EN EL SECTOR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-1NT EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)	-4,613227	-79,689672	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AYABACA - DV. SOCCHABAMBA SECTOR : CHICLARUME KM 89+750 - KM 89+800	Ocurrencia : 27/03/2021 Inicio de Trabajo : 31/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CHICLARUME KM 89+750 - KM 89+800 (RUTA PE-1NT), VÍA AFECTADA POR EL ASENTAMIENTO DE LA CALZADA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS, ASIMISMO SE MANTIENE LA SEÑALIZACION DEL SECTOR AFECTADO, SE CONTINUA GESTIONANDO LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO ROVISIONAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-4,614128	-79,692735	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AYABACA - DV. SOCCHABAMBA SECTOR : CHICLARUME KM 89+280 - KM 89+290	Ocurrencia : 27/03/2021 Inicio de Trabajo : 31/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CHICLARUME KM 89+280 - KM 89+290 (RUTA PE-1NT), VÍA AFECTADA POR EL EROSION PARCIAL DE LA CALZADA ADYADENTE AL TALUD INFERIOR PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS, ASIMISMO SE MANTIENE LA SEÑALIZACION VIAL DEL SECTOR AFECTADO, SE CONTINUA GESTIONANDO LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO PROVISIONAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
LAMBAYEQUE								
RUTA NACIONAL PE-06A EMP. PE-1N (LARÁN) - POMALCA - PÁTAPO -CHONGOYAPE - PTE. EL CUMBIL - DV. STA. CRUZ DE SUCCHABAMBA (PE-06 B) - LLAMA - HUAMBOS - EMP. PE-3N (COCHABAMBA)	-6,452822	-78,971507	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLAMA - COCHABAMBA (TRAMO V) SECTOR : HUAMBOS KM 163+750	Ocurrencia : 16/04/2021 Inicio de Trabajo : 16/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 3 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR HUAMBOS KM 163+750, SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL Y MONITOREO PARA LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON PERSONAL, ESTO DEBIDO ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECONFORMACION DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC)
	-6,452223	-78,952671	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLAMA - COCHABAMBA (TRAMO V) SECTOR : HUAMBOS KM 166+300	Ocurrencia : 16/04/2021 Inicio de Trabajo : 16/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 5 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR HUAMBOS KM 166+300, SE VIENE EL CONTROL Y MONITOREO PARA LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON PERSONAL, ESTO DEBIDO ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR FALLA GEOTÉCNICA EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECONFORMACION DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC)
	-6,481192	-78,893487	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLAMA - COCHABAMBA (TRAMO V) SECTOR : COCHABAMBA KM 182+100	Ocurrencia : 15/04/2021 Inicio de Trabajo : 15/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 3 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR COCHABAMBA KM 182+100, SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL Y MONITOREO PARA LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN CASO REQUIERA, SE CUENTA CON PERSONAL, ESTO DEBIDO ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR FALLA GEOTÉCNICA EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECONFORMACION DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LAMBAYEQUE								
RUTA NACIONAL PE-06B EMP. PE-06 A (PTE. EL CUMBIL) - CATACHE - STA. CRUZ DE SUCCHABAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. PE-3N (CHAMANA)	-6,588563	-78,918891	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA CRUZ - EMP. PE-3N (TRAMO VIII) SECTOR : ÁMBAN KM 70+300	Ocurrencia : 10/03/2021 Inicio de Trabajo : 10/03/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 4 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR ÁMBAN KM 70+400, SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL Y MONITOREO DE LA ZONA AFECTADA, Y POR EL PROCESO CONSTRUCTIVOS ESTAMOS PENDIENTES DE CURADO Y FRAGUADO PARA LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO BITUMINOSO, SE CUENTA CON PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC).
	-6,652538	-79,084625	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CUMBIL - CATACHE (TRAMO VI) SECTOR : CIRATO KM 23+160	Ocurrencia : 21/04/2021 Inicio de Trabajo : 21/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 2 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CIRATO KM 23+160, SE VIENE REALIZANDO EL ACOPIO Y TRANSPORTE DE ROCAS, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA NEUMATICA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC).
	-6,586322	-78,916982	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA CRUZ - EMP. PE-3N (TRAMO VIII) SECTOR : ÁMBAN KM 70+900	Ocurrencia : 13/03/2021 Inicio de Trabajo : 13/03/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 3 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR ÁMBAN KM 70+900, SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL Y MONITOREO, SE CUENTA CON PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA FALLA HIDROGEOLOGICA PRESENTADA EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECONFORMACIÓN DE LA CALZADA EN CASO REQUIERA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC).
	-6,568042	-78,807270	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA CRUZ - EMP. PE-3N (TRAMO VIII) SECTOR : MONTAN MAYO KM 91+320	Ocurrencia : 16/04/2021 Inicio de Trabajo : 16/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 3 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR MONTAN MAYO KM 91+320, SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE ROCA PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA (TAMBIÉN EN EL KM 97+200) Y PERSONAL, ESTO DEBIDO ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC).
	-6,553352	-78,793283	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA CRUZ - EMP. PE-3N (TRAMO VII) SECTOR : MONTAN MAYO KM 97+200	Ocurrencia : 12/04/2021 Inicio de Trabajo : 12/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 6 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR MONTAN MAYO KM 97+200, SE VIENE REALIZANDO LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA(TAMBIÉN EN LA EMERGENCIA KM 91+320) Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC).
	-6,621500	-78,944644	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA CRUZ - EMP. PE-3N (TRAMO VIII) SECTOR : SANTA CRUZ KM 60+500	Ocurrencia : 21/04/2021 Inicio de Trabajo : 21/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE - 3 PEON CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SANTA CRUZ KM 60+500, SE VIENE REALIZANDO LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE ALCANTARILLA, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CABEZAL DE ALCANTARILLA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHONGOYAPE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE Y LA SC).
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCANADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KUE LAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-6N (LA CALZADA)	-6,512946	-77,338835	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA SECTOR : PUNTA DE CARRETERA KM 458+305 - KM 458+323	Ocurrencia : 23/01/2021 Inicio de Trabajo : 23/01/2021	- 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADA - 1 CAMION VOLQUETE ALQUILADO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PUNTA DE CARRETERA KM 458+305 - KM 458+323, SE VIENE COLOCANDO ROCA CON 01 EXCAVADORA ALQUILADA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE DISPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO (L = 18.00 M) PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-6,277587	-77,192087	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SELVA ALEGRE - EL DORADO SECTOR : EL DORADO KM 516+530	Ocurrencia : 30/03/2021 Inicio de Trabajo : 30/03/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA LAJAS.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR EL DORADO KM 516+530 (KM 37+300 DEL PROYECTO RUTA II: SELVA ALEGRE-EL DORADO), TRABAJOS SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE DEBIDO A FACTORES CLIMÁTICOS (LLUVIAS), SUPERADO ESTE EVENTO SE PROSEGUIRÁ CON LA CONFORMACIÓN DEL MURO BOLSACRETO CON PERSONAL, PARA POSTERIOR CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, GENERANDO POR LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ABRA LAJAS. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA Y LA SC)
	-6,407804	-77,459084	AHUELLAMIENTO TRANSITO NORMAL	TRAMO : RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA SECTOR : RODRIGUEZ DE MENDOZA KM 416+500 - KM 420+500	Ocurrencia : 29/04/2021 Inicio de Trabajo : 29/04/2021			Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR R.MENDOZA KM 416+500 AL KM 420+500(RODRIGUEZ DE MENDOZA-PUNTA DE CARRETERA), AYER 04/05/21 SE CULMINÓ CON EL ESCARIFICADO, PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIOS) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,212940	-77,661684	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA SECTOR : MOLINOPAMPA KM 368+000	Ocurrencia : 30/04/2021 Inicio de Trabajo : 30/04/2021	- 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA ALQUILADO - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) ALQUILADO - 1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROP ALQUILADO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR MOLINOPAMPA KM 368+000 AL KM 372+000(MOLINOPAMPA-RODRIGUEZ DE MENDOZA), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA ALQUILADA, 01 RODILLO LISO ALQUILADO, 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA ALQUILADO, ESTO DEBIDO AL AHUELLAMIENTO PROFUNDO QUE SE VIENE GENERANDO POR LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA, TRABAJO CONTRATADO POR SERVICIOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,617172	-77,747501	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIASME - PTE YANAYACU SECTOR : ALTO PAJAKUSA KM 226+200	Ocurrencia : 18/02/2021 Inicio de Trabajo : 18/02/2021	- 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL	- 1 CARGADOR FRONTAL PROVIAS NACIONAL - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR ALTO PAJAKUSA KM 226+20. ESTAMOS A LA ESPERA DEL MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA ALQUILADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PLATAFORMA. A SU VEZ SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTEMPLA TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y LA INSTALACIÓN DE UNA ALCANTARILLA TMC, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA QUE HA SIDO GENERADO POR LA ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE ESTAN PRESENTADO EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-4,626888	-77,751665	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIASME - PTE YANAYACU SECTOR : PAJAKUSA KM 225+100	Ocurrencia : 15/02/2021 Inicio de Trabajo : 15/02/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PAJAKUSAT KM 225+100, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA CON 01 EXCAVADORA ALQUILADA, DEL MISMO MODO SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTEMPLA TRABAJOS DE LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA QUE HA SIDO GENERADO POR LA ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE ESTAN PRESENTADO EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-4,618621	-77,748067	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIASME - PTE. YANAYACU (SARAMERIZA) (TRAMOVII) SECTOR : PUENTE ACHUAGA KM 225+670 - KM 225+700	Ocurrencia : 11/02/2021 Inicio de Trabajo : 13/02/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PETROPERU - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PETROPERU	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PUENTE ACHUAGA KM 225+670, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA CON UN CARGADOR FRONTAL PROPIEDAD DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE ESTAN SUSCITANDO DURANTE ESTOS DIAS, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ COMO LAS GESTIONES CON LA SUB DIRECCIÓN DE PUENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACIÓN DE PUENTE, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA SUB-ESTRUCTURA (ESTRIBO DERECHO), POR LA ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE PRESENTA EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-4,794265	-77,884552	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIASME - PTE YANAYACU (SARAMERIZA)- TRAMO VI SECTOR : PUENTE ACHUAGA UNO KM 222+630 - KM 222+663	Ocurrencia : 11/02/2021 Inicio de Trabajo : 13/02/2021	- 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PUENTE ACHUAGA UNO KM 222+630, SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA, CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA Y PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA DEL OLEODUCTO PERUANO A CARGO DE PETROPERU. SE CUENTA CON LA ESTRUCTURA DEL PUENTE A COLOCAR, ESTANDO A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA DAR INICIO CON EL ARMADO Y COLOCADO DEL PUENTE, SE VIENE EJECUTANDO EL MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CON UN CARGADOR FRONTAL, EL CUAL FUE COLAPSADO POR LAS FUERTES LLUVIAS SUSCITADAS DURANTE ESTOS DIAS, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PUENTE GENERADO POR LA ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA PRODUCTO DE LA LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,176794	-78,333738	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LONYA GRANDE - CORRAL QUEMADO SECTOR : GUADALUPE KM 127+200 - KM 127+230	Ocurrencia : 31/03/2021 Inicio de Trabajo : 19/04/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR GUADALUPE KM 127+200 - KM 127+230, VÍA AFECTADA POR EL COLAPSO DE PLATAFORMA, DEBIDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, ASIMISMO SE VIENE COORDINANDO LA PROPUESA DE SOLUCIÓN Y REPARACIÓN DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR EL CENTRO POBLADO DE GUADALUPE, CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ABRA LAJAS. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-3ND EMP. PE-3N (CUTERVO) - SOCOTA – SAN ANDRÉS DE CUTERVO – SANTO TOMÁS – PIMPINGOS – EMP. PE-04 C (CUYCA)	-6,361889	-78,792834	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CUTERVO - SOCOTA SECTOR : LA SUCCHA KM 06+520 - KM 06+550	Ocurrencia : 22/04/2021 Inicio de Trabajo : 22/04/2021	- 1 CAPATAZ - 2 OFICIAL - 1 OFICIAL CONTROLADOR DE EQUIPOS - 3 PEON - 2 PEON VIGÍAS - 1 PEON GUARDIAN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR LA SUCCHA KM 06+520 - KM 06+550, SE VIENE REALIZANDO LA CONTINUACIÓN ENROCADO Y PROTECCIÓN DE LA PANTALLA DEL ENROCADO CON ARENA Y CEMENTO, SE CUENTA CON UNA EXCAVADORA Y EL PERSONAL CALIFICADO, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10B EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PTE. EL PALLAR (PE-10 C) - EL CONVENTO - SAN FELIPE I - CALEMAR - BAMBAMARCA - ABRA NARANJILLO - PACHIZA - EMP. PE-5N (PTE. SANTA MARTHA)	-7,794038	-77,948458	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LAGUNA SAUSACOCCHA - PTE. PALLAR SECTOR : LAGUNA SAUSACOCCHA-PTE. PALLAR KM 0+000 - KM 18+420	Ocurrencia : 12/04/2021 Inicio de Trabajo : 12/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD - 1 PERSONAL DE TERCEROS CONTROLADOR - 3 OPERADOR UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD - 1 CAPATAZ PERSONAL CONTRATADO - 7 PEON 02 VIGÍAS Y 05 AUXILIARES DE CAMPO - 1 PERSONAL TECNICO ING ASISTENTE CONTRATADO	- 1 CARGADOR FRONTAL UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD - 2 CAMION VOLQUETE UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR LAGUNA SAUSACOCCHA-PTE. PALLAR KM 0+000 - KM 18+420, CONTINÚA LA REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DERRUMBES, ASI COMO LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALZADA, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 02 CAMION VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL EN VARIOS PUNTOS CRITICOS POR LA INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, QUE ESTÁN INVADIENDO LA PLATAFORMA DE RODADURA, ORIGINADO POR LAS ABUNDANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE AUN CONTINÚAN EN LA SIERRA LIBERTENA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,438263	-77,159367	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ANYANGA - SUCCHA SECTOR : SUCCHA KM 74+570 - KM 74+630	Ocurrencia : 05/05/2021 Inicio de Trabajo : 05/05/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 CAMIONETA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SUCCHA KM 74+570 AL KM 74+630, SE PROCEDERÁ AL ENROCADO DE PROTECCIÓN DE TALUD Y EL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PARA ESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR Y RECUPERAR LA PLATAFORMA PERDIDA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA NEUMÁTICA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 RODILLO LISO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR Y LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO RECUPERAR LA PLATAFORMA PERDIDA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-14C EMP. PE-12 A - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN - EMP. PE-14 B (HUARI)	-9,339646	-77,173985	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN LUIS - HUARI SECTOR : PUENTE ACOPALCA KM 221+800	Ocurrencia : 13/04/2021 Inicio de Trabajo : 13/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 5 PERSONAL DE TERCEROS POR SERVICIOS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PUENTE ACOPALCA KM 221+800, SE VIENE REALIZANDO LA DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE AMBAS MARGENES, SE CUENTA CON PERSONAL OBRERO POR TERCEROS POR SERVICIOS, ESTO DEBIDO AL DETERIORO GENERALIZADO DEL PUENTE EXISTENTE, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA INSTALACIÓN UN NUEVO PUENTE MODULAR, EL TRANSITO VEHICULAR SE MANTIENE RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI-ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA DROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,092118	-77,153655	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AQUIA - CHIQUIAN SECTOR : PAMPAM KM 455+125 - KM 455+155	Ocurrencia : 21/01/2021 Inicio de Trabajo : 22/01/2021	- 2 PEON VIGÍAS DE TRANSITO - 1 OPERARIO RESPONSABLE DE CUADRILLA - 1 PEON GUARDIÁN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI 14 PASAJEROS	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PAMPAM KM 455+125 - KM 455+155, SE VIENE REALIZANDO EL TRASLADO DE MATERIAL PARA RELLENO DE GAVIÓN, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE GAVIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SE CUENTA CON PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN EN TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA EN EL MARGEN DERECHO Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE A DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CREC 10. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3NA EMP. PE-3N (DV. PTE. HUAROCHIRI) – PTE. HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (PE-12 A) - LA PAMPA - DV. CORONGO - BAMBAS - EMP. PE-3N (TAUCA)	-8,514190	-78,028608	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA PAMPA - LLAPO SECTOR : CAUCHICURA-LLAPO KM 111+500	Ocurrencia : 15/04/2021 Inicio de Trabajo : 15/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 7 PERSONAL DE TERCEROS POR EMERGENCIA	- 1 RETROEXCAVADORA POR TERCEROS A TODO COSTO - 1 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS A TODO COSTO - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO, POR TERCEROS A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CAUCHICURA-LLAPO KM 111+500, SE VIENE REALIZANDO ENCOFRADO Y VACIADO DE PARAPETOS CENTRAL Y LATERAL EN MARGEN IZQUIERDO Y EXCAVACION DE ZAPATA MARGEN DERECHO, SE CUENTA 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION, 01 VOLQUETE 01 MEZCLADORA DE CONCRETO- TROMPO Y PERSONAL OBRERO DE TERCEROS POR SERVICIOS, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA Y BADÉN, POR ELLO SE HA PROGRAMADO LA INSTALACIÓN DE UN PUENTE MODULAR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI-ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
SAN MARTIN								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAËN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-6,609878	-76,316758	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JUAN GUERRA - BUENOS AIRES SECTOR : JUAN GUERRA KM 923+310	Ocurrencia : 16/03/2021 Inicio de Trabajo : 17/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR JUAN GUERRA KM 641+690 (KM 923+310), SE HA PRESENTADO UN DESLIZAMIENTO DEL CARRIL DERECHO DEBIDO A LA SATURACION DEL TALUD INFERIOR POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE VIENEN AZOTANDO LA REGION. SE PROCEDERA A LA SEÑALIZACION DEL SECTOR CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC)
	-7,476679	-76,657245	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JUANJUI - CAMPANILLA (TRAMO IV) SECTOR : GUACAMAYO KM 768+300	Ocurrencia : 10/04/2021 Inicio de Trabajo : 10/04/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR GUACAMAYO KM 768+300, VÍA AFECTADA POR UNA EROSION DE LA PLATAFORMA, DEBIDO AL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE VIENEN AZOTANDO LA REGION SAN MARTIN. SE PROCEDERA A LA SEÑALIZACION PREVENTIVA EN EL SECTOR CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC).
	-7,201524	-76,736728	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JUANJUI - CAMPANILLA (TRAMO IV) SECTOR : CERRO BLANCO KM 806+100 - KM 806+180	Ocurrencia : 13/04/2021 Inicio de Trabajo : 13/04/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CERRO BLANCO KM 806+100 AL KM 806+180 (TRAMO IV), SE HA PRESENTADO UN DERRUMBE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR POR LA SATURACION A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE VIENEN AZOTANDO LA REGION SAN MARTIN. SE PROCEDERA A SEÑALAR EL SECTOR CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC).
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAI - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	-9,279829	-76,397987	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MARAVILLAS - MONZON SECTOR : CAUNARAPA KM 356+110 - KM 356+160	Ocurrencia : 11/03/2021 Inicio de Trabajo : 11/03/2021	- 1 CAPATAZ PERSONAL DEL CONSERVADOR - PERSONAL DEL CONSERVADOR HABILITACION DE GAVIONES, CARGUIO DE MATERIALES	- 1 CAMIONETA MONITOREO DEL SECTOR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CAUNARAPA KM 356+110 - KM 356+160, SE REALIZA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION, ASÍ COMO TRABAJOS DE HABILITACION DE GAVIONES, CARGUIO DE MATERIALES CON MONITOREO DE MATERIAL DE ARRASTRE POR INCREMENTO DE CAUDAL EN QUEBRADA, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIAS CONTINUAS EN LA ZONA. EL HUAYO PRODUCIDO POR EL INCREMENTO DE LLUVIAS EN LA ZONA HA AFECTADO LA PLATAFORMA Y BADEN EXISTENTES, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACION DE LA CALZADA Y OBRA DE ARTE. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-9,279899	-77,002480	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : PTE POMACHACA - YUNGUILLA SECTOR : CULLUCHACA KM 103+400 - KM 104+000	Ocurrencia : 07/04/2021 Inicio de Trabajo : 07/04/2021	- 4 PEON VIGIAS	- 1 CAMIONETA MONITOREO DEL SECTOR - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS UBICADO EN EL SECTOR DE LA EMERGENCIA - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 UBICADO EN EL SECTOR DE LA EMERGENCIA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CULLUCHACA KM 103+400 AL 104+500, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO POR LAS RUTAS ALTERNAS Y SECTOR DE LA EMERGENCIA, SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE LA CAIDA DE ROCAS Y MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR QUE AUN PROSIGUE HASTA LA FECHA. LO QUE IMPOSIBILITA LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL SECTOR, LAS MISMAS QUE SE INICIARAN CUANDO LAS CONDICIONES NO REPRESENTEN RIESGO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA ATENCION DE EMERGENCIA, POR EL MOMENTO EL TRANSITO VEHICULAR ESTA INTERRUMPIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-14E EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A (TINGO CHICO)	-9,229833	-76,617509	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTADERA - CHAPARRA SECTOR : CONTADERA KM 31+950	Ocurrencia : 05/04/2021 Inicio de Trabajo : 05/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CONTADERA KM 31+950, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE QUE AUN CONTINUA CAYENDO EN EL SECTOR. SE CUENTA CON 01TRACTOR ORUGA, 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUSO LA RECUPERACION DE LA CALZADA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,340665	-76,182959	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - HUANUCO (TRAMO III) SECTOR : SAN RAFAEL KM 180+300	Ocurrencia : 30/12/2019 Inicio de Trabajo : 30/12/2019	- 4 PEON VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SAN RAFAEL, KM 180+300, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACIÓN Y EL CONTROL DEL TRANSITO PERMANENTE EN ESTE PUNTO CON LA COLOCACION DE 02 CASETAS Y 04 VIGIAS (02 DE DIA Y 02 DE NOCHE), ESTO DEBIDO AL CONSTANTE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS DEL TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD DEL MATERIAL Y LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA. SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENGLIL. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAËN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,106800	-75,745031	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 01/01/2021 Inicio de Trabajo : 01/01/2021	- 4 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGLIL PERU S.A." - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680, (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR TURNO DÍA Y NOCHE, SE CUENTA CON 04 PEONES (02 TURNO DÍA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHÍCULOS PESADOS A UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGLIL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
	-8,826918	-75,228839	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 01/01/2021 Inicio de Trabajo : 01/01/2021	- 4 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGLIL PERU S.A." - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 PEONES (02 TURNO DÍA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHÍCULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGLIL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-22B EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA - PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR - PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERÍA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,280248	-75,564084	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - LA MERCED SECTOR : CARPAPATA-MATICHACRA KM 62+000 - KM 71+500	Ocurrencia : 30/03/2021 Inicio de Trabajo : 30/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR - 1 INGENIERO PERSONAL POR TERCEROS - 1 PERSONAL DE TERCEROS PYME (10 PERSONAS)	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CARPAPATA-MATICHACRA KM 62+000 - KM 71+500, SE CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES, CUNETAS, BADENES, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 PYME (10 PERSONAS), ESTO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA LO QUE ORIGINO DERRUMBES Y LA COLMATACION DE MATERIAL EN LAS CUNETAS, BADENES, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE PIEDRAS EN LA CALZADA Y CUNETAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-24A EMP. PE-3S (CONCEPCION) - STA. ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP. PE-5S (SATIOPO)	-11,711826	-75,078134	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COMAS - SATIOPO SECTOR : COMAS-SACSACANCHA KM 55+000 - KM 70+000	Ocurrencia : 13/04/2021 Inicio de Trabajo : 26/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 Motoniveladora - John Deere PROVIAS NACIONAL - 1 CAMION VOLQUETE PROVIAS NACIONAL - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR- SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO - 1 CARGADOR FRONTAL EXTRACCION, ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR - SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO.	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR COMAS-SACSACANCHA KM 55+000 - KM 70+000, CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFILADO, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA Y 01 CAMION VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL DE MANTENIMIENTO, ESTO DEBIDO A LA AFECTACION DE LA CALZADA POR HUELLAS PROFUNDAS, ASIMISMO SE HA PROGRAMADO EL ALQUILER DE DOS MAQUINARIAS (VOLQUETE, RODILLO, CARGADOR F.) PARA LA REPARACION DE LA CALZADA, ESTO DEBIDO A LA ACCION DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-10,444702	-75,008069	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CACAZU - PTO. BERMUDEZ (TRAMO III) SECTOR : BERMUDEZ, KM 123+530 - KM 123+630	Ocurrencia : 17/03/2021 Inicio de Trabajo : 17/03/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO OXAPAMPA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO OXAPAMPA - 3 CAMION VOLQUETE CONSORCIO OXAPAMPA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR BERMUDEZ KM 123+530 - KM 123+630, CONTINUA LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL, ASI COMO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE MATERIAL, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 EXCAVADORA, 03 VOLQUETES Y PERSONAL PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA POR ACCION DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE REQUIERE DE REFORZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, ACONDICIONAMIENTO DE TALUD SUPERIOR Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO OXAPAMPA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
	-10,546118	-75,078540	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN JUAN DE CACAZU - PTO BERMUDEZ SECTOR : CHATARRA KM 94+200 - KM 94+350	Ocurrencia : 08/04/2021 Inicio de Trabajo : 08/04/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO OXAPAMPA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO OXAPAMPA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CHATARRA KM 94+200 - KM 94+350, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA CALZADA Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA, SE CUENTA CON (01 EXCAVADORA, 01 VOLQUETE) Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR QUE BLOQUEA TODA LA VÍA, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR EL MOMENTO SE TIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR UNA VIAL PROVISIONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO OXAPAMPA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,858347	-77,130341	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ZAPALLAL - VENTANILLA SECTOR : MI PERU KM 03+813 - KM 03+922	Ocurrencia : 06/11/2019 Inicio de Trabajo : 07/11/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR MI PERÚ KM 3+813.5 - KM 3+928.4, TRABAJO SUSPENDIDO EN LA ZONA SUR DONDE INICIA EL MURO DE SUELO REFORZADO, ESTO DEBIDO AL CORTE DE TALUD Y MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADOS POR PERSONAL CONTRATADO POR EL DUEÑO DEL TERRENO COLINDANTE, LO CUAL HA COMPROMETIDO LA ESTABILIDAD DEL MURO Y RELLENO CONSTRUIDOS, ASIMISMO EN LA ZONA NORTE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN STAND BY; SE PRECISA QUE SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE MURO DE SUELO REFORZADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA, MEDIANTE UN ACCESO EL CUAL FUE HABILITADO EN LA NUEVA VÍA DE DOBLE SENTIDO EN LA CALZADA SENTIDO NORTE-SUR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ALVAC S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL LIMA Y LA SC)
ICA								
RUTA NACIONAL PE-28A EMP. PE-1S E (DV. HUAYTARÁ) - INDEPENDENCIA - HUMAY - HUÁNCANO - PÁMPANO (PE 28 D) - PTE. HUAYTARA - PTE. CUYAHUASI - PTE. TULLPA - PTE. DOS DE MAYO - PTE. MUCHIC - PTE. ANA TERESA - PTE. TSEJ TSI - PTE. TRANCA - HUAYTARÁ - PTE. SUYACUNA - PTE. MOLLEPAYANA - PTE. CARNICERIA - PTE. SATAN - PTE. SAN RAFAEL - PTE. SAN MIGUEL - ABRA YUNCACCARA - PTE. RUMICHACA 1 - RUMICHACA (PE-28 E) - LICAPA - ABRA APACHETA GRANDE - PTE. NINACHA - NINACHACA - ABRA YANABAMBA - SOCOS - EMP. PE-3S (AYACUCHO)	-13,611837	-75,466902	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PACRA - PUENTE SUYACUNA (T-VII) SECTOR : TUTUCA KM 91+200	Ocurrencia : 11/02/2021 Inicio de Trabajo : 11/02/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR TUTUCA KM 91+200, SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL MURO ARMADO, SE COORDINA PARA PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL IICA Y LA SC)
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26 EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PALCA - TOYOC - LUCMAPATA - VILLA DE ARMA - LACHOJ - HUANCAVELICA - ABRA SACHAPITE - PONTÓN PALCA - HUANDO - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)	-12,739315	-74,907238	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAVELICA - IZCUCHACA SECTOR : YAULI KM 235+670	Ocurrencia : 06/03/2021 Inicio de Trabajo : 06/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR YAULI KM 235+670, EMERGENCIA VIAL SEÑALIZADA SEGÚN REGLAMENTO, LA PRESENTE EMERGENCIA VIAL AÚN NO ESTÁ ATENDIDA DEBIDO A QUE SE HA PRIORIZADO LOS PUNTOS CRÍTICOS EN OTROS SECTORES QUE INTERRUMPEN EL TRANSITO VEHICULAR, SUPERADOS ESTOS EVENTOS SE PROCEDERÁ A LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26 EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PALCA - TOYOC - LUCMAPATA - VILLA DE ARMA - LACHOJ - HUANCAVELICA - ABRA SACHAPITE - PONTÓN PALCA - HUANDO - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)	-12,751381	-74,910376	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAVELICA - IZCUCHACA SECTOR : ANTACCOCHA KM 231+362 - KM 231+397	Ocurrencia : 06/03/2021 Inicio de Trabajo : 06/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR YAULI KM 231+362 - KM 231+397. EMERGENCIA VIAL SEÑALIZADA SEGÚN REGLAMENTO, LA PRESENTE EMERGENCIA VIAL AÚN NO ESTÁ ATENDIDA DEBIDO A QUE SE HA PRIORIZADO LOS PUNTOS CRÍTICOS EN OTROS SECTORES QUE INTERRUMPEN EL TRANSITO VEHICULAR, SUPERADOS ESTOS EVENTOS SE PROCEDERÁ A LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-12,750923	-74,912435	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAVELICA - IZCUCHACA SECTOR : ANTACCOCHA KM 231+045 - KM 231+090	Ocurrencia : 06/03/2021 Inicio de Trabajo : 06/03/2021	- 5 PEON CUADRILLA - 1 CAPATAZ	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 2 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR ANTACCOCHA KM 231+090 - KM 231+045, SE VIENE EJECUTANDO LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, SE REALIZA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE; SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 02 CAMIONES VOLQUETES Y 01 CUADRILLA (06 PERSONAS), ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-12,751842	-74,915176	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAVELICA - IZCUCHACA SECTOR : ANTACCOCHA KM 230+730 - KM 230+775	Ocurrencia : 06/03/2021 Inicio de Trabajo : 06/03/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR ANTACCOCHA KM 230+730 - KM 230+775, EMERGENCIA VIAL SEÑALIZADA SEGÚN REGLAMENTO, LA PRESENTE EMERGENCIA VIAL AÚN NO ESTÁ ATENDIDA DEBIDO A QUE SE HA PRIORIZADO LOS PUNTOS CRÍTICOS EN OTROS SECTORES QUE INTERRUMPEN EL TRANSITO VEHICULAR, SUPERADOS ESTOS EVENTOS SE PROCEDERÁ A LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-12,752874	-74,915182	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAVELICA - IZCUCHACA SECTOR : ANTACCOCHA KM 230+230 - KM 230+260	Ocurrencia : 06/03/2021 Inicio de Trabajo : 06/03/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA.	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO CHACA. - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO CHACA.	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR ANTACCOCHA KM 230+230 - KM 230+260, SE VIENE REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE LA BASE EXISTENTE Y REPOSICIÓN DE LA CARPETA CON ASFALTO EN FRÍO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y 05 AUXILIARES DE CAMPO, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,136950	-74,208917	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANTA - AYACUCHO SECTOR : TOTORILLA KM 380+600	Ocurrencia : 24/03/2021 Inicio de Trabajo : 24/03/2021	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 7 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58HP 1YD3 EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR H/M - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COUSTER – EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES MEZCLADOR DE CONCRETO 11PIE3- EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA - 1 CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE 6X4, 15M3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HM - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMION BARANDA DE 4TN - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR TOTORILLA KM 380+600, SE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS Y LA CONFORMACION MURO DE MAMPOSTERIA, SE CUENTA CON LOS RECURSOS DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 MEZCLADORA, 01 COUSTER, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 07 AUXILIARES, ESTO PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR DE LA VÍA QUE RESTRINGE EL LIBRE TRANSITO Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE VEHICULOS QUE CIRCULAN, SE TOMÓ LA ACCIÓN DE RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERIA DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 40 MTS. DE LARGO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA Y LA SC).
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,729717	-73,945151	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO (ACCESO) KM 128+100 - KM 129+100	Ocurrencia : 18/01/2021 Inicio de Trabajo : 23/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - CAS - 1 INGENIERO DEL CONTRATISTA - 1 PERSONAL DE TERCEROS DEL CONTRATISTA - 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL/SUPERVISIÓN- CONTRATADO	- 3 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL CONTRATISTA - 1 CAMIONETA DEL CONTRATISTA - 1 CAMIONETA DE LA SUPERVISION - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, DEL CONTRATISTA - 2 COMPRESORAS NEUMATICAS DEL CONTRATISTA - 1 TRACTORES SOBRE ORUGAS DEL CONTRATISTA - 1 RETROEXCAVADORA DEL CONTRATISTA - 2 CAMION VOLQUETE DEL CONTRATISTA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR TUTUMBARO KM 128+100 AL KM 129+100 (ACCESO), SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DEL ACCESO DE MARGEN IZQUIERDO, FRENTE 01, CORTE DE TERRENO Y ELIMINACION KM. 0+000 AL KM. 0+200, CORTE EN CORTE FIJA CON COMPRESORA DEL KM. 0+300 AL KM. 0+500, TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO, FRENTE 02: CORTE DE KM. 0+600 AL KM. 0+800, FRENTE 03: SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE MODULAR Y HABILITACIÓN DE PLATAFORMA PARA LANZAMIENTO DEL PUENTE, ENCOFRADOS, PARA COLOCACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE EMPALME CON ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE, SE CUENTA CON 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Y 01 TRACTOR SOBRE ORUGAS REALIZANDO TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE SECCIÓN DE VÍA, EN EL FRENTE 01 SE TIENE RETRASOS Y DIFICULTADES POR OS CORTES EN MATERIAL TIPO ROCA SUELT Y ROCA FIJA, SE CONTINUA LOS CONTROLES TOPOGRAFICOS EN EL FRENTE 02 Y 03, ESTO DEBIDO A QUE LA VÍA PRINCIPAL FUE AFECTADA POR LA DESTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL KM 128+200 AL KM 128+900, POR ELLO SE DISPUSO RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD POR UN ACCESO POR LA PARTE SUPERIOR, EN 03 COMPONENTES: (1) HABILITACIÓN DE ACCESO MARGEN IZQUIERDO, (2) INSTALACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MODULAR PROVISIONAL Y (3) HABILITACIÓN DE ACCESO MARGEN DERECHO, SE PRECISA QUE LA EMERGENCIA SE VIENE EJECUTANDO POR SERVICIOS DE TERCEROS, SUPERVISADO POR PROVIAS NACIONAL. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,729579	-73,943843	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO (RIO PIENE) KM 128+250 - KM 128+450	Ocurrencia : 25/02/2021 Inicio de Trabajo : 25/02/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - CAS - 0 INGENIERO PROVIAS NACIONAL - CONTRATADO - 1 OPERADOR PROVIAS NACIONAL - CONTRATADO - 1 PERSONAL TECNICO ROVIAS NACIONAL - CONTRATADO	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MUNICIPALIDAD DE HUANTA - 1 CAMIONETA PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR TUTUMBARO (RIO PIENE) KM 128+250 - KM 128+450, MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO PIENE EN EL KM. 128+300 - 128+400 (PUNTO DE CAIDA DE LODO Y DESBORDE DEL RIO), SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA (ACTA DE APOYO INTERINSTITUCIONAL), DEBIDO A LA VÍA AFECTADA POR EL DESBORDE DEL RIO PIENE PERMANENTE Y PERDIDA DE PLATAFORMA PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA. A LA FECHA LA VÍA ESTA RESTRINGIDA, ASIMISMO LOS HORARIO DE PASE SON: PASE LIBRE DE LUNES A SÁBADO DE 5:30AM A 7:30AM, 12:00M A 1:30PM Y 5:00PM A 7:00PM, DOMINGOS PASE LIBRE. DE LUNES A DOMINGO VÍA CERRADA DE 7:00PM A 5:30PM POR SEGURIDAD, VÍA CERRADA DE LUNES A SÁBADO DE 7:30AM A 12M, Y DE 1:30PM A 5:00PM. NOTA: DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL POR EL CAUCE DEL RIO PIENE, SE VIENE HABILITANDO UN ACCESO POR LA PARTE SUPERIOR, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE UN PUENTE MODULAR. EMERGENCIA VIAL A CARGO UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,718345	-73,898108	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUINUA - SAN FRANCISCO SECTOR : AYNA KM 135+500 - KM 135+700	Ocurrencia : 01/04/2021 Inicio de Trabajo : 01/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO CONTRATADO - 1 OPERADOR CONTRATADO	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR AYNA KM 135+500 - KM 135+700, SE REALIZA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN EL KM. 135+600 CON UN CARGADOR FRONTAL DE PROVIAS NACIONAL. EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUNTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28H EMP. PE-28 B (ROSARIO) - CANAYRE - UNIÓN MANTARO - JOSÉ OLAYA - YAVIRO - CENTRO TZOMAVENI - ALTO CHICHIRENI - TRES UNIDOS MATERENI - EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	-12,393608	-73,922387	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : SIVIA - CANAYRE SECTOR : AMARGURA-MAYAPO KM 56+000 - KM 60+000	Ocurrencia : 23/03/2021 Inicio de Trabajo : 23/03/2021			Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR AMARGURA-MAYAPO KM 67+000 - KM 68+000, AYER 04/05/21 SE CULMINÓ CON LA REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DERRUMBES, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28I EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN - CHIQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUÑUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	-12,634529	-73,791043	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN FRANCISCO - SAMUGARI SECTOR : SANQUIRHUATO - CAÑAPAMPA KM 2+900 - KM 9+600	Ocurrencia : 08/04/2021 Inicio de Trabajo : 09/04/2021	- 1 INGENIERO ASISTENTE TÉCNICO - 1 OPERADOR OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 CHOFER CONDUCTOR CAMIONETA EGN-771 - 1 OPERADOR OPERADOR CAMION VOLQUETE	- 1 CAMIONETA 4X4 PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SANQUIRHUATO - CAÑAPAMPA KM 2+900 - KM 9+600, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL CF-050, CAMION VOLQUETE CV-073 Y CAMIONETA EGN771 DE PROVIAS NACIONAL. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA Y DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VÍA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-33 G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,680467	-73,020708	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - PUENTE SAHUJUNTO SECTOR : SOTAPA KM 743+830 - KM 743+900	Ocurrencia : 27/04/2021 Inicio de Trabajo : 27/04/2021	- 1 CAPATAZ CONSORCIO CERRO AZUL	- 2 CAMION VOLQUETE CONSORCIO CERRO AZUL - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO CERRO AZUL	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SOTAPA KM 743+830 - KM 743+900 (TRAMO VII), SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 02 C. VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CERRO AZUL. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC)
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-36A EMP. PE-1S - DV. MOQUEGUA - SAMEGUA - TARACO - DV. TORATA - DV. PUNO (PE-36 B) - STA. ROSA - MAZOCRUZ - PTE. HUENQUE - PTE. PROVIDENCIA - VILUYO - PTE. LA MABERA - PTE. HUACASUMA - PTE. LOMAJAHUIRA - PTE. LLOROCO - PTE. CCALLACCAME - EMP. PE-3S (DV. DESAGUADERO)	-17,187800	-70,919369	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOQUEGUA - SAMEGUA SECTOR : SAMEGUA KM 9+800 - KM 9+850	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 29/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR DE SAMEGUA KM 9+800 - KM 9+850 (TRAMO DE DOBLE VÍA), A LA FECHA AUN SE TIENE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA ZONA CON LA PROTECCIÓN DEL TERRAPLEN DE LA VÍA CON SACOS DE ARENA, DEBIDO A LA PÉRDIDA DE LA PLATAFORMA EN EL KM 9+800 - 9+850, DONDE SE TIENE PROYECTADO LA EJECUCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN A TRAVÉS DE UN MANTENIMIENTO PERIODICO; SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE AUN NO SE EJECUTA EL SERVICIO, SE HA PREVISTO REALIZAR EL DESVÍO VEHICULAR UTILIZANDO UNA SOLA VÍA EN DOBLE SENTIDO, RESTRINGIENDOSE LA OTRA VÍA QUE FUE AFECTADA, SE REPORTA UN TRANSITO RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVI TACNA - MOQUEGUA, EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCO - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,719223	-69,607135	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUILCAPUNCO - DV. ANANEA SECTOR : TOCOTOCO KM 135+100 - KM 140+200	Ocurrencia : 15/04/2021 Inicio de Trabajo : 21/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 10 PERSONAL DE TERCEROS CONTRATADO POR SERVICIO A TODO COSTO	- 1 CAMION VOLQUETE SERVICIO DE TERCERO A TODO EL COSTO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR TOCOTOCO KM 135+100 - KM 140+200, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE PARCHADO EN HUELLAS PROFUNDOS, SE CUENTA CON 01 CAMIÓN VOLQUETES CONTRATADO A TODO COSTO, PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS A TODO COSTO, EN EL SECTOR TOCOTOCO (KM 137+800 AL KM 137+500), ESTO DEBIDO A LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL POR UN COSTADO DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONGUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,131001	-69,069752	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN JUAN DEL ORO - PUTINA PUNCO SECTOR : SANTO TOMAS KM 321+943 - KM 321+958	Ocurrencia : 15/12/2020 Inicio de Trabajo : 15/12/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SANTO TOMAS KM 321+943 - KM 321+958, SE ACONDICIONADO EL PASE VEHICULAR EN FORMA RESTRINGIDA, LA SECCIÓN DE LA VÍA ES BASTANTE ESTRECHO Y PELIGROSO POR LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO, ESTO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA QUE SIGUEN EROSIONADO EL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO Y MONITOREADO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,253007	-69,163831	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUAYA - SAN JUAN DEL ORO SECTOR : YANAHUAYA KM 294+000 - KM 299+000	Ocurrencia : 15/04/2021 Inicio de Trabajo : 15/04/2021	- 1 PERSONAL TECNICO Coordinador Técnico - 1 OPERADOR SERVICIOS - 1 PEON SERVICIOS - 5 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIOS - 1 CHOFER SERVICIOS	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PROVIAS NACIONAL - 1 CAMIONETA PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR YANAHUAYA KM 294+000 - KM 299+000, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 02 CAMIONES VOLQUETES DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO A LAS HELLAS PROFUNDAS, PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA QUE SIGUEN EROSIONADO LA CALZADA, POR LO QUE SE REQUIERE ATENCION INMEDIATA PARA LA REPARACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,317384	-69,458442	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - HUANCALUQUE SECTOR : SANDIA-HUANCALUQUE KM 228+000 - KM 234+000	Ocurrencia : 17/04/2021 Inicio de Trabajo : 17/04/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO SERVICIOS - 1 PEON SERVICIOS - 4 OPERADOR SERVICIOS - 5 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIOS - 1 CHOFER SERVICIOS	- 1 TRACTOR NEUMATICO PVN. - 1 CAMIONETA PROVIAS NACIONAL - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PROVIAS NACIONAL - 2 CAMION VOLQUETE PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR SANDIA-HUANCALUQUE KM 228+000 - KM 234+000, VÍA AFECTADA POR HUELLAS PROFUNDAS, ESTO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA QUE SIGUEN EROSIONADO LA CALZADA, SE CUENTA CON 01 TRACTOR NEUMÁTICO DE PROVIAS NACIONAL, PARA RECONFORMAR LA PLATAFORMA Y CUNETAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,816625	-69,653137	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUILCAPUNCU - DV. ANANE SECTOR : TOCOTOCO KM 125+000 - KM 135+000	Ocurrencia : 13/04/2021 Inicio de Trabajo : 26/04/2021	- 10 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO CONTRATADO A TODO COSTO - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CAMIONETA CAMIONETA RURAL ALQUILADO A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR TOCOTOCO KM 125+000 - KM 135+000, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y CUNETAS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA CONTRATADO POR SERVICIO A TODO COSTO Y PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, LAS ALCANTARILLAS Y CUNETAS QUEDARON COLMATADOS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-36E EMP. PE-36 A (DV. VILACALLA) - VILACALLA - POQUE - AMOTIRE - PISACOMA - HUALLAPAMPA - PALCATE - EMP. PE-38 (CAPAZO)	-17,022204	-69,468188	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUALLAPAMPA - CAPAZO (TRAMO 04) SECTOR : CHINGA-HUALLAPAMPA KM 65+100	Ocurrencia : 28/04/2021 Inicio de Trabajo : 28/04/2021	- 1 CAPATAZ RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS - 1 OPERARIO TOPOGRAFO - 10 PEON APOYO EN LAS ACTIVIDADES - 2 PEON VIGÍAS, CONTROL DE TRÁNSITO - 1 PEON GUARDIÁN, RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI. TRASLADO DE PERSONAL - 1 RETROEXCAVADORA Limpieza y trabajos de enrocado - 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS CARGUIO DE MATERIAL AFIRMADO	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR CHINGA-HUALLAPAMPA KM 65+100, SE VIENE REALIZANDO EL CARGUIO DE MATERIAL AFIRMADO CON 01 CARGADOR FRONTAL, ASI COMO LA LIMPIEZA Y ENROCADO CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PUENTE (LOSA DE CONCRETO) POR ELLO SE HA DISPUESTO LA HABILITACIÓN DE UN ACCESO PROVISIONAL AL LADO IZQUIERDO DE LA VÍA (PARA VEHÍCULOS PESADOS), ASIMISMO SE INSTALARÁ UNA BATERÍA DE ALCANTARILLAS (02 ALCANTARILLAS DE UNA LONGITUD DE 5.50 M) PARA POSTERIOR REPARACIÓN DE LA LOSA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA LOSA DE CONCRETO DEL PUENTE POR DETERIORO, USO MASIVO Y ANTIGÜEDAD, ADEMÁS SE CUENTA CON SEÑALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC-ARAMSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR PALERMO Y LA SC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,760348	-72,584868	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ECAHARATI - KITENI SECTOR : PUENTE PAN DE AZUCAR KM 436+450	Ocurrencia : 08/02/2021 Inicio de Trabajo : 15/02/2021	- 7 PERSONAL DE TERCEROS CONTRATADPO POR EMERGENCIA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADA	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR PUENTE PAN DE AZUCAR KM 436+450, SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CAUCE, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ASÍ COMO RETROEXCAVADORA ALQUILADA, ASIMISMO SE TIENE EL CONTROL DE TRANSITO CON PERSONAL VIGÍAS Y LA GUARDIANÍA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA NARIZ DE LANZAMIENTO DEL PUENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DEL PUENTE POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL PARA CAMIONETAS Y VEHÍCULOS MAYORES POR UN ACCESO HABILITADO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 05, mayo 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,023466	-72,189099	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TAMBOBAMBA - PUENTE ICHURAY SECTOR : PICHACA KM 238+580	Ocurrencia : 10/02/2021 Inicio de Trabajo : 10/02/2021	- 1 CAPATAZ - 4 PEON	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR S.A.C. - 1 CAMION VOLQUETE CONCAR S.A.C.	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR DE PICHACA KM. 238+580, SE VIENE EJECUTANDO LA REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y PERSONAL DEL CONSERVADOR, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE ALCANTARILLA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A.C. (SUPERVISADO POR EL CONSOCIO VIAL CHINCHAIPUJIO Y LA SC)
	-13,740029	-72,345526	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS SECTOR : COTABAMBAS KM 333+440 - KM 333+470	Ocurrencia : 04/05/2021 Inicio de Trabajo : 04/05/2021	- 9 PEON CONCAR	- 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONCAR - 1 CAMION VOLQUETE CONCAR	Fecha de Actualización : 05/05/2021 SECTOR COTABAMBAS KM 333+440 - KM 333+470, SE VIENE REALIZANDO LA EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO DEL MURO BOLSACRETO, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y PERSONAL DEL CONSERVADOR, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA POR EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN EL SECTOR, POR ELLO SE DISPUSO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA MEDIANTE UN MURO BOLSACRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A.C. (SUPERVISADO POR EL CONSOCIO VIAL CHINCHAIPUJIO Y LA SC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	27
TRANSITO NORMAL	1
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	62
TRANSITO NORMAL	2