



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 26, noviembre 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1NT</b> EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)	-4,632493	-79,926092	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PAIMAS - AYABACA SECTOR : PTE. PARAJE-CULUGUERO KM 27+300 - KM 72+500	Ocurrencia : 22/11/2021 Inicio de Trabajo : 23/11/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Motoniveladora - John Deere PVN - POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR PTE. PARAJE-CULUGUERO KM 27+300 - KM 72+500, VÍA AFECTADA POR AHUELLAMIENTO PROFUNDO, BACHES Y ENCALAMINADO DE ALTA SEVERIDAD (DEFORMACIÓN PROFUNDA), ESTO DEBIDO AL TRÁFICO PESADO Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE VIENE GESTIONANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CONTROLADORES DE TRANSITO, ALQUILER A TODO COSTOS DE CAMIÓN CISTERNA Y RODILLO LISO VIBRATORIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO.  CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDI) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,772787	-77,895314	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : BALSAS - CALLA CALLA SECTOR : CALLA CALLA KM 208+460 - KM 208+475	Ocurrencia : 18/11/2021 Inicio de Trabajo : 18/11/2021	- 1 PEON  - 1 PEON VIGÍA	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR CALLA CALLA KM 208+460 - KM 208+475, SE CULMINÓ LA CONFORMACIÓN DE MURO A LA ESPERA DEL CURADO, PARA POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL Y COMPACTADO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL TALUD INFERIOR DE LA VÍA, PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA, SECTOR SEÑALIZADO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC)
	-6,774871	-77,904853	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : BALSAS - CALLA CALLA SECTOR : CALLA CALLA KM 208+325 - KM 208+330	Ocurrencia : 25/11/2021 Inicio de Trabajo : 25/11/2021	- 1 CAPATAZ  - 1 OPERARIO  - 3 PEON  - 2 PEON VIGIA  - 1 PEON VIGILANTE	- 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO.	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR CALLA CALLA KM 208+325 - KM 208+330, SE VIENE REALIZANDO DESENCOFRANDO DE ZAPATA, ENCOFRADO DE ELEVACIÓN, VACIADO DE CONCRETO PARA ELEVACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, CONTROL DE TRANSITO, SE CUENTA CON MAQUINARIA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL TALUD INFERIOR DE LA VÍA, PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA, SECTOR SEÑALIZADO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,074684	-78,333538	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DURAND - NUEVO CHOTA (TRAMO III) SECTOR : MESONES MURO KM 122+400 - KM 122+400	Ocurrencia : 26/10/2021 Inicio de Trabajo : 26/10/2021	- 1 INGENIERO PVN  - 1 CAPATAZ TERCEROS	- 1 CAMION VOLQUETE PROVIAS NACIONAL  - 1 CAMION VOLQUETE ALQUILADO  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADO  - 1 CAMION VOLQUETE PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR MESONES MURO KM 122+400, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE MAYOR EN LA VÍA CON 01 EXCAVADORA (ALQUILADA), 01 VOLQUETE (ALQUILADO) Y 01 VOLQUETE (PROVIAS NACIONAL). A SU VEZ SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BANQUETAS Y DRENAJE SUPERFICIAL, ESTO DEBIDO A LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA PRODUCTO DEL DERRUMBE CAÍDO SOBRE LA PLATAFORMA GENERADO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN LA ZONA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA.  CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS, MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-4,794265	-77,884552	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SIASME - PTE YANAYACU (SARAMERIZA)- TRAMO VI SECTOR : PUENTE ACHUAGA UNO KM 222+630 - KM 222+663	Ocurrencia : 11/02/2021 Inicio de Trabajo : 13/02/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR PUENTE ACHUAGA UNO KM 222+630, ESTRUCTURA DE PUENTE DESMONTADO, A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DE LA EMERGENCIA VIAL: INSTALACIÓN DEL PUENTE ACHUAGA UNO, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PUENTE GENERADO POR LA ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA PRODUCTO DE LA LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO DEL CAUCE DEL RIO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,069998	-78,528762	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. YAMON - LONYA GRANDE (TRAMO 02) SECTOR : CHINUÑA KM 52+910 - KM 52+920	Ocurrencia : 05/11/2021 Inicio de Trabajo : 06/11/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA LAJAS  - 3 PEON CONSORCIO ABRA LAJAS  - 1 CAPATAZ CONSORCIO ABRA LAJAS	- 1 CAMIONETA 4X4 CONSORCIO ABRA LAJAS.	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR CHINUÑA KM 52+910 - KM 52+920, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PIEDRAS MENORES CON PERSONAL, SE TIENE EL SECTOR SEÑALIZADO Y CON VIGIAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO PESADO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL PUENTE EN SU BASE POR INCREMENTO DEL CAUDAL, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ABRA LAJAS. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA Y LA SC)
	-6,150975	-78,347961	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO SECTOR : GUADALUPE KM 120+600 - KM 120+600	Ocurrencia : 10/11/2021 Inicio de Trabajo : 10/11/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA LAJAS  - 2 PEON CONSORCIO ABRA LAJAS  - 1 CAPATAZ CONSORCIO ABRA LAJAS	- 1 CAMIONETA 4X4 CONSORCIO ABRA LAJAS  - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO ABRA LAJAS  - 3 CAMION VOLQUETE CONSORCIO ABRA LAJAS	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR GUADALUPE KM 120+600, SE VIENE GESTIONANDO LA AUTORIZACIÓN DE UNA NUEVA CANTERA DE PIEDRA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE ENROCADO EN EL BADEN, DEBIDO A LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA POR LA CAÍDA DE HUAYCO CON MATERIAL DE ARRASTRE, LO CUAL AFECTÓ A LA BASE DEL BADÉN, SE TIENE EL SECTOR SEÑALIZADO Y CON PRESENCIA DE VIGIAS PARA LA DIRECCIÓN DEL TRANSITO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD VIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ABRA LAJAS. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-10B</b> EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PTE. EL PALLAR (PE-10 C) - EL CONVENTO - SAN FELIPE I - CALEMAR - BAMBAMARCA - ABRA NARANJILLO - PACHIZA - EMP. PE-5N (PTE. SANTA MARTHA)	-7,802382	-77,936849	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LAGUNA SAUSACOCHA - PTE PALLAR SECTOR : POTRERILLO KM 8+500 - KM 8+600	Ocurrencia : 07/11/2021 Inicio de Trabajo : 07/11/2021	- 1 OPERADOR PERSONAL CONTRATADO - 1 PERSONAL DE TERCEROS ALMACENERO CONTRATADO - 1 ING. RESIDENTE UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD - 9 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PERSONAL CONTRATADO - 1 CAPATAZ PERSONAL CONTRATADO	- 1 CARGADOR FRONTAL PROVIAS NACIONAL. - 1 TRACTOR SOBRE ORUGAS APOYO MUNICIPIO DE CHUGAY	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR POTRERILLO KM 8+500 – KM 8+600, SE CONTINUA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DEL DERRUMBE CON 01 CARGADOR FRONTAL DE PROVIAS NACIONAL Y PERSONAL CONTRATADO, EN CUANTO AL TRACTOR ORUGAS DEL MUNICIPIO DE CHUGAY SE TIENE EN MANTENIMIENTO, ASIMISMO SE TIENE UNA EXCAVADORA QUE HA REINICIADO SU MOVILIZACIÓN HACIA EL SECTOR AFECTADO, TODO ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR QUE CUBRIÓ LA PLATAFORMA POR PRESENCIA DE FALLA GEOLÓGICA, PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS QUE HAN INICIADO EN LA ZONA, EN CUANTO A LA VÍA PRINCIPAL EL TRANSITO VEHICULAR ES RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-10C</b> EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-8,387893	-77,282476	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TAYABAMBA - DV. CHALLAS SECTOR : RANGRAR KM 277+150	Ocurrencia : 05/11/2021 Inicio de Trabajo : 12/11/2021	- 1 INGENIERO PVN - 5 PERSONAL DE TERCEROS POR EMERGENCIA	- 1 RETROEXCAVADORA POR SERVICIOS A TODO COSTO - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO, POR SERVICIOS A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR RANGRAR KM 277+150. SE VIENE REALIZANDO EL VACIADO DE LA ZAPATA DEL MURO, EN ZONA DE TRABAJO SE ENCUENTRA 01 RETROEXCAVADORA, 01 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO (01 CAPATAZ Y 04 OBREROS) POR SERVICIOS DE TERCEROS A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE CABEZAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA Y PERDIDA DE CALZADA, PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-1NF</b> EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,568611	-78,806932	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : CHICAMA - CASCAS SECTOR : DV. BAÑOS CHIMU KM 59+350	Ocurrencia : 22/11/2021 Inicio de Trabajo : 22/11/2021			Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR DV. BAÑOS CHIMU KM 59+350, EL DÍA AYER 25/11/21 EN HORA DE LA TARDE SE LIBERÓ LA VÍ AFECTADA POR EL PARO DE RONDEROS, SE RESTABLECIÓ E TRANSITO VEHICULAR. LA CARRETERA ESTA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,178773	-77,718436	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUARAZ - CARAZ SECTOR : FLOR DE VALLE KM 628+630 - KM 628+795	Ocurrencia : 30/09/2021 Inicio de Trabajo : 01/10/2021	- 2 PEON PERSONAL OBRERO (VIGÍAS DE TRANSITO)	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR FLOR DE VALLE KM 628+630 – KM 628+795, SE REALIZO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, ESTO DEBIDO AL DESNIVEL QUE EXISTE EN LA PLATAFORMA, POR ELLO SE DISPONE LA NIVELACION DE LA CALZADA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CREC 10, (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC)
<b>SAN MARTIN</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAËN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-7,460825	-76,668148	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CAMPANILLA - JUANJUI SECTOR : BALSAYAQUILLO KM 768+300	Ocurrencia : 04/11/2021 Inicio de Trabajo : 04/11/2021	- 1 INGENIERO RESIDENTE POR TERCEROS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR BALSAYAQUILLO KM 768+300, ESTRUCTURA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PUENTE, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DE LA SUB ESTRUCTURA DEL PONTÓN POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE VIENEN AZOTANDO LA REGIÓN SAN MARTIN, POR SE HA PREDISPUESTO LA SEÑALIZACIÓN DEL SECTOR, ASÍ COMO LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA VIAL, ASIMISMO SE VIENE EVALUANDO CON LA DIRECCIÓN DE PUENTES PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUENTE METÁLICO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN-LORETO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-7,201375	-76,736684	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : JUANJUI - CAMPANILLA SECTOR : CERRO BLANCO KM 806+150 - KM 806+150	Ocurrencia : 24/11/2021 Inicio de Trabajo : 24/11/2021	- 1 ING. RESIDENTE TERCERO	- 1 CARGADOR FRONTAL CONVENIO MPMC - 1 RETROEXCAVADORA CONVENIO MPMC - 1 CAMION VOLQUETE PVN	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR CERRO BLANCO KM 806+150, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE HACIA UN DME, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE MARISCAL CACERES, ASÍ COMO 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ESTO PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTAN A LA REGIÓN SAN MARTIN, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN-LORETO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,279899	-77,002480	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO INTERRUPTIDO</b>	TRAMO : PTE POMACHACA - YUNGUILLA SECTOR : CULLUCHACA KM 103+400 - KM 104+000	Ocurrencia : 07/04/2021 Inicio de Trabajo : 07/04/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CAMIONETA MONITOREO DEL SECTOR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR CULLUCHACA KM 103+400 AL KM 104+500, CONTINUA EL CONTROL DEL TRANSITO POR LAS RUTAS ALTERNAS Y SECTOR DE LA EMERGENCIA, SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE LA CAIDA DE ROCAS Y MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR QUE AUN PROSIGUE HASTA LA FECHA LO QUE IMPOSIBILITA LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL SECTOR, LAS MISMAS QUE SE INICIARÁN CUANDO LAS CONDICIONES NO REPRESENTEN RIESGO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA, POR EL MOMENTO EL TRANSITO VEHICULAR ESTA INTERRUPTIDO, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	-9,301508	-76,006907	<b>DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CUEVA DE LECHUZA - TINGO MARÍA SECTOR : PUENTE CORPAC KM 424+980 - KM 424+980	Ocurrencia : 08/11/2021 Inicio de Trabajo : 08/11/2021	- 1 ING. RESIDENTE PVN - 8 PERSONAL DE TERCEROS TERCERO - 1 PERSONAL TECNICO PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR PUENTE CORPAC KM 426+800, CONTINUA LOS TRABAJOS DE RESTRICCIÓN DEL TRANSITO PESADO CON 8 VIGÍAS EN TURNO DE DÍA Y NOCHE; ESTO DEBIDO A LA ROTURA DEL ALA INFERIOR DE LA VIGA LONGITUDINAL UBICADO POR LA SEXTA Y SÉPTIMA VIGA TRANSVERSAL, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSITABILIDAD Y SU PRONTO COLAPSO A SU VEZ SE ESTA REALIZANDO LA EVALUACION DE DAÑOS PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VIAL RESTRINGIDA, EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 26, noviembre 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,315859	-76,042457	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CACHICOTO - CUEVA DE LAS LECHUZAS SECTOR : INTI KM 419+390 - KM 419+570	Ocurrencia : 23/11/2021 Inicio de Trabajo : 23/11/2021	- 2 PEON CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD - 1 CAPATAZ CONTROL Y EJECUCION DE TRABAJOS EN EMERGENCIA - 1 PEON CONTROL Y ELIMINACION EN DME - PUNTERO - 1 PEON AYUDANTE EN TRAZO Y REPLANTEO - 1 PENDIENTE POR ASIGNAR TOPOGRAFIA	- 1 CAMION VOLQUETE CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CORTE Y CARGUIO DE MATERIAL DE CERRO	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR INTI KM 419+390 - KM 419+570, SE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DESDE LA EMERGENCIA VIAL HACIA EL DME CON CONTROL TOPOGRAFICO, PARA RECUPERAR EL ANCHO DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA NEUMÁTICA , 01 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 Y 02 PEONES (VIGÍAS), 01 CAPATAS, 01 PEON EN DME, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR SOCAVACIÓN Y EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, ADEMÁS DE LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS DE GUARDAVÍAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCIO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARÍA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,671524	-76,075138	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : ACOMAYO - LAS PALMAS (TRAMO IV) SECTOR : MIRADOR KM 56+700	Ocurrencia : 25/11/2021 Inicio de Trabajo : 25/11/2021	- 1 OFICIAL - 2 PEON	- 2 CAMION VOLQUETE - 1 RETROEXCAVADORA - 1 CORTADORA DE ASFALTO	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR MIRADOR KM 56+700, SE VIENE REALIZANDO TRASLADO DE MATERIAL SELECCIONADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 02 C. VOLQUETE Y PERSONAL, 01 CORTADORA DE CONCRETO, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACION DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENIGL PERU, (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,106800	-75,745031	<b>DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 4 PEON PVN - 1 ING. RESIDENTE PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680, (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR DE DÍA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGÍAS (02 TURNO DÍA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHÍCULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,826918	-75,228839	<b>DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 1 ING. RESIDENTE PVN. - 4 PEON PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR DE DÍA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGÍAS (02 TURNO DÍA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHÍCULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA ROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,079689	-75,209130	<b>COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCAYO - CHILCA SECTOR : RIO CHILCA KM 125+850	Ocurrencia : 15/10/2021 Inicio de Trabajo : 20/10/2021	- 1 ING. RESIDENTE PVN.	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR RÍO CHILCA KM 125+850, SE VIENE REALIZANDO LA HABILITACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO EN ZAPATAS, VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, SE CUENTA CON PERSONAL DE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO, 01 ING. SUPERVISOR DE PVN, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DE CAUDAL DEL RIACHUELO CUAL ORIGINÓ LA SOCAVACIÓN Y COLAPSO PARCIAL DE LA ALCANTARILLA SEMI ARCO Y LOS ALEROS DE SALIDA, POR ELLO SE DISPUSO LA RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SEMI ARCO Y ALEROS DE SALIDA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. EMERGENCIA VIAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3SM</b> EMP. PE-3S (MCAL. CÁCERES LA MEJORADA) - JULLPACANCHA - PISCOMARCA - MOLINOS PACCHO - DV. ANDABAMBA - PUCACRUZ - TORORUMI - ACOBAMBA - CAJA - PALOMA - MARCAS - EMP. PE-3S (DV. MARCAS)	-12,532256	-74,929108	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : EMP. PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA SECTOR : LA MEJORADA-ACOBAMBA KM 00+000 - KM 92+310	Ocurrencia : 12/10/2021 Inicio de Trabajo : 12/10/2021	- 1 ING. RESIDENTE PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES SERVICIOS DE TERCEROS	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR EMP. PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA DEL KM.56+000 AL KM.54+000, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA POR DEFORMACIONES, SE CUENTA CON PERSONAL POR SERVICIOS TERCEROS (INCL. EQUIPOS MENORS), ESTO DEBIDO AL DETERIORO DE LA PLATAFORMA A CAUSA DEL TRAFICO VEHICULAR PESADO Y PRESENCIA DE LLUVIAS CONTINUAS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, CONDICIÓN DE TEMPERATURA FRÍA Y OTROS FACTORES EXÓGENOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCAVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 26, noviembre 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-32A</b> EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO -EMP. PE-3S (ABRA TOCTO)	-13,872888	-73,947425	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAPÍ - TACA SECTOR : TIQUIHUA KM 219+425	Ocurrencia : 01/10/2021 Inicio de Trabajo : 01/10/2021	- 1 PEON GUARDIANIA DE DIA Y NOCHE	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO SANTA CLARA 2. - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO SANTA CLARA 2.	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR TIQUIHUA, KM 219+425 - 219+425, SE VIENE REALIZANDO EL VACIADO DE CONCRETO, ENCOFRADO CON FENÓLICOS SENTIDO SUR A NORTE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE JUNTAS CON TECNOPOR Y RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y PERSONAL DEL CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA POR LA INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, LO CUAL ORIGINARON LA SOCAVACIÓN DE MUROS EXISTENTES E INESTABILIDAD SEVERA DE TALUD INFERIOR ADYACENTE, POR ELLO SE DISPUSO LA ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA RECUPERAR LA CALZADA. SECTOR SEÑALIZADO EN AMBOS EXTREMOS, EL PASE VEHICULAR SE MANTIENE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO SANTA CLARA 2. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC)
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,866727	-74,227077	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALA - ATICO SECTOR : CHALA KM 617+572	Ocurrencia : 16/07/2021 Inicio de Trabajo : 16/07/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR CHALA KM 617+572, SE PRECISA QUE EL ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS DE LA BARANDA METÁLICA ESTÁ EN PROCESO DE FIRMA, ASIMISMO EL CONTRATISTA CONSERVADOR HA INICIADO EL PROCESO DE COMPRA DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE BARANDA DE CONCRETO Y VEREDA PEATONAL DE DICHO PUENTE, PRODUCTO DEL DETERIORO POR ANTIGÜEDAD Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL SECTOR SEÑALIZADO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL PERU. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIV AREQUIPA Y LA SC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUAREZ (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,635308	-72,992648	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KEPASHIATO - DV ECHARATI SECTOR : VENECIA KM 344+300	Ocurrencia : 28/10/2021 Inicio de Trabajo : 28/10/2021	- 3 OPERADOR OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL (MR) - 3 PEON AUXILIAR DE CAMPO - 2 PEON GUARDIÁN DE AVANZADA (MR)	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR VENECIA KM 344+300, NO SE REGISTRAN DERRUMBES, SIN EMBARGO, SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE 01 CARGADOR FRONTAL DE PROVIAS NACIONAL PARA CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA EL TRANSITO VEHICULAR, ESTO DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE TALUD SUPERIOR .ASIMISMO SE CUENTA CON 01 GUARDIAN DE AVANZADA (APOYO MR) PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA TURNO NOCHE. ASIMISMO EN EL SECTOR DE CIRIALO (KM 361+700) SE CUENTA CON 01 GUARDIÁN DE AVANZADA TURNO NOCHE PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO EN EL SECTOR VENECIA KM 344+300. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SC., POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,638450	-73,203718	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI - DV. ECHARATI SECTOR : CHIRUMPIARI-PALMA REAL KM 217+500 - KM 399+600	Ocurrencia : 19/11/2021 Inicio de Trabajo : 31/12/2021	- 1 OPERADOR OPERADOR DE TRACTOR ORUGA - 1 CHOFER CONDUCTOR DE CAMIONETA	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN	Fecha de Actualización : 26/11/2021 SECTOR AGUAS CALIENTES KM 284+300, NO SE REGISTRAN DERRUMBES, SIN EMBARGO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE 01 TRACTOR ORUGA DE PROVIAS NACIONAL PARA CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA EL TRANSITO VEHICULAR, ESTO DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE TALUD SUPERIOR, ASIMISMO SE CUENTA CON 02 GUARDIANES DE AVANZADA (APOYO MR) PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA TURNO DIURNO Y NOCTURNO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SC., POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	14
TRANSITO NORMAL	1
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	23
TRANSITO NORMAL	1