

**REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA**

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-02A</b> EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - DV. SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE-3N (HUANCABAMBA)	14409	Administración Directa	-5,377331 -79,562116	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. PALAMBLA - CRUZ BLANCA TAMBOGRANDE SECTOR : EL TAMBO KM 100+000 - KM 111+000	Ocurrencia : 17/06/2022 Inicio de Trabajo : 17/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 PERSONAL DE TERCEROS GUARDIANIA DE MAQUINARIA  - 1 PERSONAL DEL CONCESIONARIO CONTROLADOR EN CAMPO  - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN  - 1 CAMION VOLQUETE PVN  - 1 Motoniveladora - John Deere PVN  - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO PVN  - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN  - 1 CAMIONETA ALQUILER	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR EL TAMBO KM 100+000 - KM 111+000, SE REALIZAN TRABAJOS DE PERFILADO Y BACHEO, PARA LA REPARACIÓN DE LA CALZADA, DEBIDO AL DETERIORO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, SE CUENTA CON MAQUINARIA DE PROVIAS NACIONAL; ASIMISMO SE PROSIGUE CON LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. GUARDIANIA DE MAQUINARIA, ALQUILERES DE CAMIÓN VOLQUETE, CAMIÓN CISTERNA, CAMIONETA Y MINIVAN, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ESTO AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 124-2018-MTC/20, SE ESTA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA-TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-02D</b> MIRAFLORES - STA. ANA - EMP. PI - 106 (TAMBOGRANDE)	14411	Administración Directa	-4,933412 -80,413591	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LA OBRILLA - TAMBOGRANDE SECTOR : SANTA ANA-OCOTO BAJO KM 49+000 - KM 54+000	Ocurrencia : 17/06/2022 Inicio de Trabajo : 17/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN.  - 1 PERSONAL TECNICO SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO	- 1 Motoniveladora - John Deere PVN.  - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) ALQUILADA POR SERVICIOS  - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. ALQUILADA POR SERVICIOS  - 1 CAMIONETA 4X4 PVN.	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR SANTA ANA-OCOTO BAJO KM 49+000 - KM 54+000, EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESAREANAMIENTO ENTRE EL KM 30+500 Y EL KM 30+800, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL ARENAMIENTO QUE AFECTA LA CALZADA, PRODUCTO DE LOS VIENTOS Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14418	Administración Directa	-4,981607 -80,561902	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LA OBRILLA - TAMBOGRANDE SECTOR : LA OBRILLA-PUNTA ARENA KM 26+100 - KM 32+000	Ocurrencia : 21/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN.	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN.  - 1 CAMION VOLQUETE PVN.	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR LA OBRILLA-PUNTA ARENA KM 26+100 - KM 32+000, EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESAREANAMIENTO ENTRE EL KM 30+500 Y EL KM 30+800, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL ARENAMIENTO QUE AFECTA LA CALZADA, PRODUCTO DE LOS VIENTOS Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-1N</b> I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAIJÁN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TALARA - MANCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	14527	Administración por Contrato	-4,832011 -80,901228	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SULLANA - LABREA SECTOR : IGNACIO ESCUDERO KM 1056+446	Ocurrencia : 01/08/2022 Inicio de Trabajo : 01/08/2022	- 2 PEON vigias	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES Camion Baranda 7 Ton (Incluye Operador y Combustible)	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR SULLANA KM 1056+460 (PUENTE PICHICHACO) (KM 28+300 SEGÚN PROYECTO, TRAMO I), SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DE LA JUNTA DE TRAFICO DE GOMA ARMADA EN EL ESTRIBO NORTE DEL PUENTE, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. ASIMISMO, SE HA REALIZADO LA COORDINACION CON LA DIRECCION DE PUENTES, DADO QUE, LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA DE EJECUCION DE OBRA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1NK</b> EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - CATACAOS - PTE. INDEPENDENCIA - PTE. INDEPENDENCIA - LA ARENA - VICE - SECHURA - PTE. VIRRILA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR)	14434	Administración Directa	-5,550683 -80,818550	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SECHURA - VICE SECTOR : PUENTE SECHURA KM 46+862	Ocurrencia : 27/06/2022 Inicio de Trabajo : 27/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL	- 1 CAMIONETA POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PUENTE SECHURA KM 46+862, SE VIENE REALIZANDO EL MONITOREO EN CAMPO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL, ESTO DEBIDO AL IMPACTO POR ACCIÓN DE TERCEROS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SUPERIORES DEL PUENTE SECHURA DANÁNDOLO Y DEBILITANDO LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE, POR ELLO SE HA DISPUESTO EL REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS DANADOS A FIN DE RECUPERAR LA CORRECTA Y SEGURA OPERATIVIDAD DE DICHO PUENTE, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-1NN</b> EMP. PE-1N (MARCAVELICA) - SALITRAL - QUERECOTILLO - DV. LANCONES - EL ALAMOR (FRONTERA CON ECUADOR)	14430	Administración por Contrato	-4,814803 -80,629475	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SULLANA - SANTA VICTORIA SECTOR : PUENTE LA MARGARITA KM 12+043 - KM 12+043	Ocurrencia : 24/06/2022 Inicio de Trabajo : 24/06/2022	- 4 PEON VIGÍA (TURNO DÍA)  - 4 PEON VIGÍA (TURNO NOCHE)	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA 3 Tn  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES GENERADOR ELECTRIC 2800 W	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR SANTA MARGARITA (KM 12+043 SEGÚN RENAC), (KM 12+212 SEGÚN PROYECTO - TRAMO VII: SULLANA - SANTA VICTORIA), SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, CARGUO DE MATERIAL PARA DESVÍO, HABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL. SE CUENTA CON 1 COMBI DE 16 PASAJEROS, 02 TORRES LUMINARIAS, 03 VOLQUETES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 NIVEL DE INGENIERO CON TRÍPODE Y REGLA, 08 VIGIAS, 02 AUXILIARES, 01 TOPOGRAFO, ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN PUENTE MARGARITA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y USO MASIVO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1NR</b> EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	14524	Administración por Contrato	-5,023823 -79,785435	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALACO - PACAIPAMPA (TRAMO 6) SECTOR : LANCHE KM 127+970 - KM 127+985	Ocurrencia : 27/07/2022 Inicio de Trabajo : 27/07/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 2 CAMION VOLQUETE EQUIPO MPM	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR LANCHE KM 127+970 - KM 127+985, SE VIENE REALIZANDO EL TRANSPORTE DE OVER, DESDE LA CANTERA ODAR, ESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA, PARA EJECUTAR LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUÁRAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	14525	Administración por Contrato	-4,567656 -79,627107	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. CURILCAS - SOCHABAMBA SECTOR : HUALCUY KM 1968+160 - KM 1968+180	Ocurrencia : 01/08/2022 Inicio de Trabajo : 01/08/2022		- 1 CAMIONETA MINIVAN	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR HUALCUY KM 1968+160 - KM 1968+180, (RUTA PE-3N), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES, TRABAJOS DE LIMPIEZA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SONDROR VADO GRANDE. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SC)

**REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA**

LIMA 06, agosto 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AMAZONAS</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	14463	Administración Directa	-5,601587 -78,548511	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : EL REPOSO - DURAN SECTOR : CASUAL (PTE. FLOR DE LA ESPERANZA) KM 17+900 - KM 17+918	Ocurrencia : 04/07/2022 Inicio de Trabajo : 04/07/2022	- 1 CAPATAZ POR TERCEROS ( A TODO COSTO POR EL SERVICIO) - 4 PEON POR TERCEROS ( A TODO COSTO POR EL SERVICIO) - 1 OPERARIO POR TERCEROS ( A TODO COSTO POR EL SERVICIO)	- 1 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS ( A TODO COSTO POR EL SERVICIO) - 1 RETROEXCAVADORA POR TERCEROS ( A TODO COSTO POR EL SERVICIO)	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR CASUAL PUENTE FLOR DE LA ESPERANZA KM 17+900, EL DIA DE HOY SE ELININA MATERIAL DE DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE Y SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE LOSA DE APROXIMACION EXISTENTES DE LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE , Y LA SEÑALIZACION EN AMBAS MARGENES DEL PUENTE, SE CUENTA CON 01 CAMION VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, ASI COMO , 01 CAPATAZ, 01 OPERARIO, 04 PEONES, PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS DE TERCEROS, ESTO PARA LA INSTALACION DEL NUEVO PUENTE METALICO, DEBIDO A QUE EL PUENTE EXISTENTE COLAPSO A CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LA QUEBRADA POR LAS ALTAS Y CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO QUE ATRAVIESA EL CAUSE DE LA QUEBRADA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA DIRECCION DE PUENTES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14536	Administración Directa	-5,088897 -78,342386	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : NUEVO CHOTA - WAWICO (TRAMO IV) SECTOR : NUEVO HORIZONTE KM 120+000 - KM 100+000	Ocurrencia : 03/08/2022 Inicio de Trabajo : 03/08/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL - 1 INGENIERO ASISTENTE - PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL	- 1 CARGADOR FRONTAL EQUIPOS PROVIAS NACIONAL - 3 CAMION VOLQUETE EQUIPOS PROVIAS NACIONAL - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCION DE EMERGENCIA VIAL) - 1 MOTONIVELADORA EQUIPOS PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 06/08/2022 EN EL SECTOR NUEVO HORIZONTE DEL KM 120+000 AL KM 100+000, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTACION DE PLATAFORMA CON APORTE DE MATERIAL GRANULAR, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA (PROVIAS NACIONAL), 03 CAMIONES VOLQUETE (PROVIAS NACIONAL), 01 CARGADOR FRONTAL (PROVIAS NACIONAL) Y 01 RODILLO LISO VIBRATORIO (ALQUILADO), ESTO DEBIDO A LA DEFORMACION PROFUNDA (>15 CM), PRODUCTO DE LAS LLUVIAS Y ACCION DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14537	Administración Directa	-4,936941 -78,134052	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : WAWICO - NUEVO SEASMI (TRAMO V) SECTOR : NUEVA ESPERANZA KM 162+400 - KM 152+400	Ocurrencia : 05/08/2022 Inicio de Trabajo : 05/08/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL - 1 INGENIERO ASISTENTE TÉCNICO - PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCION DE EMERGENCIA VIAL) - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCION DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 06/08/2022 EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA EN LAS PROGRESIVAS DEL KM 162+400 AL KM 152+400 (TRAMO V), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA, SE CUENTA EQUIPOS DE TERCEROS: 01 MOTONIVELADORA (ALQUILADO) Y 01 RODILLO LISO VIBRATORIO (ALQUILADO), ESTO DEBIDO A LAS DEFORMACIONES PROFUNDAS (>15 CM), ESTO GENERADO COMO PRODUCTO DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, ASÍ COMO LA SOBRE CARGA DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN A DIARIO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5ND</b> EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	14488	Administración Directa	-4,913089 -78,201438	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : WAWICO - CRUCE "LA YE" (TRAMO IX) SECTOR : WAWICO KM 2+850	Ocurrencia : 12/07/2022 Inicio de Trabajo : 12/07/2022	- 1 ING. RESIDENTE PROVIAS NACIONAL	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR TERCEROS A TODO COSTO. - 1 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS A TODO COSTO.	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR WAWICO KM 02+850 (TRAMO IX), CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN, SELECCIÓN, ACUMULACIÓN Y CARGUÍO DE ROCA; SE CUENTA CON EQUIPOS POR TERCEROS: 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS, 01 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA, GENERADO COMO PRODUCTO DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	14528	Administración Directa	-6,208170 -78,046554	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLLONCE - COHECHAN (TRAMO VI) SECTOR : COHECHAN KM 252+500 - KM 262+500	Ocurrencia : 02/08/2022 Inicio de Trabajo : 02/08/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR COHECHAN KM 255+500 (TRAMO VI), SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFILADO, COMPACTACION EN ATENCION A LA EMERGENCIA VIAL POR DEFORMACION PROFUNDA (>15CM), SE CUENTA CON MAQUINARIA POR TERCEROS (01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO, 01 CISTERNA) Y PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO POR PROVIAS NACIONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>LA LIBERTAD</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-10B</b> EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PTE. EL PALLAR (PE-10 C) - EL CONVENTO - SAN FELIPE I - CALEMAR - BAMBAMARCA - ABRA NARANJILLO - PACHIZA - EMP. PE-5N (PTE. SANTA MARTHA)	14529	Administración Directa	-7,642024 -77,841010	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LAGUNA SAUSACOCHA EL CONVENTO CALEMAR SECTOR : EL CONVENTO PUCARITA KM 40+000 - KM 60+000	Ocurrencia : 29/07/2022 Inicio de Trabajo : 01/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR ZONAL LA LIBERTAD - 1 PERSONAL DE TERCEROS ASISTENTE TECNICO - 1 OPERADOR SERVICIO DE TERCEROS	- 1 MOTONIVELADORA SERVICIO DE TERCEROS - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) SERVICIO DE TERCEROS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. SERVICIO DE TERCEROS	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR EL CONVENTO PUCARITA KM 40+000 - KM 60+000, SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DEL PERFILADO DE LA PLATAFORMA DE RODADURA, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA, 01 CISTERNA Y 01 RODILLO VIBRATORIO LISO MAQUINARIA ALQUILADA POR TERCEROS, ESTO DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA DE RODADURA SE ENCUENTRA AFECTADA POR AHUELLAMIENTO PROFUNDO, PRODUCTO DE LA ACCION ED LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>ANCASH</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO- HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	14461	Administración Directa	-8,679813 -77,922089	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : DV. SIHUAS - TARICA SECTOR : YANAC Y TARICA KM 0+000 - KM 43+500	Ocurrencia : 04/07/2022 Inicio de Trabajo : 04/07/2022			Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR YANAC - TARICA KM 000+000 - KM 043+500, EL DIA DE AYER 05/08/22 SE CULMINÓ CON EL BACHEO CON MATERIAL AFIRMADO Y LIMPIEZA DE DERRUMBES, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 06, agosto 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>ANCASH</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	14389	Administración Directa	-8,555612 -77,637071	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. SIHUAS - SIHUAS SECTOR : AGOSHIRCA KM 90+990	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO DE MR  - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE DE SUPERVISION DE MR  - 5 PEON PERSONAL DE APOYO DE MR  - 1 CAPATAZ PERSONAL DE APOYO DE MR	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES POR SERVICIOS.	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR AGOSHIRCA KM 90+990, SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO PARA MURO DE MANPOSTERÍA EN EL QUINTO NIVEL, ADEMÁS DEL COLOCADO DE PIEDRA Y CONCRETO. SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPOS MENORES POR SERVICIOS DE TERCEROS A TODO COSTO, TRABAJOS QUE SE EJECUTA POR SERVICIO A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14523	Administración Directa	-8,597494 -77,764888	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. SIHUAS - TARICA SECTOR : TARICA KM 41+750	Ocurrencia : 27/07/2022 Inicio de Trabajo : 27/07/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 8 PERSONAL DE TERCEROS POR SERVICIO A TODO COSTO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES POR SERVICIO A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR TARICA KM 41+750, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDAD DE TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA REPARACIÓN DE LA VÍA, ESTO DEBIDO A EROSIÓN DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-14B</b> EMP. PE-14 A (ANYANGA) - MALCAS - HUARI - EMP. PE-14 A (PTE. POMACHACA)	14511	Administración Directa	-9,408614 -77,192565	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MALLAS - HUARI SECTOR : MALLAS KM 05+000 - KM 05+350	Ocurrencia : 18/07/2022 Inicio de Trabajo : 19/07/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN.	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR MALLAS KM 05+000 AL KM 05+350, CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFILADO DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR PRESENCIA DE FALLA GEOLÓGICA, POR ELLO SE HA PREVISTO REALIZAR EL RELLENO CON ROCA Y MATERIAL AFIRMADO, ASÍ COMO CORTE LATERAL PARA MEJORA LA PENDIENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-16</b> EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	13678	Administración por Contrato	-10,660877 -77,808008	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PATIVILCA - CHAUCAYAN SECTOR : PATIVILCA KM 0+260 - KM 0+350	Ocurrencia : 13/02/2022 Inicio de Trabajo : 14/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PATIVILCA KM 0+260 - KM 0+350, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022., ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLÓPEO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14422	Administración Directa	-10,154125 -77,438472	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHAUCAYAN - CONOCOCHA SECTOR : CAJACAY KM 90+000 - KM 94+000	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 24/06/2022	- 1 OPERADOR OPERADOR CAMION VOLQUETE DE APOYO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz VOLQUETE DE LA UZ. ANCASH. APOYO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO  - 1 MOTOBOMBAS MOTOBOMBA DE AGUA DE 4 HP	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR CAJACAY KM 90+000 - KM 94+000, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE HUMEDECIMIENTO DE CALZADA, CON EL FIN DE CONTROLAR LA EROSIÓN DE CALZADA Y EVITAR CONFLICTOS SOCIALES, ESTO DEBIDO AL TRANSITO VEHICULAR FRECUENTE Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	13638	Administración por Contrato	-10,056471 -77,133957	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AQUIA - CHIQUIAN SECTOR : PACHE KM 449+900 - KM 449+960	Ocurrencia : 04/02/2022 Inicio de Trabajo : 05/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PACHE KM 449+900 - KM 449+960, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022., ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, CON LA CONFORMACIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLÓPEO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE TERRENO, ENCOFRADO Y CONCRETO CICLÓPEO DEL MURO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13632	Administración por Contrato	-10,042187 -77,131053	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AQUIA - CHIQUIAN SECTOR : PACHE KM 448+000 - KM 448+050	Ocurrencia : 02/02/2022 Inicio de Trabajo : 03/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PACHE KM 448+000 - KM 448+050, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022., ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO A LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLÓPEO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13664	Administración por Contrato	-9,220307 -77,687284	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUARAZ - CARAZ SECTOR : FLOR DEL VALLE KM 628+700 - KM 628+850	Ocurrencia : 10/02/2022 Inicio de Trabajo : 11/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR FLOR DE VALLE KM 628+630 - KM 628+795, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022., ESTO DEBIDO AL DESNIVEL QUE EXISTE EN LA PLATAFORMA, POR ELLO SE DISPUESTO A REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA CALZADA Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 06, agosto 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>ANCASH</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCHOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	14451	Administración Directa	-10,119107 -77,284066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONOCHOCHA - HUARAZ SECTOR : CONOCHOCHA-CATAC- HUARAZ KM 499+000 - KM 577+400	Ocurrencia : 30/06/2022 Inicio de Trabajo : 30/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN.  - 1 CAMION VOLQUETE PVN.	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTORES CONOCHOCHA-CATAC-HUARAZ KM 499+000 – KM 577+400, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO CON MATERIAL GRANULAR + CAL A TRAVÉS DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFORMADO POR 01 CAPATÁZ, 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN BARANDA, 07 PEON Y 04 VIGÍAS, ADEMÁS SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PERTENECIENTE A LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, EL TRANSITO VEHICULAR SE MANTIENE RESTRINGIDO. LA CARRETERA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-3NA</b> EMP. PE-3N (DV. PTE. HUAROCHIRI) – PTE. HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (PE-12 A) - LA PAMPA - DV. CORONGO - BAMBAS - EMP. PE-3N (TAUCA)	14531	Administración Directa	-8,679791 -77,922095	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. HUAROCHIRI-DV. SIHUAS SECTOR : HUAROCHIRI, HUAMPISH KM 0+000 - KM 15+971	Ocurrencia : 04/08/2022 Inicio de Trabajo : 04/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 11 PERSONAL DE TERCEROS POR SERVICIO A TODO COSTO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES POR SERVICIO A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTORES HUAROCHIRI, HUAMPISH (KM 000+000 - KM 15+971), SE VIENE REALIZANDO BACHEO CON MATERIAL AFIRMADO CON ADICION DE CAL VIVA, ENTRE LAS SIGUIENTES PROGRESIVAS DEL KM 15+000 AL KM 15+500, SE CUENTA CON 01 CAMIÓN BARANDA, 02 PLANCHAS COMPACTADORA Y PERSONAL DE PYME, TRABAJOS QUE SE VIENE EJECUTANDO POR SERVICIO A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA Y DERRUMBES MENORES, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS, TRAFICO PESADO Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>SAN MARTIN</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN – PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO- HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	14533	Administración Directa	-8,564270 -76,531164	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA ROSA - UCHIZA SECTOR : SAN ANTONIO DE PADUA KM 298+000 - KM 302+000	Ocurrencia : 04/08/2022 Inicio de Trabajo : 04/08/2022	- 0 ING. SUPERVISOR 1	- 1 MOTONIVELADORA  - 1 RODILLO LISO VIB. AUTOP.  - 1 CARGADOR FRONTAL  - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR SAN ANTONIO DE PADUA KM 298+000 - KM 302+000, SE VIENE REALIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA EMERGENCIA CON LAS UNIDADES 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO Y 01 CARGADOR FRONTAL, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14534	Administración Directa	-8,622655 -76,728701	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA ROSA DE OSO - SAN PEDRO DE CHONTA SECTOR : AUQUISH KM 270+200 - KM 270+200	Ocurrencia : 04/08/2022 Inicio de Trabajo : 04/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 OPERARIO OPERACION DEL CARGADOR FRONTAL -CF 078- ( CONTRATACION POR TERCERO)  - 1 PERSONAL TECNICO INGENIERO ASISTENTE - ( CONTRATACION POR TERCERO)  - 1 PERSONAL DE TERCEROS PERSONAL DE GUARDIANIA AVANZADA ( CONTRATACION POR TERCERO)	- 1 CARGADOR FRONTAL PROVIAS NACIONAL (CF-078)  - 1 CAMIONETA 4X4 CONTRATACION POR TERCERO PARA EL TRASLADO Y TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR AUQUISH KM 270+200 - KM 270+200, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE CON 01 CARGADOR FRONTAL CF-078 DE PROVIAS NACIONAL, A FIN DE PODER REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANERA OPORTUNA, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DE DERRUMBE POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIQUA - INGENIO (PE-38 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	13880	Administración Directa	-8,008337 -76,646767	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : PIZANA (VARIANTE) KM 671+400 - KM 671+400	Ocurrencia : 29/01/2022 Inicio de Trabajo : 18/03/2022	- 1 ING. RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE DE RUTA ALTERNA SM-905 Y SM-962, LOCACION DE SERVICIOS  - 1 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE RUTA ALTERNA SM-905 Y SM-962, LOCACION DE SERVICIOS  - 1 OPERADOR OPERADOR DE MOTONIVELADORA REG. MN-027, LOCACION DE SERVICIOS  - 1 OPERADOR OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL CF-047, LOCACION DE SERVICIOS  - 1 OPERADOR OPERADOR DE CAMION VOLQUETE REG. CV-065, LOCACION DE SERVICIOS  - 1 OPERADOR OPERADOR DE EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA REG. EH-012, LOCACION DE SERVICIOS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS REG. EH-012, MAQUINARIA PROPIA DE PVN  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz CAMION VOLQUETE REG. CV-065, MAQUINARIA PROPIA DE PVN  - 1 Cargador Frontal - Caterpillar CARGADOR FRONTAL REG. CF-047, MAQUINARIA PROPIA DE PVN  - 1 Motoniveladora - John Deere MOTONIVELADORA REG. MN-027, MAQUINARIA PROPIA DE PVN	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PIZANA KM 671+400 (VARIANTE); CONTINUA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR MUTUO ACUERDO ENTRE INSPECTOR Y RESIDENTE SUSCRIBIENDO ACTA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES; TODO ESTO DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DEL CABLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO DEL PUENTE PIZANA (SITUADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PIZANA), LO CUAL VIENE RESTRINGIENDO EL LIBRE TRANSITO, POR ELLO SE VIENE REALIZANDO LA INTERVENCIÓN EN EL DESVÍO PROVISIONAL RUTA SM-905 & SM-962. TRAMO: SARITA COLONIA - DV. LAS AMÉRICAS - CEPESA - LA FLORIDA - CEDRO - VILLA LOS ÁNGELES - PUERTO RICO - PUERTO PIZANA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 06, agosto 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>SAN MARTIN</b>									
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-38 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	14512	Administración Directa	-7,643102 -76,666238	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : NUEVO JAEN KM 737+600 - KM 737+900	Ocurrencia : 19/07/2022 Inicio de Trabajo : 19/07/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 OPERADOR TRACTOR NEUMATICO - 1 OPERADOR MOTONIVELADORA - 1 CHOFER PVN - 1 OPERADOR RODILLO VIBRATORIO	- 1 MOTONIVELADORA PVN - 1 TRACTOR NEUMATICO PVN - 1 CAMIONETA PVN - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. PECHBM	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR NUEVO JAÉN KM 737+600 AL KM 737+900, SE CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE PERFILADO EN AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 TRACTOR NEUMÁTICO Y 01 MOTONIVELADORA DE PROVIAS NACIONAL, 01 RODILLO VIBRATORIO POR APOYO INTERINSTITUCIONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE CARGAS DE TRAFICO Y ESCASO DRENAJE EN LA ZONA, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5NI EMP. LO-103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN - CRUCE DEL RÍO NAPO - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO - RÍO PUTUMAYO	14539	Administración Directa	-3,749922 -73,246649	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : BELLAVISTA - SANTO TOMAS SECTOR : PUENTE NANAY KM 00+000 - KM 02+283	Ocurrencia : 05/08/2022 Inicio de Trabajo : 05/08/2022			Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR PUENTE NANAY, KM 00+000 AL KM 02+283, CON FECHA 04/08/2022 POBLADORES DE LA COMUNIDAD SANTO TOMAS SE INTERPONEN EN EL LIBRE TRANSITO DE ACCESO PUENTE NANAY, SE TUVO LA PRESENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, SE VIENE COORDINANDO PARA LA COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS PARA RESTRICCION DEL TRANSITO DE CARGA PESADA, APERTURA REALIZADA POR TERCEROS. PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN LORETO Y LA SC, POR ADMINISTRACION DIRECTA.
<b>UCAYALI</b>									
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-38 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	13190	Administración Directa	-8,826918 -75,228839	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGÍAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13189	Administración Directa	-9,106800 -75,745031	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 4 PEON SERVICIO - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680 RUTA PE-5N, TRAMO II: PTE. CHINO - AGUAYTIA, (CLIMA NUBLADO), SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR TURNO DIA Y NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGÍAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS A UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>VRAEM</b>									
RUTA NACIONAL PE-28C EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) – QUIMBIRI – PICHARI – PEDRO RUIZ – TRINGAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD – PUERTO ENE – PUERTO ANAPATI – MENCORARI - CUBANTIA - SAN MARTIN DE PANGOA - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	14535	Administración Directa	-12,587579 -73,794649	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI - PUERTO ENE SECTOR : CAMUNACHARI-PANTANAL KM 5+500 - KM 5+550	Ocurrencia : 02/08/2022 Inicio de Trabajo : 04/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR SUPERVISOR CAS -PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO DE CAMPO - 1 OPERARIO OPERADOR DE CAMION VOLQUETE EGW-747	- 1 CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE EGW-684 DE PVN - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EXCAVADORA HIDRAULICA ALQUILADO DE TERCEROS - 0 MINICARGADOR MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDR ALQUILADO DE TERCEROS	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR CAMUNACHARI-PANTANAL KM 5+500 - KM 5+550 (EMERGENCIA VIAL N° 04-2022), SE INICIA LA EMERGENCIA CON ACTIVIDADES DE CORTE DE ROCA EL TALUD PARA HABILITACIÓN DE PLATAFORMA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE CORTE, SE CUENTA CON 01 CAMION VOLQUETE EGW-684 DE PROVIAS NACIONAL, EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADO DE TERCEROS, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, ASIMISMO SE CUENTA CON LA RUTA ALTERNA: RUTA PE-28H: ROSARIO-SIVIA-CANAYRE-UNIÓN MANTARO-TZOMAVENI, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIX - VRAEM Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14532	Administración Directa	-12,570335 -73,798233	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI-PUERTO ENE SECTOR : KIMBIRI-PICHARI KM 6+000 - KM 16+000	Ocurrencia : 01/08/2022 Inicio de Trabajo : 04/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR SUPERVISOR CAS DE PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO DE CAMPO - 3 OPERARIO OPERADORES DE PVN - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO DE GUARDIANÍA	- 1 MOTONIVELADORA MOTONIVELADORA MN-035 - 1 CARGADOR FRONTAL CARGADOR FRONTAL CF-083 - 1 CAMION VOLQUETE CAMIÓN VOLQUETE EGW-747	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR KIMBIRI-PICHARI KM 6+000 - KM 16+000, (EMERGENCIA VIAL N° 03-2022), SE INICIA LA EMERGENCIA CON ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN, ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR EN CANTERA DE IRAPITARI (KM. 00+000 RIO KIMBIRI), TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA IRAPITARI A KM. 6+000, PARA TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN, DEBIDO EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA MN-053 DE PVN, 01 CARGADOR FRONTAL CF-083 DE PVN, 01 CAMIÓN VOLQUETE EGW-747 DE PVN, ASIMISMO SE CUENTA CON LA RUTA ALTERNA: RUTA PE-28H: ROSARIO-SIVIA-CANAYRE-UNIÓN MANTARO-TZOMAVENI, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIX - VRAEM Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 06, agosto 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>VRAEM</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-28H</b> EMP. PE-28 B (ROSARIO) – CANAYRE – UNIÓN MANTARO – JOSÉ OLAYA – YAVIRO - CENTRO TZOMAVENTI - ALTO CHICHIRENI – TRES UNIDOS MATERENI – EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	14464	Administración Directa	-12,280294 -74,089432	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : JOSE OLAYA - YAVIRO SECTOR : JOSE OLAYA-SAN MIGUEL DEL ENE KM 90+500 - KM 110+500	Ocurrencia : 04/07/2022 Inicio de Trabajo : 04/07/2022	- 1 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN  - 1 OPERADOR VOLQUETE CV-092  - 1 OPERADOR CARGADOR FRONTAL CF-054  - 1 OPERADOR VOLQUETE  - 1 OPERADOR RODILLO LISO VIBRATORIO RLV-019  - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS GUARDIÁN DE EQUIPO MECÁNICO  - 1 OPERADOR MOTONIVELADORA MN-035	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz DE PROVIAS NACIONAL  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz DE PROVIAS NACIONAL  - 1 Cargador Frontal - Caterpillar DE PROVIAS NACIONAL  - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. DE PROVIAS NACIONAL  - 1 CAMIONETA EQUIPO ALQUILADO  - 1 Motoniveladora - John Deere DE PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR JOSÉ OLAYA-SAN MIGUEL DEL ENE KM 90+500 AL KM 110+500; CONTINÚA LAS ACTIVIDADES DE RELLENO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA A PARTIR DEL KM 107+000, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIONES VOLQUETE Y 01 RODILLO LISO VIBRATORIO DE PROVIAS NACIONAL, ADEMÁS UNA CAMIONETA 4X4 ALQUILADA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, ASENTAMIENTOS Y BACHES PROFUNDOS EN PLATAFORMA POR LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES INTENSAS QUE VIENEN OBSTACULIZANDO LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14509	Administración Directa	-12,572954 -73,859526	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : ROSARIO - SIVIA SECTOR : TRIBOLINE-SANTA ROSA KM 10+800 - KM 20+500	Ocurrencia : 18/07/2022 Inicio de Trabajo : 18/07/2022	- 1 INGENIERO ASISTENTE TECNICO  - 1 OPERADOR OPERADOR DE MOTONIVELADORA	- 1 Motoniveladora - John Deere EQUIPO DE PROVIAS NACIONAL  - 1 CAMIONETA 4X4 ALQUILADO POR PROVIAS NACIONAL A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR TRIBOLINE-SANTA ROSA KM 10+800 AL KM 20+500; CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PERFILADO DE PLATAFORMA SIN APORTE DE MATERIAL, RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS Y LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE DERRUMBES, SE CUENTA CON MAQUINARIA DE PROVIAS NACIONAL 01 MOTONIVELADORA PARA LA RESTAURACIÓN DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTOS Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, OCASIONADO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES INTENSAS EN LA ZONA LAS CUALES VIENEN OBSTACULIZANDO LA TRANSITABILIDAD, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>HUANUCO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	14357	Administración Directa	-9,301508 -76,006907	<b>DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : MONZÓN - CACHICOTO SECTOR : PTE. CORPAC KM 424+980	Ocurrencia : 31/05/2022 Inicio de Trabajo : 06/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR PTE. CORPAC KM 424+980, DEBIDO A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE EXACERBAN LA CAPACIDAD DEL PUENTE (20 TON) ESTOS VIENEN OCASIONANDO LA RUPTURA RECURRENTE DE LA VIGA DE RIGIDEZ, LO QUE HACE NECESARIO SEGUIR RESTRINGIENDO LO VEHÍCULOS PESADOS A TRAVÉS DEL CONTROL DE TRANSITO CON VIGÍAS TANTO DIURNOS Y NOCTURNOS, EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRANSITO DEL PUENTE MEDIANTE AL SERVICIO DE VIGIAS (04 DIURNOS Y 04 NOCTURNOS), SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO PARA VEHÍCULOS PESADOS MAYORES A 20 TONELADAS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-14E</b> EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A (TINGO CHICO)	14116	Administración Directa	-9,227096 -76,621044	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CONTADERA - CHAPACARA SECTOR : SAN ANDRES KM 31+000 - KM 32+600	Ocurrencia : 01/04/2022 Inicio de Trabajo : 11/04/2022	- 1 ING. SUPERVISOR  - 1 INGENIERO  - PERSONAL DEL CONSERVADOR  - 1 PERSONAL TECNICO SERVICIO DE TOPOGRAFIA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS  - 2 Camión Volquete - Mercedes Benz	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR SAN ANDRÉS KM 31+000 - KM 32+600, CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN ROCA, SE CUENTA CON EQUIPOS DE TERCEROS, EN REFERENCIA AL CONTRATO DE SERVICIO N°007-2022-MTC/20-UZHU (CONSORCIO SAN ANDRÉS), PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIA EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARÍA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	14384	Administración Directa	-9,408246 -75,971956	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : PUENTE TAMBILLO KM 109+174	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/07/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR PUENTE TAMBILLO KM 109+174, ESTRUCTURA DEL PUENTE MODULAR AFECTADO, DEBIDO AL ALTO TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADO, LO CUAL HA ORIGINADO QUE LOS ELEMENTOS DE PISOS HAYAN COLAPSADO, ORIGINÁNDOSE HUECOS Y PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS, POR TAL MOTIVO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS ESPECIALES DE PROVIAS NACIONAL, SE DISPONE EL REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DE PISOS, EL DÍA DE HOY SE INICIA CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL CON EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE PISO DE PUENTE ACROW. EMERGENCIA A CARGO A LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA DIRECCIÓN DE PUENTES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>JUNIN-PASCO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	14480	Administración por Contrato	-10,885949 -75,099155	<b>COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. REITHER - KIVINAKI (TRAMO VIII) SECTOR : PEÑA BLANCA KM 29+400	Ocurrencia : 07/07/2022 Inicio de Trabajo : 07/07/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PEON - ARMADO Y COLOCACION DE LA ALCANTARILLA  - 1 CAPATAZ  - PERSONAL DEL CONSERVADOR VIGIA	- 1 RETROEXCAVADORA EXCAVACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA  - 2 OTROS EQUIPOS MENORES COMMPACTACION	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR PEÑA BLANCA KM 29+400, SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LOS ALEROS DE LA NUEVA ALCANTARILLA TMC D=72", SE CUENTA CON EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO; ESTO DEBIDO A QUE LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, COLMATO DICHA ESTRUCTURA HACIENDO COLAPSAR LA EXISTENTE TMC 36"; SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y SDC)

**REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA**

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	14530	Administración por Contrato	-11,061013 -74,727710	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LAS PALMAS - SATIPO (TRAMO IX) SECTOR : BAJO MIRITARINI KM 84+300 - KM 84+300	Ocurrencia : 03/08/2022 Inicio de Trabajo : 03/08/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR BAJO MIRITANI KM 84+300, SE VIENE REALIZANDO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA REALIZAR EL ENROCADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL ESPECIALIZADO, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA DE EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA; POR ELLO SE HA DISPUESTO UN ENROCADO QUE PROTEJA EL TALUD INFERIOR Y PERMITA RECUPERAR EL TRANSITO NORMAL EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y SDC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5SA</b> EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	14385	Administración Directa	-10,895239 -73,827977	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : PUENTE PITZA II KM 124+800 - KM 124+850	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/08/2022			Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PUENTE PITZA II KM 124+800 - KM 124+850, EL DÍA DE HOY SE CULMINÓ CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE PITZA II, YA SE CUENTA CON EL PASE VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA DIRECCIÓN DE PUENTES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>LIMA</b>									
	14437	Administración por Contrato	-11,725972 -76,964624	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : TRAPICHE KM 28+475 - KM 28+500	Ocurrencia : 27/06/2022 Inicio de Trabajo : 27/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN. - PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 MINICARGADOR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR TRAPICHE KM 28+475 (17+625) AL KM 28+500 (KM 17+850), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA MEDIANTE SISTEMA DE CONTENCIÓN (GAVIONES), ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, EL SECTOR SE ENCUENTRA SEÑALIZADO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERÚ. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CESEL-CAL Y MAYOR Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-20A</b> EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	14469	Administración por Contrato	-11,649330 -76,780658	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 55+720 - KM 55+820	Ocurrencia : 04/07/2022 Inicio de Trabajo : 04/07/2022	- 1 PEON AUXILIAR DE GUARDIANIA	- 0 RETROEXCAVADORA	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR SANTA ROSA DE QUIVES KM 55+720 (44+820) AL KM 55+820 (KM 44+920), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL SECTOR SEÑALIZADO, SE CUENTA CON 01 AUXILIAR DE GUARDIANIA, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERÚ. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CESEL-CAL Y MAYOR Y LA SC)
	14478	Administración por Contrato	-11,557179 -76,716153	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 70+300 - KM 70+420	Ocurrencia : 06/07/2022 Inicio de Trabajo : 06/07/2022	- 1 PEON AUXILIAR DE GUARDIANIA	- 0 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR LIMA-CANTA KM 70+300 (KM 58+780) AL KM 70+420 (KM 58+900), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE MAYOR PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA; EL SECTOR SE ENCUENTRA SEÑALIZADO; SE CUENTA CON 01 AUXILIAR DE GUARDIANIA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO POR UNA VÍA AUXILIAR EXISTENTE. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, SUPERVISADO POR EL CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR.
	14450	Administración por Contrato	-11,650385 -76,781290	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 55+580 - KM 55+620	Ocurrencia : 30/06/2022 Inicio de Trabajo : 30/06/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR SANTA ROSA DE QUIVES KM 55+580 (KM 44+680) AL KM 55+620 (KM 44+720), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; EL SECTOR SE ENCUENTRA SEÑALIZADO, EL TRANSITO SE MANTIENE RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERÚ. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CESEL-CAL Y MAYOR Y LA SC)
<b>HUANCAVELICA</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-26</b> EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PALCA - TOYOC - LUCMAPATA - VILLA DE ARMA - LACHOJ - HUANCAVELICA - ABRA SACHAPITE - PONTÓN PALCA - HUANDO - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)	13967	Administración Directa	-12,586143 -74,942638	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAVELICA - IZCUCHACA SECTOR : CACHI ALTA KM 275+550 - KM 275+785	Ocurrencia : 31/03/2022 Inicio de Trabajo : 31/03/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS POR SERVICIOS	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR CACHI ALTA KM 275+550 - KM 275+785, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESENCOFRADO Y CURADO DE CONCRETO EN MURO, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14520	Administración Directa	-12,605167 -74,951034	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : SACHAPITE - IZCUCHACA SECTOR : ACOBAMBILLA KM 271+020 - KM 271+050	Ocurrencia : 25/07/2022 Inicio de Trabajo : 25/07/2022			Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR ACOBAMBILLA KM 271+020 - KM 271+050, EL DÍA DE AYER 05/08/22 SE CULMINÓ CON LA ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>AYACUCHO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-30B</b> EMP. PE-30 A (DV. ANDAHUAYLAS) - DV. SAN PEDRO DE LIRCAY - PAMPACHIRI - ABRA CAMPANAYOC - ABRA AYALAYLLA - CATALA - HUAROCOPATA - EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS)	14333	Administración por Contrato	-14,120658 -73,506780	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPACHIRI (PUENTE CHICHA) - DV. COCHAPUCRIO SECTOR : PUENTE EL TAMBO KM 82+410	Ocurrencia : 25/05/2022 Inicio de Trabajo : 25/05/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR PUENTE EL TAMBO KM 82+410, ESTRUCTURA DE PUENTE METÁLICO AFECTADO POR ACCIDENTE VIAL, ESTO DEBIDO AL CHOQUE FRONTAL DEL CAMIÓN VOLQUETE CON EL PUENTE MODULAR, ASIMISMO SE PROCEDERÁ A EVALUAR LA ESTRUCTURA METÁLICA POR EL ESPECIALISTA PARA VER LA AFECTACIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO ANTIGUO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CONSERVACIÓN ANDAHUAYLAS. (SUPERVISADO POR CESEL Y LA SC.)
<b>RUTA NACIONAL PE-32A</b> EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO - EMP. PE-3S (ABRA TOCTO)	14498	Administración por Contrato	-13,644712 -74,127367	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCAPÍ - CANGALLO SECTOR : PITAGUA KM 278+620 - KM 278+700	Ocurrencia : 15/07/2022 Inicio de Trabajo : 15/07/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PITAHUA KM 278+620 - KM 278+700, SE VIENE REALIZANDO EL ENROCADO DE TALUD INFERIOR Y ENCAUZAMIENTO DE RÍO, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE ROCA, ESTO DEBIDO A EROSIÓN DE LA CALZADA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO SANTA CLARA 2. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 06, agosto 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PUNO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-34P</b> EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	14473	Administración por Contrato	-14,012635 -69,241442	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MASSIAPO (SALIDA) - PAMPA YANAMAYO (TRAMO 3) SECTOR : PATAYANAMAYO KM 38+150 - KM 38+470	Ocurrencia : 05/07/2022 Inicio de Trabajo : 05/07/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.1-2.75 yd3	Fecha de Actualización : 06/08/2022 SECTOR PATAYANAMAYO KM 38+150 - KM 38+470, SE VIENE REALIZANDO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA MEDIANTE EL PERFILADO DEL TALUD SUPERIOR, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y PERSONAL DE PISO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL INCREMENTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PROPIAS DE LA ZONA EL CUAL DEBILITÓ EL TALUD INFERIOR CAUSANDO LA INESTABILIDAD, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 67. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CONSERVADOR PUNO I Y LA SC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MALAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	14538	Administración Directa	-13,123783 -72,341320	NEVADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ABRA MALAGA - ALFAMAYO SECTOR : ABRA MALAGA KM 550+000 - KM 560+0000	Ocurrencia : 05/08/2022 Inicio de Trabajo : 05/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 05/08/2022 SECTOR ABRA MALAGA KM 550+000 - KM 560+000, VÍA AFECTADA POR LA NEVADA, DEBIDO A LAS BAJAS TEMPERATURAS, ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO LA EVALUACIÓN DEL SECTOR, PARA PODER MOVILIZAR LOS RECURSOS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	29
TRANSITO NORMAL	1
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	49
TRANSITO NORMAL	3