

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES									
RUTA NACIONAL PE-02A EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - DV. SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE-3N (HUANCABAMBA)	14409	Administración Directa	-5,377331 -79,562116	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. PALAMBLA - CRUZ BLANCA SECTOR : EL TAMBO KM 100+000 - KM 111+000	Ocurrencia : 17/06/2022 Inicio de Trabajo : 17/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS GUARDIANIA DE MAQUINARIA - 1 PERSONAL DEL CONCESIONARIO CONTROLADOR EN CAMPO - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 Motoniveladora - John Deere PVN - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO PVN	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR EL TAMBO KM 100+000 - KM 111+000, SE HA PREVISTO REALIZAR TRABAJOS DE PERFILADO Y BACHEO, PARA LA REPARACIÓN DE LA CALZADA, DEBIDO AL DETERIORO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA; ASIMISMO SE VIENE GESTIONANDO LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE AFIRMADO Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, GUARDIANIA DE MAQUINARIA, ALQUILERES DE CAMIÓN VOLQUETE, CAMIÓN CISTERNA, CAMIONETA Y MINIVAN, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL BS S50, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ESTO AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 124-2018-MTC/20, SE ESTA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA-TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-02D MIRAFLORES - STA. ANA - EMP. PI - 106 (TAMBOGRANDE)	14418	Administración Directa	-4,981607 -80,561902	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA OBRILLA - TAMBOGRANDE SECTOR : LA OBRILLA-PUNTA ARENA KM 26+100 - KM 32+000	Ocurrencia : 21/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR LA OBRILLA-PUNTA ARENA KM 26+100 - KM 32+000, SE VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDER CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, ESTO DEBIDO AL ARENAMIENTO QUE AFECTA LA CALZADA, PRODUCTO DE LOS VIENTOS Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14411	Administración Directa	-4,933412 -80,413591	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA OBRILLA - TAMBOGRANDE SECTOR : SANTA ANA-OCOTO BAJO KM 49+000 - KM 54+000	Ocurrencia : 17/06/2022 Inicio de Trabajo : 17/06/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR SANTA ANA-OCOTO BAJO KM 49+000 - KM 54+000, SE VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA PROCEDER CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, POR EROSIÓN DE LA PLATAFORMA AFECTADA POR BACHES Y AHUELLAMIENTO SEVERO, ESTO DEBIDO A LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-1N I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAJÁN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TÁLARA - MÁNCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	14226	Administración por Contrato	-4,610795 -81,153451	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA BREA - EL ALTO (TRAMO II) SECTOR : LA BREA (PUENTE DEBORA NORTE) KM 1097+830	Ocurrencia : 02/05/2022 Inicio de Trabajo : 02/05/2022	- 3 PEON VIGIAS DIURNO - 3 PEON VIGIAS NOCTURNO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES Luminaria (incluye combustible)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR LA BREA KM 1097+830 (PUENTE DEBORA NORTE), SEGÚN RENAC (KM 66+280 SEGÚN PROYECTO - TRAMO II: LA BREA - EL ALTO), SE VIENE REALIZANDO COLOCACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO FRIO EN JUNTA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, SE CUENTA CON 01 COMBI, 01 CAMIÓN GRÚA 07 TON, 02 LUMINARIAS, 01 PLANCHA COMPACTADORA, 06 VIGÍAS, 01 CAPATAZ, 01 PEÓN, ESTO DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DE BARANDA Y DE LA JUNTA METÁLICA DEL TABLERO DEL PUENTE, PRODUCTO DEL HURTO DE DICHO ELEMENTOS, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	14386	Administración por Contrato	-5,049836 -79,816654	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MORROPON - CHALACO (TRAMO 6) SECTOR : CHALACO KM 120+306 - KM 120+317	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/06/2022	- 1 CAPATAZ PERSONAL MPM - 5 PEON PERSONAL MPM	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO MPM - 1 CAMION VOLQUETE EQUIPO MPM	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CHALACO KM 120+306 - KM 120+317, SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MURO SECO, PARA DISIPAR LA ENERGÍA GENERADA POR EL FLUJO DE AGUA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SECO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
	14394	Administración por Contrato	-4,994939 -79,697265	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALACO - PACAIPAMPA (TRAMO 6) SECTOR : PURPUR KM 148+470 - KM 148+485	Ocurrencia : 10/06/2022 Inicio de Trabajo : 10/06/2022	- 1 CAPATAZ PERSONAL MPM - 7 PEON PERSONAL MPM	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO MPM - 1 CAMION VOLQUETE EQUIPO MPM	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PURPUR KM 148+470 - KM 148+485, SE VIENE REALIZANDO ENCOFRADO, VACIADO DE CONCRETO Y ACOMODO DE OVER DE MURO DE MAMPOSTERIA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 MINIVAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, ESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERIA, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
	14393	Administración por Contrato	-4,992402 -79,696259	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALACO - PACAIPAMPA (TRAMO 6) SECTOR : PURPUR KM 148+785 - KM 148+795	Ocurrencia : 10/06/2022 Inicio de Trabajo : 10/06/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PURPUR KM 148+785 - KM 148+795, SE VIENE REALIZANDO COORDINACIONES Y TRASLADO DE CUADRILLA PARA EL PINTADO DE PARAPETO DE MURO, SE CUENTA CON 01 MINIVAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, ESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERIA, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
	14335	Administración por Contrato	-4,991632 -79,688669	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : CHALACO - PACAIPAMPA (TRAMO 06) SECTOR : PURPUR KM 149+940 - KM 149+955	Ocurrencia : 25/05/2022 Inicio de Trabajo : 25/05/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PURPUR KM 149+940 - KM 149+955, EL DIA DE AYER 23/06/22 SE CULMINÓ CON LOS TRABAJOS DE PARCHADO Y SELLADO DE JUNTAS PARA MURO DE MAMPOSTERIA, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUÁRAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	14375	Administración por Contrato	-4,516751 -79,610971	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. CURILCAS - SOCHABAMBA SECTOR : ALAN GARCIA KM 1981+000 - KM 1981+050	Ocurrencia : 06/06/2022 Inicio de Trabajo : 06/06/2022	- 2 PEON VIGIAS - 1 CAPATAZ	- 1 CAMIONETA COMBI PARA TRASLADO DE PERSONAL - 1 RETROEXCAVADORA	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR ALAN GARCIA KM 1981+000 - KM 1981+050 (RUTA PE-3N), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, CORTE Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA, ASÍ COMO TRANSPORTE DE MATERIAL (PIEDRA MEDIANA Y HORMIGÓN) Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SONDROR VADO GRANDE. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS									
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	14388	Administración Directa	-4,852975 -77,978248	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - NUEVO SEASMI (TRAMO V) SECTOR : NUEVA UNIDA KM 185+500 - KM 195+500	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL) - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR NUEVA UNIDA KM 185+500 AL KM 195+500 (TRAMO V), CONTINÚA LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON EQUIPOS DE TERCEROS POR SERVICIOS: 01 MOTONIVELADORA Y 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, ESTO DEBIDO A LAS DEFORMACIONES PROFUNDAS (>15 CM), ESTO GENERADO COMO PRODUCTO DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, ASÍ COMO LA SOBRE CARGA DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN A DIARIO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14332	Administración Directa	-5,207376 -78,328943	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DURAND - NUEVO CHOTA SECTOR : PUERTO JAYES - MESONES MURO KM 93+000 - KM 123+500	Ocurrencia : 23/05/2022 Inicio de Trabajo : 23/05/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 CARGADOR FRONTAL EQUIPOS PROVIAS NACIONAL - 1 MOTONIVELADORA EQUIPOS PROVIAS NACIONAL - 2 CAMION VOLQUETE EQUIPOS PROVIAS NACIONAL - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PUERTO JAYES-MESONES MURO KM 93+000 AL KM 123+500, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA Y 02 CAMIONES VOLQUETE (PROVIAS NACIONAL), ASÍ COMO 01 RODILLO LISO VIBRATORIO (ALQUILADO), ESTO DEBIDO A LA DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15 CM), PRODUCTO DE LAS LLUVIAS Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14378	Administración Directa	-5,054344 -78,276348	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : NUEVO CHOTA - WAWICO (TRAMO IV) SECTOR : KUSU GRANDE KM 130+080	Ocurrencia : 06/06/2022 Inicio de Trabajo : 06/06/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 EXCAVADORA SOBRE URUGAS POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR KUSU GRANDE KM 130+080 (TRAMO IV), SE VIENE REALIZANDO LA EXTRACCIÓN, SELECCIÓN Y ACUMULACIÓN DE ROCA PARA LA CONFORMACIÓN DE MURO ENROCADO Y RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA; SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA (ALQUILADA), ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN EN EL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, GENERADO COMO PRODUCTO DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14299	Administración Directa	-5,157966 -78,289222	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DURAND - NUEVO CHOTA (TRAMO III) SECTOR : CHIRIACO KM 103+600 - KM 103+612	Ocurrencia : 16/05/2022 Inicio de Trabajo : 16/05/2022	- 1 PEON POR TERCEROS(A TODO COSTO PARA LA EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL CHIRIACO) - 1 OPERARIO POR TERCEROS(A TODO COSTO PARA LA EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL CHIRIACO) - 1 CAPATAZ POR TERCEROS(A TODO COSTO PARA LA EMERGENCIA VIAL DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL CHIRIACO)	- 0 VIBRADOR DE CONCRETO POR SERVICIOS DE TERCEROS A TODO COSTO - 0 MEZCLADORA DE CONCRETO POR SERVICIOS DE TERCEROS A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CHIRIACO KM 103+600 - KM 103+612 (L = 12.19 m.), EL DÍA DE HOY SE REALIZA LA HABILITACION DE ACERO CORRUGADO PARA MUROS CONTRA IMPACTO Y PARA LOSA DE APROXIMACION SE CUENTA CON 01 CAPATAZ, 01 OPERARIO, 01 PEON, PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS DE TERCEROS, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE, PRODUCTO DE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE MANIFIESTAN EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUSO LA INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA DIRECCION DE PUENTES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14331	Administración Directa	-4,788454 -77,877716	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - NUEVO SEASMI (TRAMO V) SECTOR : NUEVO SEASMI KM 201+000 - KM 217+000	Ocurrencia : 20/05/2022 Inicio de Trabajo : 20/05/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA EQUIPOS PROVIAS NACIONAL - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR NUEVO SEASMI KM 201+000 AL KM 217+000, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA (PROVIAS NACIONAL) Y 01 RODILLO LISO VIBRATORIO (ALQUILADO), ESTO DEBIDO A LA DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15 CM), PRODUCTO DE LAS LLUVIAS Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14410	Administración Directa	-5,312944 -78,437681	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CASUAL - DURAND (TRAMO II) SECTOR : MONTENEGRO KM 60+000 - KM 65+000	Ocurrencia : 17/06/2022 Inicio de Trabajo : 17/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL - 1 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE - PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL	- 1 RETROEXCAVADORA POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR MONTENEGRO KM 60+000 - KM 65+000, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBES MAYORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, ALQUILADO POR SERVICIOS DE TERCEROS, ESTO PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA, LO CUAL AFECTA LOS TALUDES SUPERIORES DE LA VÍA OCASIONANDO EL DESLIZAMIENTO DE LAS MISMAS GENERANDO OBSTRUCCIÓN PARCIAL Y TOTAL EN LA VÍA, SUMADO A LA COLMATACIÓN DE LAS CUNETAS REVESTIDAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	14278	Administración Directa	-4,882850 -78,205736	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - CRUCE "LA YE" (TRAMO IX) SECTOR : HUANCABAMBA KM 06+950	Ocurrencia : 12/05/2022 Inicio de Trabajo : 12/05/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN. - 1 CAPATAZ - 1 CHOFER - 7 PEON	- 1 CAMION VOLQUETE POR SERVICIOS A TODO COSTO	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR HUANCABAMBA KM 6+950 (TRAMO IX) RUTA PE-5ND, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE LOS CUERPOS DE ALCANTARILLA METÁLICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA LA CUAL HA OCASIONADO EL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA, ESTO COMO CONSECUENCIA DE LA DESCARGA DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE SE COLMATAN EN LAS CUNETAS NO REVESTIDAS PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, TRABAJO CONTRATADO POR SERVICIOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS									
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	14374	Administración Directa	-4,785063 -78,146718	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - CRUCE "LA YE" (TRAMO IX) SECTOR : KAYANZA KM 32+800 - KM 42+800	Ocurrencia : 06/06/2022 Inicio de Trabajo : 06/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL) - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS (A TODO COSTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR KAYANZA KM 32+800 - KM 42+800, (TRAMO IX), CONTINÚA LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA, SE CUENTA EQUIPOS DE TERCEROS: 01 MOTONIVELADORA (ALQUILADO) Y 01 RODILLO LISO VIBRATORIO (ALQUILADO), ESTO DEBIDO A LAS DEFORMACIONES PROFUNDAS (>15 CM), ESTO GENERADO COMO PRODUCTO DE LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA, ASÍ COMO LA SOBRE CARGA DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN A DIARIO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	14406	Administración Directa	-6,094954 -78,423949	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO MALLETA - LONYA GRANDE (TRAMO II) SECTOR : LONYA GRANDE KM 86+000 - KM 86+080	Ocurrencia : 11/06/2022 Inicio de Trabajo : 11/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE POR PROVIAS NACIONAL - 3 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS POR PROVIAS NACIONAL	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR TERCEROS - 2 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS - 1 CARGADOR FRONTAL POR PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR LONYA GRANDE DEL KM 86+000 - KM 86+080, CONTINUA LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, MEDIANTE MURO ESCOLLERA, POR PÉRDIDA DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON MAQUINARIA PESADA; UN 02 EXCAVADORAS POR TERCEROS, 02 VOLQUETES POR TERCEROS, 01 CARGADOR FRONTAL POR PROVIAS NACIONAL Y PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO POR PROVIAS NACIONAL. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14367	Administración Directa	-6,200147 -78,288022	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUEBLO COCOCHO - PROVIDENCIA (TRAMO IV) SECTOR : OCALLI KM 154+480 - KM 164+480	Ocurrencia : 03/06/2022 Inicio de Trabajo : 03/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE POR PROVIAS NACIONAL - 5 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS POR PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS - 1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROP POR TERCEROS - 2 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR OCALLI KM 164+300, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE PERFILADO, ESCARIFICADO, COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS SIN REVESTIR, DEBIDO A DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15CM), PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES CONSTANTES, SE CUENTA CON MAQUINARIA PESADA 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO, 02 CAMION VOLQUETE Y 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA POR TERCEROS Y PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO POR PROVIAS NACIONAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14427	Administración Directa	-6,267709 -78,258528	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUEBLO COCOCHO - PROVIDENCIA (TRAMO IV) SECTOR : PROVIDENCIA KM 174+480 - KM 184+900	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE POR PROVIAS NACIONAL - 3 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS POR PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS - 2 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS - 1 RETROEXCAVADORA POR PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PROVIDENCIA KM 174+480 - KM 184+900 (TRAMO IV), SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFILADO, COMPACTADO DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS SIN REVESTIR, ESTO DEBIDO A LA DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15CM), SE CUENTA CON MAQUINARIA POR TERCEROS (01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, 02 VOLQUETES Y UN CARGADOR FRONTAL); ADEMÁS CON MAQUINARIA POR PROVIAS NACIONAL (01 RETROEXCAVADORA) Y PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO POR PROVIAS NACIONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14428	Administración Directa	-5,973909 -78,632964	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CORRAL QUEMADO - PUERTO MALLETA (TRAMO I) SECTOR : TACTAGO KM 30+800 - KM 45+800	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE POR PROVIAS NACIONAL - 5 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS POR PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR TACTAGO KM 30+800 - KM 45+800 (TRAMO I), SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFILADO, COMPACTADO DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS SIN REVESTIR, ESTO DEBIDO A LA DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15CM), SE CUENTA CON MAQUINARIA POR TERCEROS (01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO Y 01 CAMIÓN CISTERNA) Y PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO POR PROVIAS NACIONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14429	Administración Directa	-6,281367 -78,208818	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE - LONYA CHICO (TRAMO VI) SECTOR : LA UNION KM 197+500 - KM 212+500	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE POR PROVIAS NACIONAL - 3 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS POR PROVIAS NACIONAL	- 1 MOTONIVELADORA POR TERCEROS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. POR TERCEROS - 2 CAMION VOLQUETE POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR LA UNION KM 197+500 - KM 212+500 (PROGRESIVA DEL KM 2+000 DEL TRAMO VI), SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFILADO, COMPACTADO DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS SIN REVESTIR, ESTO DEBIDO A LA DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15CM), SE CUENTA CON MAQUINARIA POR TERCEROS (01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO Y 02 CAMIÓN VOLQUETE) Y PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO POR PROVIAS NACIONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
CAJAMARCA									
RUTA NACIONAL PE-3ND EMP. PE-3N (CUTERVO) - SOCOTA - SAN ANDRÉS DE CUTERVO - SANTO TOMÁS - PIMPINGOS - EMP. PE-04 C (CUYCA)	14353	Administración Directa	-6,290574 -78,696279	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SOCOTA - SAN ANDRES DE CUTERVO SECTOR : MINAS KM 33+190	Ocurrencia : 29/05/2022 Inicio de Trabajo : 31/05/2022	- 1 ING. RESIDENTE CONTRATADO POR LA ENTIDAD POR O/S - 1 OPERADOR CONTRATADO A TODO COSTO - 1 PERSONAL DE TERCEROS CONTRATADO PARA LAS FUNCIONES DE GUARDIÁN TURNO NOCHE	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS MAQUINARIA DE LA ENTIDAD	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR MINAS KM 33+190, SE CULMINÓ CON LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ASIMISMO SE VIENE COORDINANDO LOS MATERIALES PARA PROSEGUIR CON LA CONFORMACIÓN DEL MURO BOLSACRETO, EN CUANTO A LA RETROEXCAVADORA DE PROVIAS NACIONAL SE VIENE DESMOVILIZANDO AL CAMPAMENTO, SE CUENTA CON 01 INGENIERO RESIDENTE, 01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA POR O.S. PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL, 01 GUARDIÁN TURNO NOCHE, ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE TIENE PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL IV CAJAMARCA Y LA S.C., POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH									
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	14389	Administración Directa	-8,555612 -77,637071	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. SIHUAS - SIHUAS SECTOR : AGOSHIRCA KM 90+990	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/06/2022	- 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE TECNICO DE CAMPO DE MR - 4 PEON PERSONAL DE APOYO DE MR - 1 ING. RESIDENTE PERSONAL DE ORDEN DE SERVICIO DE MR	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR AGOSHIRCA KM 90+990, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN POR SERVICIO A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA DEL TALUD INFERIOR Y PERDIDA DE MURO DE MAMPOSTERÍA, LO CUAL PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14399	Administración Directa	-8,601802 -77,752729	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARICA - PASACANCHA SECTOR : TARICA-PASACANCHA KM 43+500 - KM 71+654	Ocurrencia : 13/06/2022 Inicio de Trabajo : 13/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 11 PERSONAL DE TERCEROS PYME (PERSONAL A TODO COSTO)	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMION BARANDA (PYME). - 1 OTROS EQUIPOS MENORES PLANCHA COMPACTADORA (PYME).	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR TARICA-PASACANCHA KM 43+500 - KM 71+654, SE CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD DE BACHEO CON MATERIAL AFIRMADO DE CANTERA, ENTRE LAS SIGUIENTES PROGRESIVAS DEL KM 62+200 AL KM 63+280, SE CUENTA CON 01 CAMIÓN BARANDA, 01 PLANCHA COMPACTADORA Y PERSONAL DE PYME, TRABAJOS QUE SE VIENE EJECUTANDO POR SERVICIO A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA Y DERRUMBES MENORES, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS, TRAFICO PESADO Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	14398	Administración Directa	-9,393674 -77,141055	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCCHA - MASIN SECTOR : POMACHACA KM 83+800	Ocurrencia : 11/06/2022 Inicio de Trabajo : 11/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR POMACHACA KM 83+800, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON UNA RETROEXCAVADORA, ASÍ COMO PERSONAL DE 01 PYME CONTRATADA POR SERVICIOS, ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-14C EMP. PE-12 A - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN - EMP. PE-14 B (HUARI)	14414	Administración Directa	-8,746347 -77,521616	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ANDAYMAYO - PISCOBAMBA SECTOR : CHUILLA-PISCOBAMBA KM 65+000 - KM 110+000	Ocurrencia : 10/06/2022 Inicio de Trabajo : 20/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN. - 7 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PYME	- 1 TRACTOR NEUMATICO PVN.	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CHUILLA-PISCOBAMBA KM 65+000 - KM 110+000, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CALZADA EN EL KM 70+000, SE CUENTA CON 01 TRACTOR NEUMÁTICO DE PROVIAS NACIONAL, ASÍ COMO PERSONAL DE 01 PYME CONTRATADA POR SERVICIOS, ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, ADEMÁS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIOS N° 0026-2021-MTC/20.2, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-16 EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	13678	Administración por Contrato	-10,660877 -77,808008	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PATIVILCA - CHAUCAYAN SECTOR : PATIVILCA KM 0+260 - KM 0+350	Ocurrencia : 13/02/2022 Inicio de Trabajo : 14/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PATIVILCA KM 0+260 - KM 0+350, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14369	Administración Directa	-10,146215 -77,382118	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHAUCAYAN - CONOCOCHA SECTOR : HUAMBO KM 100+000 - KM 104+000	Ocurrencia : 03/06/2022 Inicio de Trabajo : 06/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR HUAMBO KM 100+000 - KM 104+000, SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE RIEGO, PARA EL CONTROL DE SUSPENSIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO (POLVAREDA), EN UNA SECCIÓN DE 7.00 MT, CON EL FIN DE EVITAR CONFLICTOS SOCIALES DEBIDO A LA POLVAREDA QUE PRODUCE EL TRANSITO VEHICULAR EN DICHO SECTOR, ESTO DEBIDO AL USO MASIVO DE TRANSPORTE PESADO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. LA CARRETERA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14422	Administración Directa	-10,154125 -77,438472	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHAUCAYAN - CONOCOCHA SECTOR : CAJACAY KM 90+000 - KM 94+000	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 24/06/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CAJACAY KM 90+000 - KM 94+000, SE TIENE PROYECTADO INICIAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL EL 25/06/22 ESTO DEBIDO QUE SE CONTINUA HACIENDO LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DONDE SE REALIZARÁ ACTIVIDADES DE RIEGO CON AGUA PARA EL CONTROL DE SUSPENSIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO (POLVAREDA), CON EL FIN DE EVITAR CONFLICTOS SOCIALES Y BLOQUEO EN LA CARRETERA DEBIDO A LA ACCIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR QUE GENERA POLVAREDA, EL TRANSITO VEHICULAR SE MANTIENE RESTRINGIDO. CARRETERA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	13632	Administración por Contrato	-10,042187 -77,131053	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AQUIA - CHIQUIAN SECTOR : PACHE KM 448+000 - KM 448+050	Ocurrencia : 02/02/2022 Inicio de Trabajo : 03/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PACHE KM 448+000 - KM 448+050, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO A LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH									
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCHOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	13664	Administración por Contrato	-9,220307 -77,687284	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUARAZ - CARAZ SECTOR : FLOR DEL VALLE KM 628+700 - KM 628+850	Ocurrencia : 10/02/2022 Inicio de Trabajo : 11/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR FLOR DE VALLE KM 628+630 - KM 628+795, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022., ESTO DEBIDO AL DESNIVEL QUE EXISTE EN LA PLATAFORMA, POR ELLO SE DISPUESTO A REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA CALZADA Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13638	Administración por Contrato	-10,056471 -77,133957	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AQUIA - CHIQUIAN SECTOR : PACHE KM 449+900 - KM 449+960	Ocurrencia : 04/02/2022 Inicio de Trabajo : 05/02/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PACHE KM 449+900 - KM 449+960, TRABAJOS SUSPENDIDOS, SE VIENE COORDINANDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO N° 130-2019-MTC/20.2, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 292-2022-MTC/20 DE FECHA 21.03.2022., ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, CON LA CONFORMACIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE TERRENO, ENCOFRADO Y CONCRETO CICLOPEO DEL MURO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14416	Administración Directa	-8,895765 -77,842150	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. HUAROCHIRI-MOLINOPAMPA SECTOR : MOLINOPAMPA, YURACMARCA, HUALLANCA, HUAROCHIRI KM 673+327 - KM 711+703	Ocurrencia : 20/06/2022 Inicio de Trabajo : 20/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS ASISTENTE TÉCNICO - 2 PERSONAL DE TERCEROS VIGIAS	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 0 Camión Volquete - Mercedes Benz	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTORES MOLINOPAMPA YURACMARCA, HUALLANCA, HUAROCHIRI KM 673+327 AL KM 711+703, SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES (ELIMINACIÓN LATERAL Y A BOTADERO), ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 695+000 AL KM 696+500, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE DERRUMBES DEL TRAMO INDICADO, PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-3NA EMP. PE-3N (DV. PTE. HUAROCHIRI) – PTE. HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (PE-12 A) - LA PAMPA - DV. CORONGO - BAMBAS - EMP. PE-3N (TAUCA)	14342	Administración Directa	-8,699631 -77,960387	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. HUAROCHIRI - DV. SIHUAS SECTOR : PTE. HUAROCHIRI-DV. SIHUAS KM 0+000 - KM 15+971	Ocurrencia : 26/05/2022 Inicio de Trabajo : 26/05/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN. - 11 PERSONAL DE TERCEROS PYME (PERSONAL A TODO COSTO)	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMION BARANDA (PYME) - 1 OTROS EQUIPOS MENORES PLANCHA COMPACTADORA (PYME)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PTE. HUAROCHIRI-DV. SIHUAS KM 000+000 - KM 015+971, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE BACHEO CON MATERIAL AFIRMADO DE CANTERA, ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 01+400 AL KM 02+400, DONDE SE CUENTA CON 01 CAMIÓN BARANDA, 01 PLANCHA COMPACTADORA Y PERSONAL DE PYME, TRABAJOS QUE SE VIENE EJECUTANDO POR SERVICIO A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA Y DERRUMBES MENORES, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS, TRAFICO PESADO Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
SAN MARTIN									
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO- HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	14420	Administración Directa	-8,609888 -77,143951	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUCRACHUCO - CHONAS SECTOR : HUACRACHUCO KM 178+000	Ocurrencia : 21/06/2022 Inicio de Trabajo : 21/06/2022	- 1 INGENIERO INSPECTOR DE TRAMO - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE TÉCNICO	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR HUACRACHUCO KM 178+000, SE VIENE MOVILIZANDO EL EQUIPO MECÁNICO PROPIO DE PROVIAS NACIONAL, ASIMISMO SE VIENE GESTIONANDO LA CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA POR TERCEROS, PARA INICIAR LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA GENERADOS POR LAS CONTINUAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA, CARGAS DE TRÁFICO Y DRENAJE ESCASO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14424	Administración Directa	-8,631475 -76,754058	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : UCHIZA - SAN PEDRO DE CHONTA SECTOR : PITA-AUQUISH-OTUTO KM 267+000 - KM 272+500	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 1 INGENIERO INSPECTOR PVN - 1 INGENIERO ASISTENTE TÉCNICO	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PITA - AUQUISH - OTUTO KM 267+000 - Km 272+500, SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRUMBES, SE CUENTA CON UN CARGADOR FRONTAL CF-078L DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DEL TALUD SUPERIOR (DERRUMBES) GENERADOS POR LAS CONTINUAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-38 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	13880	Administración Directa	-8,008337 -76,646767	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : PIZANA (VARIANTE) KM 671+400 - KM 671+400	Ocurrencia : 29/01/2022 Inicio de Trabajo : 18/03/2022	- 1 OPERADOR OPERADOR DE MOTONIVELADORA REG. MN-027, LOCACION DE SERVICIOS - 1 OPERADOR OPERADOR DE CAMION VOLQUETE REG. CV-065, LOCACION DE SERVICIOS - 1 ING. RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE DE RUTA ALTERNA SM-905 Y SM-962 - 1 OPERADOR OPERADOR DE EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA REG. EH-012, LOCACION DE SERVICIOS - 1 OPERADOR OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL CF-047, LOCACION DE SERVICIOS - 1 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE RUTA ALTERNA SM-905 Y SM-962	- 1 Motoniveladora - John Deere REG. MN-027, DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz REG. CV-065, DE PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar REG. CF-047, DE PVN - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS REG. EH-012, DE PVN	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PIZANA KM 671+400 (VARIANTE); MAQUINARIA PARALIZADA Y SALVAGUARDADA EN LOCAL DE GOBIERNO REGIONAL EN TOCACHE PARA MAYOR SEGURIDAD, SE VIENE COORDINANDO EL REINICIO DE LOS TRABAJOS EN LA VARIANTE CON LA JEFATURA ZONAL. TODO ESTO DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DEL CABLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO DEL PUENTE PIZANA (SITUADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PIZANA), LO CUAL VIENE RESTRINGIENDO EL LIBRE TRÁNSITO, POR ELLO SE VIENE REALIZANDO LA INTERVENCIÓN EN EL DESVÍO PROVISIONAL RUTA SM-905 & SM-962. TRAMO: SARITA COLONIA - DV. LAS AMÉRICAS - CEPESA - LA FLORIDA - CEDRO - VILLA LOS ÁNGELES - PUERTO RICO - PUERTO PIZANA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
SAN MARTIN									
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-18 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	14281	Administración Directa	-6,596798 -76,304540	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARAPOTO - PICOTA SECTOR : JUAN GUERRA KM 925+290 - KM 925+290	Ocurrencia : 13/05/2022 Inicio de Trabajo : 20/05/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 3 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS POR SERVICIOS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR SERVICIOS DE TERCEROS - 2 CAMION VOLQUETE POR SERVICIOS DE TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR JUAN GUERRA KM 925+290 - KM 925+290, CONTINUA LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD SUPERIOR PARA ENSANCHE DE VÍA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 02 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAPATAZ Y 03 VIGÍAS CONTRATADO POR SERVICIOS A TODO COSTO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS DE LA TEMPORADA, POR ELLO SE HA DISPUESTO REALIZAR EL ENSANCHE DE PLATAFORMA MEDIANTE CORTE DE TALUD SUPERIOR, DEBIDO A QUE EL MURO ENROCCADO NO PROCEDE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
UCAYALI									
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-18 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	13189	Administración Directa	-9,106800 -75,745031	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 4 PEON SERVICIO - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680 RUTA PE-5N, TRAMO II: PTE. CHINO - AGUAYTIA, (CLIMA NUBLADO), SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR TURNO DIA Y NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGÍAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS A UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-18 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	13190	Administración Directa	-8,826918 -75,228839	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 4 PEON SERVICIO - 1 ING. SUPERVISOR PVN - 4 PEON SERVICIO	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGÍAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	14426	Administración Directa	-10,357543 -75,545595	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : POZUZO - CODO DEL POZUZO SECTOR : MONOPATA KM 80+000 - KM 80+150	Ocurrencia : 23/06/2022 Inicio de Trabajo : 23/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN - 1 OPERADOR SERVICIO - 2 PEON SERVICIO	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR MONOPATA KM 80+000 - 80+150 DE LA RUTA PE-5NA, TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO (CLIMA NUBLADO), SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA D EMATERIAL EXCEDENTE, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, ASI COMO PERSONAL 01 RESIDENTE, 01 OPERADOR Y 02 VIGIAS. ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO PERMANENTE DE TALUD PRODUCTO DE LA LLUVIA TORRENCIAL EN LA ZONA. SE TIENE TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA SE ENCUENTRA CARGO LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
HUANUCO									
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	14357	Administración Directa	-9,301508 -76,006907	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MONZÓN - CACHICOTO SECTOR : PTE. CORPAC KM 424+980	Ocurrencia : 31/05/2022 Inicio de Trabajo : 06/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PTE. CORPAC KM 424+980, DEBIDO A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE EXAGERAN LA CAPACIDAD DEL PUENTE (20 TON) ESTOS VIENEN OCASIONANDO LA RUPTURA RECURRENTE DE LA VIGA DE RIGIDEZ, LO QUE HACE NECESARIO SEGUIR RESTRINGIENDO LO VEHICULOS PESADOS A TRAVÉS DEL CONTROL DE TRANSITO CON VIGIAS TANTO DIURNOS Y NOCTURNOS, EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRANSITO DEL PUENTE MEDIANTE AL SERVICIO DE VIGIAS (04 DIURNOS Y 04 NOCTURNOS), SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO PARA VEHÍCULOS PESADOS MAYORES A 20 TONELADAS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-14E EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A (TINGO CHICO)	14116	Administración Directa	-9,227096 -76,621044	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTADERA - CHAPACARA SECTOR : SAN ANDRES KM 31+000 - KM 32+600	Ocurrencia : 01/04/2022 Inicio de Trabajo : 11/04/2022	- 1 ING. SUPERVISOR - 1 INGENIERO - PERSONAL DEL CONSERVADOR - 1 PERSONAL TECNICO SERVICIO DE TOPOGRAFIA	- 2 Camión Volquete - Mercedes Benz - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR SAN ANDRÉS KM 31+000 - KM 32+600, EL DÍA HOY CONTINUA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN ROCA CON EQUIPOS, ESTO EN REFERENCIA AL CONTRATO DE SERVICIO N°007-2022-MTC/20.UZHU PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN ANDRES, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LLUVIA EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARÍA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	14384	Administración Directa	-9,408246 -75,971956	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : PUENTE TAMBILLO KM 109+174	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/06/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PUENTE TAMBILLO KM 109+174, ESTRUCTURA DEL PUENTE MODULAR AFECTADO, DEBIDO AL ALTO TRANSITO DE VEHICULOS PESADO, LO CUAL HA ORIGINADO QUE LOS ELEMENTOS DE PISOS HAYAN COLAPSADO, ORIGINÁNDOSE HUECOS Y PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS, POR TAL MOTIVO EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS ESPECIALES DE PROVIAS NACIONAL, SE DISPONE EL REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DE PISOS, SE ELABORAN LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. EMERGENCIA A CARGO A LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA DIRECCIÓN DE PUENTES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO									
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAQ - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	13575	Administración Directa	-9,864494 -76,044588	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RANCHO - PANAQ SECTOR : UMARI KM 14+400 - KM 15+200	Ocurrencia : 17/01/2022 Inicio de Trabajo : 24/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR - 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICION MANO DE OBRA A TODO COSTO	- 1 RETROEXCAVADORA PVN. - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 CARGADOR FRONTAL ALQUILADO	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR UMARI KM 14+400 - KM 15+200, CONTINUA LOS TRABAJOS EN CANTERA DEL KM 08+000 DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO - PANAQ, PARA REALIZAR PREPARACIÓN Y ACOPIO DE MATERIAL, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, UN CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII HUÁNUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-3NH EMP. PE-3N(PTE. TINGO) - NUJEVAS FLORES - COCHAPATA - PILLUNANI - LLATA - PROGRESO - BELLABAMBA - POQUE - HUAMANIN - EMP. AN-111(ANTAMINA)	14421	Administración Directa	-9,524837 -76,847852	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLATA - ANTAMINA SECTOR : ACHCAY RAGRA KM 38+200 - KM 38+206	Ocurrencia : 21/06/2022 Inicio de Trabajo : 21/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE - 1 PERSONAL TECNICO	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR ACHCAY KM 38+200, SE VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSOS Y PROCEDER A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, ESTO DEBIDO AL DETERIORO DEL MADERAMEN Y VIGA DE ROLLIZOS DEL PONTÓN, PARA LO CUAL SE HA PREVISTO REALIZAR EL REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14423	Administración Directa	-9,552007 -76,789872	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE TINGO CHICO - LLATA SECTOR : PUTCARAGRA KM 23+131 - KM 23+140	Ocurrencia : 22/06/2022 Inicio de Trabajo : 22/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE - 1 PERSONAL TECNICO	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PUTCARAGRA KM 23+131 - 23+140, SE VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSOS Y PROCEDER A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, ESTO DEBIDO AL DETERIORO DEL MADERAMEN Y VIGA DE ROLLIZOS DEL PONTÓN, PARA LO CUAL SE HA PREVISTO REALIZAR EL REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS, ESTO DEBIDO AL TIEMPO DE VIDA Y ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-38 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	14152	Administración Directa	-8,740217 -76,229930	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AUCAYACU - NUEVO PROGRESO SECTOR : MADRE MIA KM 555+650 - KM 555+800	Ocurrencia : 18/04/2022 Inicio de Trabajo : 18/04/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO COORDINACION DE TRABAJOS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CORTE DE TALUD SUPERIOR - 1 CAMION VOLQUETE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - 1 CARGADOR FRONTAL ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE - 1 MOTONIVELADORA CONFORMACION DE PLATAFORMA - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO COMPACTACION	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR MADRE MIA KM 555+650, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL, DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ASI COMO LA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO, ASIMISMO CON 01 EXCAVADORA, 02 CAMIÓN VOLQUETE Y 01 CARGADOR FRONTAL (ALQUILADOS), SE VIENE REALIZANDO EL ACOPIO DE MATERIAL DE CANTERA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE HAN ORIGINADO PERDIDA DE LA VÍA DE UN CARRIL, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14401	Administración Directa	-8,739326 -76,230886	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AUCAYACU - NUEVO PROGRESO SECTOR : MADRE MIA KM 555+800 - KM 556+761	Ocurrencia : 14/06/2022 Inicio de Trabajo : 14/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR MADRE MIA KM 555+800 - KM 556+761, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
VRAEM									
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	14364	Administración Directa	-12,599988 -73,830757	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TUTUMBARU - SAN FRANCISCO SECTOR : ROSARIO KM 160+000 - KM 170+000	Ocurrencia : 02/06/2022 Inicio de Trabajo : 03/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN. - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO DE CAMPO	- 1 CAMION VOLQUETE CAMIÓN VOLQUETE DE PLACA EGW-684 - 1 CAMION VOLQUETE CAMIÓN VOLQUETE DE PLACA EGW-747 - 1 MOTONIVELADORA MOTONIVELADORA MN-053 - 1 CARGADOR FRONTAL CARGADOR FRONTAL CF-083 - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO 01 RODILLO LISO VIBRATORIO RLV-023 - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) 01 CAMIÓN CISTERNA ALQUILADO	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR ROSARIO KM 160+000 - KM 170+000, RIEGO DE CALZADA PARÁ CONTROL DE POLVO EN LOS KM. 170+000 AL 160+000, SE CUENTA CON MAQUINARIA; 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PLACA EGW-684 DE PVN, 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PLACA EGW-747 DE PVN, 01 MOTONIVELADORA MN-053 DE PVN, 01 CARGADOR FRONTAL CF-083 DE PVN, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO RLV-023 DE PVN, 01 CAMIÓN CISTERNA ALQUILADO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y ELEVADO DETERIORO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
JUNIN-PASCO									
RUTA NACIONAL PE-22B EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA - PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR - PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERÍA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	14372	Administración por Contrato	-11,183829 -75,458391	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER (TRAMO VII) SECTOR : PAN DE AZÚCAR KM 82+824 - KM 82+836	Ocurrencia : 06/06/2022 Inicio de Trabajo : 10/06/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CAPATAZ - PERSONAL DEL CONSERVADOR - PERSONAL DEL CONSERVADOR VIGIA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PAN DE AZÚCAR KM 82+824 - KM 82+836, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DEL ENROCADO, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR Y PERDIDA DE LA BERMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA PROTECCIÓN DEL TALUD INFERIOR Y RECUPERACIÓN DE LA BERMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y SC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO									
RUTA NACIONAL PE-22B EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA -PTE.YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR- PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERÍA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	13815	Administración por Contrato	-11,244857 -75,527033	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - PTE. REITHER (VII) SECTOR : SAN PEDRO KM 71+130 - KM 71+130	Ocurrencia : 09/02/2022 Inicio de Trabajo : 27/07/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR Vigías - Turno día - PERSONAL DEL CONSERVADOR Vigías - Turno noche	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR SAN PEDRO KM 71+130 (TRAMO VII - RUTA PE-22B), SE MANTIENE EL CONTROL DEL TRANSITO PERMANENTE CON (02 VIGÍAS DÍA, 02 VIGÍAS DE NOCHE, 01 ILUMINARIA, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN), ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR HUAYCO QUE AFECTÓ LA PLATAFORMA (EROSIÓN Y PERDIDA DE PLATAFORMA), ASIMISMO SE ENCUENTRA APROBADO LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, PARA EL USO DE ELEMENTOS DE 2DO USO (VIGAS - PROPORCIONADO POR PROVIAS NACIONAL), A FECHA SE CONTINUA CON LA TRANSIBILIDAD RESTRINGIDA CON EL USO DE VIGAS NUEVAS (TRASLADADO DE LIMA), COMO UNA SOLUCIÓN DE MEDIO PUENTE (PROVISIONAL) CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-24B EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	14397	Administración Directa	-11,407768 -75,256989	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : UCHUBAMBA - CURIMARCA SECTOR : CURIMARCA KM 53+000 - KM 62+000	Ocurrencia : 11/06/2022 Inicio de Trabajo : 11/06/2022	- 1 ING. RESIDENTE PVN.	- 1 MOTONIVELADORA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. - 1 CARGADOR FRONTAL - 2 CAMION VOLQUETE - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA)	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CURIMARCA KM 53+000 AL KM 62+000, SE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALZADA POR EROSIÓN, SE CUENTA CON 01 ING. RESIDENTE, MAQUINARIA (01 CARGADOR FRONTAL, 01 MOTONIVELADORA, 02 CAMIÓN VOLQUETE, 01 RODILLO, 01 CAMIÓN CISTERNA) Y 01 PYME. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS Y TRANSITO DE VEHÍCULOS PESADOS, SE MANTIENE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28C EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - PICHARI - PEDRO RUIZ - TRINGAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - PUERTO ENE - PUERTO ANAPATI - MENCORIARI - CUBANTIA - SAN MARTÍN DE PANGO - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	14425	Administración Directa	-11,900375 -73,958609	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO VILLA - CUBANTIA SECTOR : PUERTO ANAPATI-TUPAC KM 132+000 - KM 142+000	Ocurrencia : 23/06/2022 Inicio de Trabajo : 23/06/2022	- 1 INGENIERO RESIDENTE - 1 PERSONAL TECNICO ASISITENTE - 1 PERSONAL TECNICO ALMACENERO - 1 OPERADOR OPERADOR DE RODILLO LISO - 1 OPERADOR OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 OPERADOR OPERADOR DE MOTONIVELADORA - 1 OPERADOR CONDUCTOR DE CAMION VOLQUETE CV-079 - 1 OPERADOR CONDUCTOR DE CAMION VOLQUETE CV-081 - 1 CHOFER CHOFER DE CAMIONETA	- 1 MOTONIVELADORA MOTONIVELADORA MN-047 - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz EQUIPO PROPIO - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PUERTO ANAPATI-TUPAC KM 132+000 - KM 142+000, SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE ACOPIO, CARGUÍO, TRANSPORTE DE MATERIAL, PERIFILADO Y COMPACTADO PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL LIMPIEZA DE DERRUMBES, HUAYCOS Y RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE POR DEFORMACIÓN PROFUNDA, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, OCASIONANDO AHUELLAMIENTO EN LA VÍA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL X JUNIN-PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	14382	Administración Directa	-11,216653 -73,896107	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTO. OCOPA - POYENI SECTOR : MAZAROBENI KM 236+000 - KM 246+000	Ocurrencia : 08/06/2022 Inicio de Trabajo : 08/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 11 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PYME	- 1 TRACTOR NEUMATICO PVN.	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR MAZAROBENI KM 236+000 AL KM 246+000, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS, LIMPIEZA DE CUENTAS, CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA, SE CUENTA CON 01 TRACTOR NEUMÁTICO DE PROVIAS NACIONAL, ASÍ COMO PERSONAL 01 INGENIERO, 01 PYME (01 CAPATAZ, 10 OBREROS), ESTO DEBIDO A QUE LAS LLUVIAS INTENSAS Y TRANSITO CONSTANTE DE VEHÍCULOS PESADOS, ORIGINARON BACHES Y AHUELLAMIENTO EN LA PLATAFORMA, ASIMISMO SE TIENE SATURADO EL DRENAJE DE LAS CUNETAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5SA EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	14385	Administración Directa	-10,895239 -73,827977	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : PUENTE PITZA II KM 124+800 - KM 124+850	Ocurrencia : 09/06/2022 Inicio de Trabajo : 09/08/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL DE TERCEROS ALMACENERO	- 1 CAMIONETA ALQUILADA	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PUENTE PITZA II KM 124+800 - KM 124+850, ESTRUCTURA DE PUENTE METÁLICO AFECTADO DEBIDO AL IMPACTO POR LA BAJADA DE HUAYCO, LO QUE HA ORIGINADO EL DESPLAZAMIENTO DE DICHA ESTRUCTURA MODULAR, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y REPLAZO DE LOS PANELES DETERIORADOS DE DICHO PUENTE; ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO LA MOVILIZACIÓN Y LOGÍSTICA COMO PARTE DE LA PROGRAMACIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA DIRECCIÓN DE PUENTES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 24, junio 2022

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO									
RUTA NACIONAL PE-55B EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) – BOCA HUATZIRIQUI – CAPACHARI – BAJO MARITARINI – IMPITATO CASCADA – AOTI – NAPATI – CHONTAKIARI – PALOMAR – BUENOS AIRES – EMP. PE 5S (DV. PUERTO OCOPA)	14381	Administración Directa	-11,099967 -74,399842	AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : BUENOS AIRES - PTO. OCOPA SECTOR : BUENOS AIRES KM 70+000 - KM 80+0000	Ocurrencia : 08/06/2022 Inicio de Trabajo : 08/06/2022	- 1 INGENIERO CONTRATADO POR TERCEROS - 1 PERSONAL DE TERCEROS CONTRATADO POR EMERGENCIA (PYME)	- 1 MOTONIVELADORA ALQUILA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. ALQUILADO - 1 CARGADOR FRONTAL ALQUILADO - 2 CAMION VOLQUETE ALQUILADO	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR BUENOS AIRES KM 70+000 AL KM 80+000, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, CONSERVACION DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA, SE CUENTA CON MAQUINARIA ALQUILADA (01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL), ESTO DEBIDO AL AHUELLAMIENTO (DEFORMACION PROFUNDA), PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS Y TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS, ASIMISMO SE TIENE SATURADO EL DRENAJE DE LAS CUNETAS, SE CUENTA CON PERSONAL 01 INGENIERO, 01 PYME (01 CAPATAZ, 10 OBREROS), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
HUANCAVELICA									
RUTA NACIONAL PE-26 EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PALCA - TOYOC - LUCMAPATA - VILLA DE ARMA - LACHOJ - HUANCVELICA - ABRA SACHAPITE - PONTÓN PALCA - HUANDO - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)	14316	Administración Directa	-12,830667 -75,078613	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCVELICA - LACHOJ SECTOR : HUANCVELICA-LACHOJ KM 204+230 - KM 221+356	Ocurrencia : 20/05/2022 Inicio de Trabajo : 20/05/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN. - 8 PERSONAL DE TERCEROS POR SERVICIOS - 1 PERSONAL TECNICO APOYO ADMINISTRATIVO	- 2 MAQUINARIA POR TERCEROS EQUIPOS MENORES - 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR HUANCVELICA-LACHOJ KM 204+230 - KM 221+356, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS CON MATERIAL AFIRMADO Y PARCHADO, CON APOYO DE UNA RETROEXCAVADORA, LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE MANERA MANUAL, POR SERVICIOS DE TERCEROS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANCVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14419	Administración Directa	-13,038129 -75,423152	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. HUACHOS - LOMO LARGO SECTOR : DV. HUACHOS-LOMO LARGO KM 137+000 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/06/2022 Inicio de Trabajo : 21/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO TERCEROS	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR DV. HUACHOS-LOMO LARGO KM 137+000 - KM 151+000 (TRAMO II), CONTINÚA LOS TRABAJOS DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, SE CUENTA CON PERSONAL POR TERCEROS, ESTO DEBIDO AL DETERIORO Y DEFORMACIONES EN PLATAFORMA, A CAUSA DEL TRAFICO VEHICULAR PESADO Y PRESENCIA DE LLUVIAS CONTINUAS EN LA PRESENTE TEMPORADA, CONDICIÓN DE TEMPERATURA FRÍA Y OTROS FACTORES EXÓGENOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA PROCEDER LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	14380	Administración Directa	-13,062765 -75,536014	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. HUACHOS - LOMO LARGO SECTOR : DV. HUACHOS-LOMO LARGO KM 116+000 - KM 133+000	Ocurrencia : 08/06/2022 Inicio de Trabajo : 08/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO DE MANO DE OBRA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES SERVICIOS POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR DV. HUACHOS-LOMO LARGO KM 116+000 - KM 133+000 (TRAMO II), CONTINÚA LOS TRABAJOS DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, SE CUENTA CON EQUIPOS Y PERSONAL POR TERCEROS POR SERVICIOS, ESTO DEBIDO AL DETERIORO Y DEFORMACIONES EN PLATAFORMA, A CAUSA DEL TRAFICO VEHICULAR PESADO Y PRESENCIA DE LLUVIAS CONTINUAS EN LA PRESENTE TEMPORADA, CONDICIÓN DE TEMPERATURA FRÍA Y OTROS FACTORES EXÓGENOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA PROCEDER LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13967	Administración Directa	-12,586143 -74,942638	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCVELICA - IZCUCHACA SECTOR : CACHI ALTA KM 275+550 - KM 275+785	Ocurrencia : 31/03/2022 Inicio de Trabajo : 31/03/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN. - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS POR SERVICIOS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CACHI ALTA KM 275+550 - KM 275+785, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PERFILADO Y NIVELACION INTERIOR DE SOLADO, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANCVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	14413	Administración Directa	-12,993518 -74,724397	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : LIRCAY-SECCLLA KM 76+000 - KM 96+000	Ocurrencia : 20/06/2022 Inicio de Trabajo : 20/06/2022	- 1 INGENIERO SUPERVISOR- PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR SECCLLA-LIRCAY KM 76+000 AL KM 96+000 (TRAMO II), SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA, SE CUENTA CON EQUIPOS PROPIO DE PVN Y PERSONAL POR TERCEROS, ESTO DEBIDO AL DETERIORO Y DEFORMACIONES EN PLATAFORMA, A CAUSA DEL TRAFICO VEHICULAR PESADO Y PRESENCIA DE LLUVIAS CONTINUAS EN LA PRESENTE TEMPORADA, CONDICIÓN DE TEMPERATURA FRÍA Y OTROS FACTORES EXÓGENOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA PROCEDER LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28D EMP. PE-28 A (PÁMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - ABRA LLIHUACCASA - STA. INÉS - ABRA CHONTA - PUCAPAMPA - EMP. PE-26 (LACHOJ)	14325	Administración Directa	-13,274438 -75,315013	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CLOCOCOCHA - CASTROVIRREYNA SECTOR : CLOCOCOCHA-SANTA INES-PACOCOCHA-CASTROVIRREYNA KM 71+800 - KM 113+000	Ocurrencia : 23/05/2022 Inicio de Trabajo : 24/05/2022	- 1 ING. SUPERVISOR - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CLOCOCOCHA-SANTA INES-CASTROVIRREYNA, KM 71+800 – KM 113+000, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS EN CALZADA, LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN DE MANERA MANUAL, CON APOYO DE UN MINICARGADOR, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANCVELICA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
AYACUCHO									
RUTA NACIONAL PE-30B EMP. PE-30 A (DV. ANDAHUAYLAS) - DV. SAN PEDRO DE LIRCAY - PAMPACHIRI - ABRA CAMPANAYOC - ABRA AYALAYLLA - CATALA - HUAROCOPATA - EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS)	13830	Administración por Contrato	-13,800836 -73,390205	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. COCHAPUCRIO - HUANCABAMBA SECTOR : CCENUARAN KM 143+420 - KM 143+500	Ocurrencia : 13/03/2022 Inicio de Trabajo : 13/03/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CCEÑUANAN KM 143+400, TRABAJOS SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN, POR PERMANECER SATURADO EL MATERIAL DESLIZADO, LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA 70% DEL ANCHO DE LA CALZADA, ASIMISMO SE VIENE ELABORACION DEL PROYECTO, PARA EL DRENAJE Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CONSERVACION ANDAHUAYLAS. (SUPERVISADO POR CESEL Y LA SC.)

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

HORA: 13:10

JEFATURA ZONAL / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AYACUCHO									
RUTA NACIONAL PE-30B EMP. PE-30 A (DV. ANDAHUAYLAS) - DV. SAN PEDRO DE LIRCAY - PAMPACHIRI - ABRA CAMPANAYOC - ABRA AYALAYLLA - CATALA - HUAROCOPATA - EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS)	14333	Administración por Contrato	-14,120658 -73,506780	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPACHIRI (PUENTE CHICHA) - DV. COCHAPUCRIO SECTOR : PUENTE EL TAMBO KM 82+410	Ocurrencia : 25/05/2022 Inicio de Trabajo : 25/05/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR PUENTE EL TAMBO KM 82+410, ESTRUCTURA DE PUENTE METÁLICO AFECTADO POR ACCIDENTE VIAL, ESTO DEBIDO AL CHOQUE FRONTAL DEL CAMIÓN VOLQUETE CON EL PUENTE MODULAR, ASIMISMO SE PROCEDERÁ A EVALUAR LA ESTRUCTURA METÁLICA POR EL ESPECIALISTA PARA VER LA AFECTACIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO ANTIGUO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CONSERVACIÓN ANDAHUAYLAS. (SUPERVISADO POR CESEL Y LA SC.)
PUNO									
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	14405	Administración Directa	-14,213820 -69,145918	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN JUAN DEL ORO - SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO SECTOR : CHALLUHUMA KM 303+200 - KM 303+230	Ocurrencia : 15/06/2022 Inicio de Trabajo : 17/06/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN.	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CHALLUHUMA KM 303+200 - KM 303+230. SE VEIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA, EXTRACCION, CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA CON PERSONAL (PYME 10 PERSONAS) SERVICIOS A TODO COSTO. ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS DE LA TEMPORADA ANTERIOR, LO CUAL DEBILITO EL TALUD INFERIOR, CAUSANDO LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PUNO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-34P EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	14326	Administración por Contrato	-14,099078 -69,264155	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN JOSÉ - MASSIAPO (TRAMO 1) SECTOR : CHIQUITO MASIAPPO KM 11+040 - KM 11+100	Ocurrencia : 24/05/2022 Inicio de Trabajo : 24/05/2022	- 1 CAPATAZ ENCARGADO	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.1-2.75 yd3	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR CHIQUITO MASIAPPO KM 11+040 - KM 11+100. SE VIENE REALIZANDO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA MEDIANTE EL PERFILADO DEL TALUD SUPERIOR, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y PERSONAL DE PISO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL INCREMENTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PROPIAS DE LA ZONA EL CUAL DEBILITO EL TALUD INFERIOR CAUSANDO LA INESTABILIDAD, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 67. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CONSERVADOR PUNO I Y LA SC)
CUSCO-APURIMAC									
RUTA NACIONAL PE-35F EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	14400	Administración por Contrato	-13,687418 -72,340821	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS SECTOR : HAYRANCA KM 358+050 - KM 358+050	Ocurrencia : 14/06/2022 Inicio de Trabajo : 14/06/2022	- 4 PEON - 1 CAPATAZ	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 24/06/2022 SECTOR HAYRANCA KM 358+050. SE VIENE REALIZANDO LA CONSTRUCCION DEL MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA OCASIONADO POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A.C. (SUPERVISADO POR EL CONSOCIO VIAL CHINCHAYPUJIO Y LA SC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	34
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	68
TRANSITO NORMAL	1